



# 通学路の安全点検対策箇所図／東丘小学校



# 通学路の安全点検対策箇所図／東豊中小学校(1)



③  
この道は坂道であるので、上から来る車はスピードを出している。  
カーブもあり、時間によっては駐車車両も多いため危険。  
★対策内容  
「速度落せ」の路面標示新設(済)  
パトロール強化(駐車禁止規制なし)(継続)

①  
4丁目第3公園前の三叉路から三ツ池側には路側帯の標示があるが、三叉  
路から先は路側帯がなくなっている。  
道路幅は狭いが、交通量が多く、駐車車両も多いため危険。  
★対策内容  
特注電柱幕「この先幅員減少 歩行者注意」新設(済)  
「歩行者注意」の路面標示新設(済)  
パトロール強化(継続)

②  
花壇になっているスペースがあり、夏場は雑草が伸び  
放題となり、桃山台側から坂を下って左折する車に横断  
歩道を渡る児童の姿が見えにくくなり危険。  
★対策内容  
注意喚起・安全指導(継続)


文  
東豊中小学校

凡例


○ : 要対策箇所

■ ■ ■


# 通学路の安全点検対策箇所図／東豊中小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／豊島西小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／高川小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／刀根山小学校(1)



# 通学路の安全点検対策箇所図／刀根山小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／刀根山小学校 (3)







# 通学路の安全点検対策箇所図／刀根山小学校(4)




# 通学路の安全点検対策箇所図／南丘小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／豊島北小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／泉丘小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／泉丘小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／泉丘小学校(3)



# 通学路の安全点検対策箇所図／少路小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／少路小学校(2)







# 通学路の安全点検対策箇所図／野畑小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／野畑小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／箕輪小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／北条小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／寺内小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／寺内小学校(2)



# 通学路の安全点検対策箇所図／緑地小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／緑地小学校(2)







# 通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷東小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷東小学校(2)



# 通学路の安全点検対策箇所図／東泉丘小学校(1)



# 通学路の安全点検対策箇所図／東泉丘小学校(2)



# 通学路の安全点検対策箇所図／北緑丘小学校

箕面市

①  
道に凹凸がある。歩行者や自転車の通行に危険。  
また、車の通行が多く危険。  
★対策内容  
舗装修繕(済)


②  
千里川沿いは自転車と車が通過し、川を渡る前後で注意が必要である。また、横断歩道に溝があり危険。横断歩道の塗装が薄れている。  
★対策内容  
横断歩道標示更改(済)

③  
歩行者用信号が短いうえ、信号が変わる直前に自転車がスピードを上げて横断するので危険。  
★対策内容  
電柱幕「自転車スピード落とせ」新設(済)

凡例

○ : 要対策箇所

■ ■ ■ |



# 通学路の安全点検対策箇所図／新田南小学校

