




通学路の安全点検対策箇所図／〈13〉南桜塚小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／〈13〉南桜塚小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／〈13〉南桜塚小学校(3)



通学路の安全点検対策箇所図／〈14〉新田小学校



通学路の安全点検対策箇所図／〈15〉庄内小学校



通学路の安全点検対策箇所図／〈16〉庄内南小学校




①
 バイクや自転車の駐車があり、道路脇の植え込みの木も歩道にはみ出ているため通行しにくい。
 ★対策内容
 今後も定期的な街路樹の刈込を実施(済)

凡例

○ : 要対策箇所

■ ■ ■

通学路の安全点検対策箇所図／〈17〉庄内西小学校(1)



⑤ 直角に近いカーブであるにもかかわらずスピードを緩めずに通行する車が多く、登下校時の横断が危険。
★対策内容
電柱幕「子どもに注意」設置(済)

⑥ スピードを緩めずに通行する車が多く登下校時の横断が危険。
★対策内容
注意喚起・安全指導(継続)


① スピード違反の車が多い。交差点が数多くあるが小さいため、運転者に分かりにくく、児童と自動車の接触事故が一番多い場所。違法駐車が多く、道路を横断する時に車の陰になり通行する自動車が見えにくい。片側にしか歩道スペースがなく危険。両側に歩道を要望。
★対策内容
歩行者用「とまれマーク」更新(済)
パトロール強化(継続)
電柱幕「子どもに注意」設置(済)

④ 抜け道になっており、スピードを出して前方のカーブを曲がってくることが多い。取り締りを要望。
★対策内容
パトロール強化(継続)
電柱幕「事故多しスピード落とせ」新設(2015年)済


③ スピード違反の車や違法駐車の手も多く横断が危険。
★対策内容
電柱幕「子どもに注意」設置(済)
パトロール強化(継続)

凡例
○ : 要対策箇所
■ ■


通学路の安全点検対策箇所図／〈17〉庄内西小学校 (2)




通学路の安全点検対策箇所図／〈18〉野田小学校



通学路の安全点検対策箇所図／<19>島田小学校



通学路の安全点検対策箇所図／<20>千成小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／<20>千成小学校(2)

