


4. 交通安全対策


(1) 定期点検における対策

②対策箇所図


通学路の安全点検対策箇所図／克明小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／大池小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／大池小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷小学校(3)




通学路の安全点検対策箇所図／熊野田小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／熊野田小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／中豊島小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／中豊島小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／豊島小学校




通学路の安全点検対策箇所図／原田小学校



通学路の安全点検対策箇所図／小曽根小学校



通学路の安全点検対策箇所図／豊南小学校



② 南北方向の道路から、自転車や歩行者が飛び出して危ない。
★対策内容
「止まれ強調」の路面標示新設(済)

③ 道路幅が広く、車の通行が多い道路であるが、横断歩道がないため危険。
★対策内容
注意喚起・安全指導(継続)

① 歩道がなく、道路幅が車1台分ほどしかない。そこを車が制限速度(20km/h)を超えて入ってくることもあり、危険。
また、☆印部分に横断歩道があるが、見通しが悪く、車やバイクの通行が見えにくいいため危険。
★対策内容
校門前路面標示カラー化施工(済)
パトロール強化(継続)


凡例

○ : 要対策箇所


■ ■ ■




通学路の安全点検対策箇所図／上野小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／上野小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／南桜塚小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／南桜塚小学校(2)



通学路の安全点検対策箇所図／新田小学校



④ 登校時間にコインパーキングに停める車が多い。車も急いでいて、とても危険。
★対策内容
電柱幕「子どもに注意」新設(済)

⑥ 横断歩道がないので危険。
★対策内容
「とび出し注意」の路面標示新設(済)

③ 西側から東側へ横断時、西方向からの車、歩行者から学校西側を北側に向かう車とが、お互い見えにくく危険。
★対策内容
「交差点マーク強調」の路面標示新設(済)

② 車の交通量が増え、スピードも出ている。見通しも悪い。
★対策内容
「止まれ強調」の路面標示新設(済)

① 道幅が狭く、車の交通量も多い。交差点近くは車から見ると死角が多くなるため危険。
★対策内容
「交差点マーク強調」の路面標示新設(済)
「止まれ強調」の路面標示新設(済)
反射鏡更新(済)


凡例

○ : 要対策箇所


■ ■ ■

吹田市


通学路の安全点検対策箇所図／庄内南小学校




通学路の安全点検対策箇所図／庄内西小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／庄内西小学校(2)



通学路の安全点検対策箇所図／野田小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／野田小学校 (3)

