

令和 8 年（2026 年）9 月 24 日

低濃度 PCB 含有機器の誤廃棄の発生について

1. 発生日時

令和 8 年（2026 年）9 月 1 日（火）

2. 発生場所

排出場所：豊中市立螢池こども園（豊中市螢池西町 1 丁目 18 番 5 号）

処理場所：豊中伊丹スリー R・センター（豊中市原田西町 2）

3. 内容

螢池こども園に保管していた低濃度 PCB（0.97mg/kg）を含有する高圧コンデンサ 1 台を、令和 8 年 9 月 1 日の臨時ゴミ収集の際に誤って廃棄し、その後、豊中伊丹スリー R・センターに搬入、処理がなされた。

※誤廃棄の原因は、こども事業課と当該こども園での情報共有不足によるもの。

【経過】・令和 8 年 6 月 19 日、螢池こども園の高圧コンデンサ 2 台について、こども事業課が調査会社へ PCB 含有調査を依頼。

- ・8 月 24 日、うち 1 台に低濃度 PCB が含まれることが判明。
- ・9 月 1 日、当該園が、臨時ごみ収集時に 2 台を排出。同日、豊中伊丹スリー R・センターに搬入。
- ・9 月 7 日、調査会社が当該園を訪問した際、高圧コンデンサがなくなっていることに気づき、誤廃棄が判明。

4. 再発防止策

- ・全公立こども園において PCB 含有機器の有無について緊急調査。（9 月 16 日・17 日に実施済み）
- ・こども事業課と各公立こども園との情報共有を徹底。
- ・ごみ処理手順のこども園全職員への周知・徹底。
- ・不要物廃棄にあたっての手順の見直し。（こども事業課へ事前確認のうえ

実施。)

- ・適正な廃棄物処理についての再周知、P C B 含有物の再調査の実施。(全庁)

【問合せ】

こども未来部こども事業課

担当：出口（課長）・山内（主幹）

TEL：06 - 6858 - 2194・2255