

添付資料 8 アスベスト調査結果

事前調査における石綿分析結果報告書

豊中市長 様

株式会社 環境技術センター

環境計量証明事業所 登録 第602号

作業環境測定機関 登録番号27103

大阪支店

〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3

TEL 06-6561-6336

技術研究所

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2-27-12

作業環境測定機関 登録番号11-49

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

業務名称	市営西谷住宅1～10棟他石綿分析調査委託
試料採取日	令和5年1月18日
分析の対象	石綿（アスベスト）
分析方法	建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481-1）
連絡担当者	橋本 直樹
備考	*****

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	推定石綿質量分率
1	1棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
2	1棟 北面 庇裏	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
3	1棟 北面 建具廻り	有 (ブ ロック①、②:2層目)	Chr	0.1-5%
4	2棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
5	2棟 北面 庇裏	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
6	2棟 北面 建具廻り	有 (ブ ロック①:3層目)	Chr	0.1-5%
7	3棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
8	3棟 北面 庇裏	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
9	3棟 北面 建具廻り	有 (3層目)	Chr	0.1-5%
10	4棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイト Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	推定石綿質量分率
11	4棟 北面 庇裏	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
12	4棟 北面 建具廻り	有 (3層目)	Chr	0.1-5%
13	5棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
14	5棟 4階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
15	5棟 4階 建具廻り	無	-	0.1%以下
16	ポンプ室(5棟) 西面 外壁	無	-	0.1%以下
17	ポンプ室(5棟) 西面 軒裏	無	-	0.1%以下
18	ポンプ室(5棟) 東面 建具廻り	無	-	0.1%以下
19	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 南面 外壁	無	-	0.1%以下
20	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 東面 軒裏(スレート)	有 (1層目)	Chr Amo Cro	Chr:5-50% Amo:0.1-5% Cro:0.1-5%
21	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 東面 建具廻り	無	-	0.1%以下
22	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 南面 屋根(波板スレート)	有 (1層目)	Chr	5-50%
23	6棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
24	6棟 4階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
25	6棟 4階 建具廻り	無	-	0.1%以下
26	ポンプ室(6棟) 西面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
27	ポンプ室(6棟) 東面 軒裏	無	-	0.1%以下
28	ポンプ室(6棟) 北面 建具廻り	無	-	0.1%以下
29	7棟 北面 外壁	無	-	0.1%以下
30	7棟 4階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
31	7棟 4階 建具廻り	無	-	0.1%以下
32	集会所 南面 外壁	無	-	0.1%以下
33	集会所 南面 軒裏	無	-	0.1%以下
34	集会所 南面 建具廻り	無	-	0.1%以下
35	集会所 屋根 木毛セメント板	無	-	0.1%以下
36	8棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
37	8棟 5階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
38	8棟 5階 建具廻り	無	-	0.1%以下
39	9棟 北面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
40	9棟 5階 階段室上裏	有 (4層目)	Chr	0.1-5%

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイト Amo:アモサイト Cro:クロンドライト Tre:トレモライト

Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	0.1%以下
41	9棟 5階 建具廻り	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
42	ポンプ室(9棟) 南面 外壁	無	-	0.1%以下
43	ポンプ室(9棟) 北面 軒裏	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
44	ポンプ室(9棟) 東面 建具廻り	無	-	0.1%以下
45	10棟 北面 外壁	無	-	0.1%以下
46	10棟 5階 階段室上裏	有 (4層目)	Chr	0.1-5%
47	10棟 5階 建具廻り	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
48	以下余白			
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

事前調査における石綿分析結果報告書

豊中市長 様

株式会社 環境技術センター

環境計量証明事業所 登録 第002号
作業環境測定機関 登録番号 27-103
大阪支店
〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3
TEL 06-6561-6336

技術研究所
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2-27-12
作業環境測定機関 登録番号 11-49

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

業務名称	市営西谷住宅1～10棟他石綿分析調査委託【追加調査】
試料採取日	令和5年2月14日
分析の対象	石綿（アスベスト）
分析方法	建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481-1）
連絡担当者	橋本 直樹
備考	*****

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	推定石綿質量分率
1	5棟 4階 階段室上裏②	無	-	0.1%以下
2	5棟 4階 階段室上裏③	無	-	0.1%以下
3	5棟 4階 建具廻り②	無	-	0.1%以下
4	5棟 4階 建具廻り③	無	-	0.1%以下
5	ポンプ室(5棟) 北面 外壁	無	-	0.1%以下
6	ポンプ室(5棟) 南面 外壁	無	-	0.1%以下
7	ポンプ室(5棟) 北面 軒裏	無	-	0.1%以下
8	ポンプ室(5棟) 南面 軒裏	無	-	0.1%以下
9	ポンプ室(5棟) 東面 建具廻り②	無	-	0.1%以下
10	ポンプ室(5棟) 東面 建具廻り③	無	-	0.1%以下

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	推定石綿質量分率
11	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 東面 外壁	無	-	0.1%以下
12	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 西面 外壁	無	-	0.1%以下
13	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 南面 建具廻り①	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
14	倉庫(旧プロパン庫)(5棟) 南面 建具廻り②	有 (3層目)	Chr	0.1-5%
15	6棟 3階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
16	6棟 1階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
17	6棟 3階 建具廻り①	無	-	0.1%以下
18	6棟 3階 建具廻り②	無	-	0.1%以下
19	ポンプ室(6棟) 北面 軒裏	無	-	0.1%以下
20	ポンプ室(6棟) 西面 軒裏	無	-	0.1%以下
21	ポンプ室(6棟) 東面 建具廻り	有 (1層目)	Chr	0.1-5%
22	ポンプ室(6棟) 西面 建具廻り	有 (1層目)	Chr	0.1-5%
23	7棟 北面 外壁②	無	-	0.1%以下
24	7棟 北面 外壁③	無	-	0.1%以下
25	7棟 4階 階段室上裏②	無	-	0.1%以下
26	7棟 4階 階段室上裏③	無	-	0.1%以下
27	7棟 4階 建具廻り②	無	-	0.1%以下
28	7棟 4階 建具廻り③	無	-	0.1%以下
29	集会所 北面 外壁	無	-	0.1%以下
30	集会所 東面 外壁	無	-	0.1%以下
31	集会所 北面 軒裏	無	-	0.1%以下
32	集会所 東面 軒裏	無	-	0.1%以下
33	集会所 北面 建具廻り	無	-	0.1%以下
34	集会所 東面 建具廻り	無	-	0.1%以下
35	集会所 屋根 木毛セメント板②	無	-	0.1%以下
36	集会所 屋根 木毛セメント板③	無	-	0.1%以下
37	8棟 5階 階段室上裏②	無	-	0.1%以下
38	8棟 1階 階段室上裏	無	-	0.1%以下
39	8棟 5階 建具廻り②	無	-	0.1%以下
40	8棟 5階 建具廻り③	無	-	0.1%以下

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	0.1%以下
41	ポンプ室(9棟) 北面 外壁	無	-	0.1%以下
42	ポンプ室(9棟) 東面 外壁	有 (2層目)	Chr	0.1-5%
43	ポンプ室(9棟) 北面 建具廻り	有 (4層目)	Chr	0.1-5%
44	ポンプ室(9棟) 南面 建具廻り	有 (①:4層目、②:3,4層目)	Chr	0.1-5%
45	10棟 北面 外壁②	無	-	0.1%以下
46	10棟 東面 外壁	無	-	0.1%以下
47	以下余白			
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソファイライト