

対策箇所一覧

【さくら学園】


図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	庄内中央線	歩行者溜まりがない。路側帯が狭い。	歩行空間整備。ラバーポールの設置。	豊中市	令和4年度
2	庄内小学校南通り線	歩行空間がない。交差点が危険。	グリーンベルトの設置。交差点カラー化。	豊中市	令和4年度
3	阪急西側南線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	バリアフリー化	豊中市	令和4年度

校区名


1.庄内さくら学園

施工箇所

一般交通安全施設整備事業(庄内中央線)



校区名	2.庄内さくら学園	施工箇所	一般交通安全施設整備事業(庄内小学校南通り線)
-----	-----------	------	-------------------------




校区名

3.庄内さくら学園

施工箇所

歩道改良整備事業(阪急西側南線)



- ・歩道が狭く、勾配がきつい
- ・段差、凹凸がある

<対策メニュー>

- ・バリアフリー化

凡例

■ : 令和4年度