

#### 4. 交通安全対策


---

(1) 定期点検における対策

②対策箇所図




# 通学路の安全点検対策箇所図／克明小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図／大池小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／大池小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図／桜井谷小学校(3)






# 通学路の安全点検対策箇所図／熊野田小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／熊野田小学校(2)







# 通学路の安全点検対策箇所図／中豊島小学校(1)



## 通学路の安全点検対策箇所図／中豊島小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／中豊島小学校(3)






# 通学路の安全点検対策箇所図／豊島小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／原田小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／小曾根小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／豊南小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／上野小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／上野小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図／南桜塚小学校(1)






## 通学路の安全点検対策箇所図／南桜塚小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図／新田小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／庄内南小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／庄内西小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／庄内西小学校 (2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／野田小学校(1)





# 通学路の安全点検対策箇所図／野田小学校 (3)



# 通学路の安全点検対策箇所図／島田小学校

