


#### 4. 交通安全対策

---


(1) 定期点検における対策

②対策箇所図


# 通学路の安全点検対策箇所図／〈1〉克明小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／〈2〉桜塚小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／〈3〉大池小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／〈3〉大池小学校(2)




# 通学路の安全点検対策箇所図／〈3〉大池小学校(3)



# 通学路の安全点検対策箇所図／〈7〉中豊島小学校(1)




# 通学路の安全点検対策箇所図／〈7〉中豊島小学校(2)







# 通学路の安全点検対策箇所図／〈8〉豊島小学校



# 通学路の安全点検対策箇所図／〈9〉原田小学校



# 通学路の安全点検対策箇所図／〈10〉小曾根小学校



# 通学路の安全点検対策箇所図／〈12〉上野小学校

