



# 通学路の安全点検対策箇所図／<21>北丘小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<22>東丘小学校




# 通学路の安全点検対策箇所図／<23>東豊中小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<25>西丘小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<26>高川小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<27>刀根山小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<28>南丘小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／<28>南丘小学校(2)






# 通学路の安全点検対策箇所図 / <29> 豊島北小学校






# 通学路の安全点検対策箇所図／<30>泉丘小学校(1)






# 通学路の安全点検対策箇所図／<30>泉丘小学校(2)





# 通学路の安全点検対策箇所図／<33>東豊台小学校(1)





# 通学路の安全点検対策箇所図／<33>東豊台小学校(2)

