

令和7年度マンホール内簡易調査業務委託 (No. 3)

複写禁止


この出力図に記載されている情報は局内の資料に基づいて作成したものであり、事実と相違する場合がありますので取り扱いにご注意ください。

新千里南町2丁目地内外



座標値 [X(East),Y(North)] 単位(m)

回転0°



— : 管口テレビカメラ点検
— : マンホール目視調査