



工事件名

令和5年度猪名川流域下水道原田処理場  
3系A列水質機器補修工事

場 所

原 田 処 理 場 内



凡 例



施工箇所