

市立中豊島小学校天井落下事故について

- 発生日時：令和 6 年（2024 年）11 月 14 日（木）午前 8 時 35 分ごろ
- 発生場所：中豊島小学校（豊中市曾根東町 6 丁目 1 3 番 1 号）
校舎 2 階中央階段を上ったところ手洗い場付近の廊下上天井
- 内 容：天井裏部分に設置されたコンクリート塊 1 つ（縦 45 cm 横 30 cm 高さ 20 cm）
が天井壁を突き破り、廊下に落下。
- 人的被害：なし

○経過概要

11 月 14 日（木）

- ・ 午前 0 8 : 4 0 頃 当該校から市教育委員会学校施設管理課へ連絡
- ・ 同 0 9 : 0 0 頃 学校施設管理課職員が当該校へ向かう
- ・ 同 0 9 : 2 0 頃 万一を考慮し、児童の一斉下校を決定
(放課後こどもクラブの児童は体育館で過ごす。給食も提供)
- ・ 同 0 9 : 3 5 コドモン（保護者向け配信アプリ）により保護者へ連絡

○原因等：

落下場所は、1971 年に増築した校舎とそれ以前からあった校舎（1967 年建築）の接続部分にあたる場所ですが、増築時に両校舎の柱の平面を合わせるために設置された、いわゆる“ふかし壁”の天井裏部分に設置されていたコンクリートの一部が剥がれたことにより、落下したものの。

○対策等：

- ・電源盤等を仕込むためのふかし壁も含め、同様のケースが疑われる個所をすべて点検し、合計 6 か所において念のために少しでもゆるみの見られたブロックを取り除くなどの応急措置を行いました。
- ・当面の安全性は確保されたことから、授業については、11 月 15 日に再開しました。
- ・当該箇所については、改めて修繕工事を行うとともに、全市立小・中学校の点検を行います。
- ・保護者説明会を来週実施する予定です（日程は調整中。）。

問合せ

豊中市教育委員会

学校施設管理課 桑田

内線 0 6 - 6 8 5 8 - 2 5 4 4