

令和8年（2026年）2月11日

市施設解体工事現場での死亡事故の発生について

1. 覚知日時

令和8年（2026年）2月10日（火）16時7分頃

2. 発生場所

豊中市原田西町1番1号（猪名川流域下水道原田処理場）

3. 事故の内容

- ・ 旧汚泥処理施設（現施設の南側）の解体工事中、急速ろ過施設の電気室（地下1階）内で、作業員1名（20代、男性）が倒れているのを、別の作業員が発見。
- ・ 地上部から崩落したコンクリート塊が頭に当たったものとみられる。
- ・ 当該作業員は意識不明の状態での病院に救急搬送されたが、その後死亡。
- ・ 事故発生原因は調査中。

4. 工事の内容

- （1）工事名：令和7年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系汚泥処理撤去工事（No.2）
- （2）発注者：豊中市上下水道局
受注者：株式会社橋本建設（堺市西区）
- （3）作業内容：旧汚泥処理施設の解体工事

5. 今後について

- 警察による現場検証も踏まえながら、事故原因を調査します。
- 原因究明し、再発防止策を講じてまいります。

【上下水道局コメント】

お亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様にご心からお悔やみを申し上げます。

豊中市上下水道局といたしましては、事故原因等の究明について関係機関の調査に協力していくとともに、再発防止に向けた取組みを徹底してまいります。

【問合せ】

上下水道局技術部 猪名川流域下水道事務所
担当：大橋 TEL：06 - 6841 - 1100