

## 測定結果の概要

### 1. 報告状況について

#### (1) 大気基準適用施設

令和7年3月末において報告義務のある事業所は2事業所5施設（廃棄物焼却炉）であり、事業所から測定結果の報告がありました。  
（表－1）

#### (2) 水質基準適用事業所

令和7年3月末において報告義務のある事業所は1事業所であり、事業所から測定結果の報告がありました。  
（表－2）

### 2. 排出基準等適合状況について

報告を受けた事業所の測定結果は、全て排出基準等を下回っていました。

令和6年度　ダイオキシン類測定結果

表－１　大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

| 事業場<br>No. | 事業場名                              | 所在地        | 施設       | ダイオキシン類（排出ガス） |                      |     | ダイオキシン類（燃え殻）                              |                      |    | ダイオキシン類（ばいじん）                             |                              |    | 備考                                |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------------|
|            |                                   |            |          | 試料採取日         | 測定結果<br>(ng-TEQ/m3N) | 基準  | 試料採取日                                     | 測定結果<br>(ng-TEQ/ g ) | 基準 | 試料採取日                                     | 測定結果<br>(ng-TEQ/g)           | 基準 |                                   |
| 1          | 猪名川流域下水道<br>原田処理場<br>(原田水みらいセンター) | 豊中市原田西町1-1 | 3系A汚泥焼却炉 | R6.9.20       | 0.0000012            | 1   | —                                         | —                    | 3  | R6.10.28                                  | 0                            | 3  |                                   |
|            |                                   |            | 3系B汚泥焼却炉 | R6.6.24       | 0.00000081           | 0.1 | —                                         | —                    | 3  | R6.10.25                                  | 0                            | 3  |                                   |
| 2          | 豊中市伊丹市クリーンランド<br>ごみ焼却施設           | 豊中市原田西町2-1 | 1号焼却炉    | R6.8.26       | 0.0000030            | 0.1 | R6.8.26                                   | 0.0000012            | 3  | R6.5.22<br>R6.8.23<br>R6.11.25<br>R7.1.21 | 0.23<br>0.19<br>0.20<br>0.23 | 3  | ばいじんは薬剤処理                         |
|            |                                   |            | 2号焼却炉    | R6.8.23       | 0                    | 0.1 | R6.8.23                                   | 0                    | 3  |                                           |                              | 3  |                                   |
|            |                                   |            | 3号焼却炉    | R6.8.22       | 0.000051             | 0.1 | R6.8.22                                   | 0                    | 3  |                                           |                              | 3  |                                   |
|            |                                   |            | —        | —             | —                    | —   | R6.5.22<br>R6.8.23<br>R6.11.25<br>R7.1.21 | 0<br>0<br>0<br>0.022 | 3  | —                                         | —                            | —  | 【搬出焼却灰】<br>1-3号炉の焼却灰(燃え殻)の<br>混合物 |

表－２　水質基準適用事業場

| 事業場<br>No. | 事業場名                              | 所在地        | 特定施設の種類   | ダイオキシン類（排水水） |                    |    | 備考 |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|----|----|
|            |                                   |            |           | 試料採取日        | 測定結果<br>(pg-TEQ/L) | 基準 |    |
| 1          | 猪名川流域下水道<br>原田処理場<br>(原田水みらいセンター) | 豊中市原田西町1-1 | 下水道終末処理施設 | R6.7.30      | 0.00030            | 10 |    |