

## 豊中市小曾根地区におけるダイオキシン類汚染等について

### 1. 概要

令和8年2月2日（月）、事業者から、豊中市小曾根の敷地内で工事中に埋設廃棄物と油混じりの地下水が確認され、ダイオキシン類が基準値を超過したとの報告がありました。

埋設廃棄物を除去した後に実施した追加調査の結果、環境基準の超過はなく、汚染の拡がりは確認されませんでした。

現時点において健康被害の情報はありません。

### 2. 検出状況

検出場所：小曾根1丁目、別添「周辺地域（地図）」参照

物質名	調査対象	測定値	環境基準
ダイオキシン類	油混じり地下水	410pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L 以下
	廃棄物混じり土壌	75,000pg-TEQ/g	1,000pg-TEQ/g 以下

### 3. 対応の経過

豊中市では、環境省が定める「ダイオキシン類汚染土壌に起因する地下水経由での摂取による影響への対応に係る技術的留意事項」に基づき、以下のとおり対応を行いました。

検出場所を中心とした概ね半径80mの範囲内について、飲用井戸があるとの情報がないことを確認しています。

また、事業者からの報告を受けた翌日に現地に入りし、埋設廃棄物が除去され、汚染の拡散がないよう対応していることを確認しています。

### 4. 追加調査結果

令和8年3月19日（木）、事業者から報告があり、埋設廃棄物とその周辺土壌を除去した後に地下水3地点及び土壌2地点を調査したところ、環境基準の超過はなく、汚染の拡がりは確認されませんでした。

物質名	調査対象	測定値	環境基準
ダイオキシン類	地下水	0.57~0.88pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L 以下
	土壌	15~35pg-TEQ/g	1,000pg-TEQ/g 以下

### 5. 今後の対応

除去した埋設廃棄物や油混じり地下水を適切に処分するよう、事業者には指導済みです。

\*\*\*\*\*

#### 【地下水質調査に関すること】

（豊中市内）豊中市環境部環境指導課 06-6858-2105

#### 【井戸水の飲用に関すること】

（豊中市内）豊中市健康医療部保健安全課 06-6152-7321

\*\*\*\*\*