

道路管理者による対策（大阪府）

対策箇所一覧

【大池小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	豊中亀岡線	・交差点形状が複雑で事故の危険がある ・歩道が無い、狭い	交差点改良、歩道整備	大阪府	令和6年度以降

