

第4次（令和5年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

【克明小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 末広町第3号線	末広町2-8-15付近道路	自動車スピードを出している。路面表示の設置。	【市（保）】「速度落せ」路面標示設置	基盤保全課			済
2	（主）伊丹豊中線	末広町2-10-23付近横断歩道協	横断歩道橋の排水口が詰まっている。点字ブロックが剥がれている。	【府】排水マスを清掃し、点字シートを補修します	大阪府池田土木事務所			済
3	（主）伊丹豊中線	岡町3-25付近道路	感应式押ボタン機器の更新。	【警】令和7年更新予定。	豊中警察			済
4	市道 阪急西側北線	岡町北1-2-20付近道路	歩道に段差がある。段差を改善してほしい。	【市（保）】歩道部平板修繕	基盤保全課			済

【大池小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 本町第77号線	市本町5-6-23付近交差点	自動車スピードを出している。止まれ更新、規制標識更新、電柱幕他。	【市（交）】「スピード落とせ」電柱幕設置（済） 【警】路面標示更改（済）	交通政策課 豊中警察			済
2	市道 千里川右岸1号線	千里園3-1-45付近道路	自動車スピードを出している。路面標示や電柱幕による啓発。	【市（交）】「スピード落とせ！」電柱幕設置。	交通政策課			済
3	市道 刀根山線	千里園2-2-1付近交差点	交差点の安全対策。	【市（整）】千里川右岸1号線から交差点に流入する車両の速度抑制のため、注意喚起の標識を設置する	基盤整備課			未済
4	市道 本町第23号線、市道 本町第26号線	本町2-1-54付近交差点	見通しが悪い。路面標示や電柱幕による啓発。	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済

【螢池小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 螢池南町第1号線、市管理道路	螢池中町1-9-9付近道路	自動車が進入してくる。路面標示の更新。	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済
2	市管理道路	螢池中町1-9-11付近道路	自動車が進入してくる。とまれの更新。	【警】路面標示更改	豊中警察			済
3	市管理道路	螢池中町1-14-8付近道路	自動車が進入してくる。止まれ、スクールゾーンの更新。	【警】路面標示更改（済） 【市（保）】路面標示更新	基盤保全課 豊中警察			済
4	市道 螢池中町第14号線、市道 螢池中町第26号線	螢池中町1-12-16付近交差点	見通しが悪い。路面標示の更新、スクールゾーン設置。	【市（保）】「スクールゾーン」路面標示設置検討	基盤保全課			済
7	市道 大阪国際空港線	螢池中町4-5-39付近歩道	自転車が歩道を走行している。電柱幕の追加。	【市（交）】「子どもに注意！」電柱幕設置	交通政策課			済
8	市道 大阪国際空港線	螢池中町4-5-39	自転車が歩道を走行している。ミラーなど付けてほしい。	【市（整）】自転車通行空間整備（済）	基盤整備課			済
9	（主）旧大阪池田線	螢池中町4-5-39付近道路	自動車スピードを出している。路面標示の更新、注意喚起。区画線、止まれ引き直し。	【府】外側線を更新します。※水道工事範囲は豊中市で復旧予定です。	大阪府池田土木事務所			済
11	（主）旧大阪池田線	螢池北町2-2-16付近交差点	見通しが悪い。自動車が飛び出してくる。交差点のカラー化。	【府】カラー舗装は整備困難	大阪府池田土木事務所	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課	済
12	（主）旧大阪池田線	螢池北町2-3-20付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。成長する植樹をなくし、花壇にしてください。	【市（維）】年2回（夏頃、秋頃）に剪定を行っています。今後も定期的に剪定を行います。	維持修繕課			済
13	（主）大阪池田線	螢池西町2-5-38付近交差点	歩行者が渡りにくい。青時間を長くしてほしい。見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。交差点西側からの右折南進する車両が柱で歩行者を確認できない。	【警】歩車分離は、歩行者の需要が少ないために見送る。 【府】カーブミラー設置困難	豊中警察 大阪府池田土木事務所	【府】右折車への注意喚起路面表示の設置を検討します	大阪府池田土木事務所	未済
17	市道 阪急西側北線	螢池南町2-3-18付近交差点	自動車スピードを出している。路面標示の更新、注意喚起、交差点カラー化。	【市（交）】既設の電柱幕「子どもに注意！」を「スピード落とせ！」に更新。（済） 【市（保）】路面標示更新。重要交差点ではないためカラー化の設置は見送り。（済）	交通政策課 基盤保全課			済

【桜井谷小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	(主) 大阪中央環状線	柴原町4-1-6 付近歩道	自転車が歩道を走行している。歩道橋から歩道に出る際に死角となり自転車が見えないミラーをつける等。	【府】歩行者注意の路面表示設置	大阪府池田土木事務所			済
2	(主) 大阪中央環状線	柴原町2-8-9 付近歩道	自転車が歩道を走行している。歩道橋から歩道に降りる際に死角となり自転車が見えないのでミラーをつける等。電柱幕の更新。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕更新(済) 【府】歩行者注意の路面表示設置(済)	交通政策課 大阪府池田土木事務所			済
4	市道 柴原町第47号線	柴原町2-3-15 付近交差点	自動車が飛び出してくる。電柱幕による注意喚起。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済
5	市道 柴原町第20号線	柴原町5-13-11 付近道路	自転車スピードを出している。電柱幕による注意喚起、とまれの引き直し。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置(済) 【警】路面標示更改(済)	交通政策課 豊中警察			済
6	市道 二中南側桜の町線	柴原町5-18-40 付近交差点	自動車が進入してくる。どの方向からも自動車の往来が多いため、電柱幕による注意喚起。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済
8	市道 宮山町第39号線	宮山町4-6-15 付近交差点	見通しが悪い。電柱幕による注意喚起、とまれの引き直し。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置(済) 【警】路面標示更改(済)	交通政策課 豊中警察			済
9	市道 二中北通り線	宮山町1-8-6 付近道路	見通しが悪い。電柱幕による注意喚起。自動車がスピードを出している。啓発。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済
10	市道 宮山町第69号線	宮山町2-17-47 付近道路	見通しが悪い。自転車スピードを出している。電柱幕による注意喚起、とまれの引き直し。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置(済) 【警】路面標示更改(済)	交通政策課 豊中警察			済

【上野小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	(主) 豊中亀岡線	上野東3-17-12 付近道路	自転車スピードを出している。電柱幕による啓発。	【府】自転車利用者に対する注意喚起を検討します。	大阪府池田土木事務所			済
3	市道 上野西第32号線	上野西2-16-43 付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。	【市(その他)】剪定・除草	市(その他)			済
5	市道 上野西第46号線、 市道 上野西第51号線	上野西1-12-1 付近交差点	車、自転車がともに多く、一時停止の無視がある。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置。(済) 【市(保)】路面標示「スクールゾーン」設置済み。(済)	交通政策課 基盤保全課			済
6	市道 東豊中線、市道 上野西第46号線	上野西1-13-32 付近交差点	自動車が進入してくる。区画線引き直し。バス道、側道ともに車両の往来が多い。前後左右の確認が必要。	【市(保)】路面標示更新(済) 【警】路面標示更改(済)	基盤保全課 豊中警察			済
7	市道 少路上野坂線	上野坂2-17-9 付近道路	自動車がスピードを出している。電柱幕による注意喚起。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済
8	市道 千里園熊野田線	上野東2-15-32 付近交差点	信号が見えにくい。頂上を超えた付近のため気づかれない。	【市(保)】電柱幕設置検討(済) 【警】令和5年 LED灯器故障交換済み。(済)	基盤保全課 豊中警察			済
9	市道 千里園熊野田線、市道 上野東第17号線	上野東2-19-53 付近交差点	自動車がスピードを出している。	【市(交)】「速度落とせ」「歩行者に注意」の看板設置済み。(済) 【警】指導取締り(済)	交通政策課 豊中警察			済
11	(主) 豊中亀岡線	上野東2-2-32 付近交差点	信号がない。歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
12	市道 上野西第56号線	上野西1-8-27 付近道路	脇道の見通しが悪いとまれの更新。	【警】路面標示更改	豊中警察			済

【新田小学校】								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 上新田第39号線	上新田2-24-47 付近交差点	自転車飛び出してくる。注意喚起。自動車が飛び出してくる。自転車がスピードを出して一時停止せず坂を降りてくる。	【市(交)】「自転車スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済
2	市道 新千里2号線	上新田1-20-5 付近歩道	自転車歩道を走行している。歩行者への注意喚起。坂道で道も曲がっており、出会い頭の事故が多い。	【市(交)】「自転車スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済
3	市道 上新田第36号線	上新田1-285-4 付近交差点	自動車が飛び出してくる。注意喚起。自転車もスピードを出しており、自動車との接触の恐れあり。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕更新	交通政策課			済
4	市道 上新田第31号線	上新田2-24-4 付近道路	抜け道となっている。注意喚起。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済
5	市道 上新田第33号線	上新田2-22-27 付近道路	道は細い多くの車を通る。通学路であることがよくわかるようにしてほしい。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済

6	市道 上新田第5号線	上新田2-1 9-6 付近交差点	自動車が飛び出してくる。一時停止の設置。	【警】路面標示更改。一時停止は設置基準満たさず見送り。	豊中警察			済
7	(主) 旧大阪中央環状線	上新田2-1 1-3 8 付近道路	自動車が飛び出してくる。注意喚起。	【府・教】店舗への指導。(済)	豊中市教育委員会 大阪府池田土木事務所			済
8	市道 上新田第2 5号線	上新田4-6-8 付近道路	自転車がスピードを出している。注意喚起。	【市(交)】「自転車スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済
9	市道 上新田第8号線	上新田2-6-2 3 付近道路	横断歩道・道路標識がない。通行帯の色を変えて欲しい。歩道がない。路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。	【市(保)】路側帯(グリーンベルト)の設置を検討したが、路線における道路幅員が片側の路側帯分しか有していなかった。片側の設置では走行車両が一方に寄り付き、沿道から出入りする車両と接触する危険性が高まると判断し、警察と協議の上設置を見送る。	基盤保全課	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置。	交通政策課	済
10	市道 上新田線	上新田1-6-1 0 付近交差点	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】カーブミラー設置検討	基盤保全課			未済
11	市道 上新田第2 3号線	上新田1-1 1-8 付近交差点	自転車がスピードを出している。注意喚起。中央環状線から入ってくる車もスピードを出している。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済

【北丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
3	市道 新千里北町第3 8号線	新千里北町1-1 7-1 付近道路	信号がない。歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
5	市道 新千里北町第3 8号線、市道 新千里北町第4 2号線	新千里北町3-5-3 付近交差点	信号がない。信号機を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置。	交通政策課	済
6	市道 新千里北町第4 7号線	新千里北町3-4-4 2 付近道路	歩道が狭い。側溝の蓋掛けをしてほしい。	【市(保)】市では清掃等の観点から側溝へ蓋の設置は行っていない。側溝蓋の設置は難しい。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済

【東丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	市道 新千里東町歩第5号線	新千里東町2-5-1 2 付近歩路	橋の幅を広げて欲しい。	【市(整)】歩行者の十分なすれ違いができる幅員(w=2.5m)であるが、歩行者の広がりによるすれ違いにくさを防ぐため、橋梁中央に破線を設置し、東行きと西行きを分断する。	基盤整備課			済

【東豊中小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 上野新田線	東豊中町3-3-2 0 付近交差点	信号がない。信号機を設置してほしい。信号・横断歩道がなく、朝は特に車やバイク自転車などがスピードを上げて通行する。	【警】設置基準満たさず見送り	豊中警察	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置。	交通政策課	済
3	市道 東豊中町第9 0号線	東豊中町5-1 6-1 付近交差点	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】カーブミラー設置検討	基盤保全課			未済
4	市道 東豊中町第6 5号線	東豊中町4-1 9-3 0 付近道路	自動車がスピードを出している。徐行を促すような、道路標識の設置。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課			済
5	市道 東豊中町第2 7号線	東豊中町3-3 0-1 6 付近道路	自動車がめいわく駐車している。駐車禁止の取締り強化。	【警】指導取締り	豊中警察			済
6	市道 上野新田線	東豊中町4-8-3 6 付近道路	信号がない。歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済

【西丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 新千里西町歩第1 5号線	新千里西町2-1 7-2 付近歩路	歩道横(東側)の溝に落ち葉や土が流入して、経年で固まってきています。大雨の時には水を流す機能が果たせず、道路に水が流れ出します。複数箇所で固まってしまっている落ち葉と土を取り除いてください。	【市(公)】落ち葉と土を取り除きました。歩道南側も作業予定です。	公園みどり推進課			済
2	市道 千里西町外回り線	新千里西町2-6-6 付近道路	自動車がスピードを出している。横断歩道があるが、自動車がスピードを出している。反対車線も横断歩道手前がカーブになっており見通しが悪く自動車が横断歩道に気付きにくい構造になっています。信号の設置または注意喚起の標識設置を希望します。	【市(保)】注意喚起看板設置済(済) 【警】標示更改(済)	基盤保全課 豊中警察			済

4	市道 新千里西町歩第3 0号線	新千里西町2-2-1 4 付近歩路	自転車スピードを出している。ばらの木児童公園南側の下り坂から自転車がスピードを出して下りてくる。特にトンネル内が暗くて狭いため児童と自転車が接触してしまうこともある。トンネル端部に通学路の表示舗装をお願いします。	【市（保）】路面シート設置検討	基盤保全課			済
5	市道 新千里西町歩第2 8号線	新千里西町2-2 4-1 付近歩路	交差点西側の下り坂から自転車がスピードを出して下りてきます。通学路として多くの児童が通る交差点のため、通学路表示、標識、自動車のスピードを低減させるアーチ(Uの字)型の車止め等の設置をお願いしたいです。	【市（公）】交差点付近にある高木の剪定を行います。（済） 【市（保）】路面シート設置検討（済）	基盤保全課 公園みどり推進課			済

【刀根山小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 刀根山小学校北通り線	刀根山6-3-3 6 付近道路	車が多い道路であることからドライバーへの注意喚起として表示を取り替えてほしい。	【教】「文マーク」更新	豊中市教育委員会			済
2	市道 刀根山線	刀根山2-1-3 2 付近道路	自動車がスピードを出している。道幅が狭くリーンベルトも設置出来ないのであれば、自動車が坂道をスピード出して走行するので、注意喚起の垂れ幕等の設置をお願いしたい。	【市（交）】「スピード落とせ！」電柱幕設置	交通政策課			済
3	市道 刀根山元町第1 8号線	刀根山元町3-3 付近道路	見通しが悪い。写真の交差点の左から車がよく通り、前方の狭い道から子どもが出てくるのが見えにくいので注意喚起の垂れ幕や看板の設置をしてほしい。	【市（交）】「子どもに注意！」電柱幕設置	交通政策課			済
4	市道 刀根山元町第1 6号線	刀根山元町4-2 付近道路	中央環状線の出入りのための近道であり道幅が大変狭い。登校時の交通量が多く、ドライバーへの注意喚起が目立つように垂れ幕や看板設置をお願いしたい。	【市（交）】「子どもに注意！」電柱幕設置	交通政策課			済
5	市道 刀根山元町第1 6号線	刀根山元町4-3 付近道路	交差点の側溝がかなり深く、子どもが通学する際に落ちる危険があるので、側溝の蓋をしてほしい。	【市（保）】民地内の側溝のため、蓋の設置は難しい。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
6	市道 清風荘刀根山公園線	刀根山元町1 2-3 5 付近道路	電柱幕が劣化しているので交換してほしい。	【市（交）】「スピード落とせ！」電柱幕更新	交通政策課			済
7	市道 刀根山第1 6号線	刀根山6-1-1 5 付近道路	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。通学路として公園を抜ける道を認めており、子どもが公園から出る際に子ども園送迎の保護者の自動車と接触する可能性が高い。	【市（保）】公園の出入り用のカーブミラーは設置していない。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済

【南丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 新千里南町第1 4号線	新千里南町2-1 0-2 9 付近道路	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。車の減速を促す表示、スクールゾーンの表示が欲しい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
2	市道 千里南町外回り線	新千里南町2-4-2 0 付近交差点	信号がない。信号機を設置してほしい。歩道が狭く、自転車も道路を通る。車もスピードが出ている。ミラーも欲しい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課	済

【少路小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 西緑丘第2 9号線	豊中市緑丘1-2-6 付近道路	歩道が狭い。側溝の蓋掛けをしてほしい。	【市（保）】市では清掃等の観点から側溝へ蓋の設置は行っていない。側溝蓋の設置は難しい。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
2	市道 翠丘東豊中線	西緑丘2-9-1 付近道路	信号が見えにくい。LED化（太陽光の反射の軽減）をしてほしい。	【警】令和9年度までにすべての信号をLED化予定。※3次プログラム対応済み。西側一時停止更改済み。	豊中警察			済
3	市道 翠丘東豊中線	豊中市西緑丘2-9-1 付近道路	歩行者が渡りにくい。時差式信号に変更してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。※3次プログラム対応済み。西側一時停止更改済み	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
4	市道 翠丘東豊中線	西緑丘2-8-1 付近道路	信号無視が多い。坂の頂上に信号があるため見通しが悪い。信号の存在を予告するような標識がほしい。	【警】自動車の取締り強化。※3次プログラム対応済み。西側一時停止更改済み	豊中警察			済
5	市道 翠丘東豊中線	西緑丘2-8-1 付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。	【市（維）】剪定・除草	維持修繕課			済
6	市道 西緑丘第1 0号線	西緑丘2-8-1 付近道路	横断歩道・道路標識が薄い。横断歩道・道路標示を更新してほしい。スクールゾーンの表示が消えている。	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済
7	市道 西緑丘第1 0号線	西緑丘2-5-1 付近道路	横断歩道・道路標識が薄い。グリーンベルト、スクールゾーンの地面表示が消えているので更新してほしい。	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済

9	市道 緑丘第9 4号線	緑丘1-2 6-5 3付近道路	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。北からの歩行者が東行きの自動車から見えにくいのでカーブミラーの角度を変更して欲しい。	【市（保）】カーブミラー鏡面方向調整検討	基盤保全課			未済
10	市道 緑丘第8 7号線	緑丘1-2 3-8 付近交差点	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	【市（保）】カーブミラー設置検討	基盤保全課			未済
12	市道 緑丘第9 6号線	緑丘2-5-9 付近道路	南東からの自動車にも視認できるよう、電柱幕を増設して欲しい。	【市（交）】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課			済
13	市道 西緑丘第2 9号線	緑丘1-1 0-1 6 付近道路	通学時間のみの時間指定で正門前を通行止めにはできないでしょうか。	【警】時間帯規制について豊中市教育委員会と検討中。豊中市内全校について見直し。	豊中警察			済

【野畑小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 永楽荘中道橋線	春日町4-1-1 4 付近道路	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
2	(主) 豊中亀岡線	永楽荘1-3-1 5 付近歩道	歩道が狭い。歩道を広げてほしい。自転車が信号を守らずスピードを出して歩行者の真横を通っていくので、大変危険。車道から歩道に進路を変更して自転車を通ると、事故につながります。雨の日は児童が傘をさして歩道をすれ違うのも難しい状態。	【府】歩道拡幅困難。	大阪府池田土木事務所	【市（交）】「自転車スピード落とせ」電柱幕設置。※市道角	交通政策課	済
6	永楽荘3丁目第2 公園	永楽荘4-2-2 1 付近公園	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。	【市（公）（保）】桜の剪定、除草（済）	基盤保全課 公園みどり推進課			済
10	(主) 豊中亀岡線	春日町5-6-1 0 付近歩道	歩道が狭い。歩道を広げてほしい。信号待ちの自転車が停まっていると、歩行者が通れない。	【府】歩道拡幅困難。	大阪府池田土木事務所	【教】注意喚起・安全指導。	豊中市教育委員会	済
11	(主) 豊中亀岡線	春日町5-6-1 0 付近交差点	自動車や自転車の交通量が朝の時間帯は多くて危険です。安全上監視を強化してください。	【警】立番強化	豊中警察			済
12	(主) 豊中亀岡線	春日町5-8-8 付近歩道	歩道に段差がある。段差を改善してほしい。坂道の通学路に複数箇所根っこによる段差が見られ、危険。	【府】段差を改善します。	大阪府池田土木事務所			済
13	(主) 豊中亀岡線	向丘3-1 1-4 5 付近歩道	歩道上の駐輪が多く、大変危険ですので、撤去等の対応をお願いします。大きなバイクなどに引っかかって転倒してきたら大事故になります。自転車が放置されている。歩道上の駐輪が多く、大変危険ですので、撤去等の対応をお願いします。	【府】横断防止柵に駐輪禁止の貼紙を設置し、店舗等へ指導を行います。	大阪府池田土木事務所			未済
14	(主) 豊中亀岡線	向丘3-1 1-5 1 付近交差点	信号がない。信号機を設置してほしい。横断歩道に信号がない。	【警】路面標示更改（ダイヤマーク）（済） 【市（保）】路面標示更新（スクールゾーン）等（済）	基盤保全課 豊中警察			済
15	市道 向丘第2 5号線	向丘3-1 0-1 5 付近道路	白線とスクールゾーンの表示が消えている。	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済
17	(主) 豊中亀岡線	向丘3-8-1 7 付近道路	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置。	交通政策課	済

【東豊台小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 兎川線	上野坂1-3-1 付近道路	歩道がない。路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。通勤通学時間帯にスピードを出した車、バイク、自転車が通過する。	【市（保）】路側帯設置に必要な幅員の基準を満たさない。電柱幕設置検討。	基盤保全課			済
2	市道 島熊山東豊中線	東豊中町1-1-2 7 付近歩道	歩道が狭い。歩道を広げてほしい。	【市（整）】既設横断防止柵を撤去してバス停標識を車道側へ少し移設し、歩道幅員を現況よりも拡げる。また、阪急バスにバス待ち客の整列を促す注意喚起を依頼する。（済）	基盤整備課			済
3	市道 島熊山東豊中線	東豊中町1-6-2 付近道路	自動車がスピードを出している。横断歩道に信号機を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導。	豊中市教育委員会	済
4	市道 上野新田線	東豊中町4-1-1 付近歩道	自転車がスピードを出している。スクールゾーンであることを目立つように表示、色分け。通勤通学時間帯は、自転車だけでなく、車も通り抜けるため危険。	【市（保）】「スクールゾーン」路面標示設置検討	基盤保全課			済
5	市道 東豊中町第1 4 6号線	東豊中町6-5-1 6 付近道路	自動車がスピードを出している。ハンプを設置してもまだまだスピードを出す車がある。	【警】指導取締り	豊中警察			済
6	市道 東豊中団地熊野町線	東豊中町6-2 1-3 0 付近交差点	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導。	豊中市教育委員会	済
7	市道 東豊中団地熊野町線	東豊中町6-2 1-3 0 付近道路	歩道がない。路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。	【市（保）】路側帯設置に必要な幅員の基準を満たさない。電柱幕設置検討。	基盤保全課			済

【箕輪小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	市道 豊中駅箕輪線	玉井町3-1 1-2 1 付近道路	自動車がスピードを出している。横断歩道の設置や、運転者が認識しやすい標識の設置。	【警】指導取締り	豊中警察			済

3	市道 豊中駅箕輪線	玉井町3-1 1-2 1 付近道路	張り替えを要望。	【教】「文マーク」更新	豊中市教育委員会		済
4	(主) 伊丹豊中線	山ノ上町6-1 付近交差点	自動車が飛び出してくる。飛び出し注意等の電柱幕設置。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置	交通政策課		済
5	市道 箕輪小学校東通り線	立花町3-1 3-4 1 付近道路	自動車がスピードを出している。	【警】指導取締り	豊中警察		済
6	市道 豊中駅箕輪線	箕輪2-8-2 付近道路	自動車がスピードを出している。	【市(交)】「スピード落とせ!」電柱幕設置。	交通政策課		済
7	市道 箕輪小学校東通り線	箕輪1-1 5-9 付近道路	自動車がスピードを出している。	【市(交)】「スピード落とせ」電柱幕設置。	交通政策課		済
8	市道 箕輪小学校東通り線	箕輪1-7-1 付近道路	自動車がスピードを出している。	【市(交)】「スピード落とせ」電柱幕更新 ※保全課の幕から交通政策課の幕に更新。	交通政策課		済
9	(主) 伊丹豊中線	山ノ上町8-2 付近道路	横断歩道・道路標識が薄い。横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】路面標示更改	豊中警察		済
11	市道 走井第14号線	走井1-3-1 9 付近道路	自動車が進入してくる。道が狭く大きな車が来た時に、子ども達の避難場所がないため危ない。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課		済
12	市道 走井第29号線	走井1-5-1 付近道路	近くに駐車場があり、バックしてくる車もいて危ないと感じた。	【市(交)】「子どもに注意!」電柱幕設置	交通政策課		済

【桜井谷東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 桜の町第5号線	春日町1-1-1 付近道路	文字が消えかかっている。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新※基盤保全課の幕から交通政策課の幕に更新	交通政策課			済
2	市道 桜の町第5号線	春日町1-1-1 付近道路	子どもの飛び出しが多いため、飛び出し注意の看板を設置してほしい右側の電柱	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置。	交通政策課			済
3	市道 桜の町第37号線	桜の町3-3-1 付近道路	段差ありの看板そばに飛び出し注意の看板を設置してほしい	【市(保)】「とび出し注意」看板設置検討	基盤保全課			済
4	市道 桜の町第37号線	桜の町3-1 3-1 付近道路	写真に撮った電柱の両脇に飛び出し注意の看板を設置してほしい	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
5	市道 桜の町第37号線	桜の町3-1 8-3 付近道路	電柱幕設置希望。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
6	市道 桜の町第38号線	桜の町3-2 0-1 0 付近道路	スクーリングの文字が見えない	【教】「文マーク」更新(済)	豊中市教育委員会			済
7	市道 桜の町第48号線	桜の町4-8-1 6 付近道路	自転車も自動車もスピードを出していることが多い。飛び出し注意や子どもに注意の電柱幕設置を希望。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
8	市道 桜の町第32号線	桜の町4-9-1 付近道路	飛び出し注意が見えないため、橋の欄干に飛び出し注意の看板を設置してほしい	【市(保)】「とび出し注意」看板設置検討	基盤保全課			済
9	市道 千里川右岸1号線	桜の町4-1 0-3 1 付近道路	電柱幕の交換	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
10	市道 千里川右岸1号線	春日町1-6-1 8 付近道路	歩道がない。路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。グリーンベルトの設置(中道橋から神鞍橋)。	【市(保)】路側帯設置に必要な幅員の基準を満たさない。電柱幕設置検討。	基盤保全課			済
11	市道 千里川右岸1号線	春日町1-6-1 8 付近道路	飛び出し注意の幕設置(フェンスにはる)希望	【市(交)】「スピード落とせ」電柱幕設置(済) 【市(保)】「とびだしちゅうい」横断幕設置(済)	交通政策課 基盤保全課			済
13	市道 千里川右岸1号線	春日町2-1 8-2 7 付近道路	幕の下部分が劣化と破損。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
14	市道 桜の町第43号線	桜の町1-5-1 3 付近道路	交通安全の幕劣化のため交換希望	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
15	市道 桜の町第43号線	桜の町2-6-2 3 付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。	【市(管)】指導後、剪定済 【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課 基盤管理課			済
16	市道 千里川右岸1号線	桜の町1-8-1 付近道路	歩行者が飛び出してくる。道を渡るため児童が飛び出しやすい。橋の欄干に注意喚起できるスピード落とせや通学路の看板がほしい。	【市(保)】橋の欄干は運転者からの視認性が低い ため、看板の設置は見送る。	基盤保全課	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課	済
17	市道 千里川右岸1号線	桜の町2-8-1 6 付近道路	子どもに注意の看板の字が消えている。看板の向きも南へ下る車輦に見えるようにしてほしい	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
18	市道 千里川左岸1号線	上野西4-6-6 2 付近道路	見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】カーブミラー設置検討、注意喚起看板設置検討。 【警】路面標示更改(済)	基盤保全課 豊中警察			未済
19	市道 上野西第1号線	上野西4-8-2 8 付近道路	交通量が多く、停止線も消えかかっている。子ども飛び出し注意の看板を設置希望。	【警】路面標示更改。(済) 【市(交)】注意喚起※見通しよい、横断歩道あり、ダイヤ予告マークあり、設置可能な電柱なし(済)	交通政策課 豊中警察			済
20	市道 桜の町第28号線	桜の町6-5-1 付近道路	街灯はあるが夕方方は薄暗くなるため。	【市(保)】街路灯設置検討	基盤保全課			未済
21	市道 桜の町第28号線	豊中市桜の町6-5-2 付近道路	細い路地から出てくる道のため、子どもの飛び出しが考えられるため。	【市(交)】注意喚起※見通しよい、横断歩道あり、予告ダイヤマークあり、設置可能な電柱なし	交通政策課			済
22	市道 桜の町第24号線	桜の町6-1 0-2 7 付近道路	電柱幕交換希望。	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
23	市道 桜の町第56号線、 市道 桜の町第59号線	桜の町6-2 2-3 3 付近交差点	横断歩道・道路標識が薄い。横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】路面標示更改	豊中警察			済
24	市道 桜の町第53号線	桜の町6-2 2-3 3 付近道路	子供に注意の電柱幕設置	【市(交)】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
25	市道 桜の町第11号線	向丘1-3-1 8 付近交差点	見通しが悪い。T字路右側にはブルーがあり、目隠しのため幕が設置され視界が悪い。カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】カーブミラー設置検討	基盤保全課			未済

26	市道 桜の町第11号線	向丘1-3-43付近歩道	柵がない。柵を設置してほしい。子どもたちが横断歩道の手前で斜め横断するため柵を設置してほしい。車の通りも多いため。	【市（保）】歩道幅員が不足するため、横断防止柵は設置出来ない。第3次プログラムで同様の要望有り。注意喚起対策実施済み。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
27	市道 桜の町第11号線	向丘1-3-43付近道路	電柱幕交換希望。	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕更新	交通政策課			済
28	市道 向丘第9号線	桜の町7-10-24付近道路	坂の両脇の溝にグレーチングを設置してほしい	【市（保）】市では清掃等の観点から側溝へ蓋の設置は行っていない。側溝蓋の設置は難しい。	基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
30	市道 向丘第8号線	少路2-1-6付近道路	看板交換希望。	【市（保）】「とび出し注意」木杵組電柱幕更新	基盤保全課			済
31	市道 少路第15号線	少路1-4-23付近道路	点字ブロックそばに『止まれ右左』をかいてほしい。	【市（管）】指導後、剪定済（済） 【市（保）】路面標示設置検討。（済）	基盤保全課 基盤管理課			済
33	市道 少路第17号線	少路1-1-21付近道路	T字路の自動車の停止線が消えているため止まれをかいてほしい。	【警】路面標示更改	豊中警察			済
35	市道 少路第14号線	少路1-8-7付近道路	横断歩道・道路標識が薄い。横断歩道・道路標示を更新してほしい。横断歩道が薄いため書き直し希望。	【警】路面標示更改	豊中警察			済
36	市道 少路第14号線	少路1-9-20付近道路	横断歩道・道路標識が薄い。横断歩道・道路標示を更新してほしい。横断歩道が薄いため書き直しを希望。	【警】路面標示更改	豊中警察			済
37	市道 少路第15号線	少路1-1-21付近道路	消火栓の看板が設置されている電柱に、飛び出し注意の看板を設置してほしい。	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
38	市道 少路第15号線	少路1-3-10付近道路	自動車がスピードを出しやすいため、飛び出し注意の電柱幕を設置希望。	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課			済
39	市道 少路第12号線	少路1-3-10付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。飛び出し注意の看板が見えにくい。	【市（維）】剪定や除草	維持修繕課			済
40	市道 少路第14号線	少路1-3-12付近道路	カーブミラーの間。	【市（保）】「事故多しスピード落とせ」看板設置検討	基盤保全課			済
41	市道 翠丘東豊中線	少路2-8-13付近道路	スクールゾーンおよび飛び出し注意看板の設置をしてほしい。	【教】「文マーク」設置（済） 【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置（済）	交通政策課 豊中市教育委員会			済
42	市道 翠丘東豊中線	少路2-4-8付近道路	オアシスの駐車場入口のためスクールゾーンのマークを電柱に設置してほしい、電柱幕設置希望。	【教】「文」マーク設置	豊中市教育委員会			済
43	市道 少路第1号線	少路2-2-28付近道路	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。歩道が途中で無くなる。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
44	市道 少路第1号線	少路2-2-28付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。飛び出し注意の看板が見えないため。	【市（維）】剪定や除草	維持修繕課			済
45	市道 翠丘東豊中線	少路2-3-65付近道路	見通しが悪い。剪定や除草をしてほしい。交通安全の幕が街路樹が伸びて見えない。	【市（維）】剪定や除草	維持修繕課			済
46	市道 西緑丘線	少路2-2-8付近道路	飛び出し注意の看板破損のため交換希望。	【市（交）】「子ども飛び出し注意」看板更新。	交通政策課			済
47	市道 桜の町第8号線	桜の町7-1-3付近道路	電柱幕の交換劣化のため字が見えず。	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕更新※基盤保全課の幕から交通政策課の幕に更新	交通政策課			済

【北緑丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 小野原豊中線	北緑丘2-2-23付近交差点	歩行者が渡りにくい。青時間を長くしてほしい。若しくはスクランブル化。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
2	市道 北緑丘団地線	北緑丘1-2-3付近歩道	何かの標識の跡？危険。	【市（管）】撤去の勧告後、撤去済。	基盤管理課			済
3	緑丘北通り線	緑丘5-8-1付近歩道	大雨が降ると水がたまる。子どもたちは足を濡らさないと通行できない。段差のため危険。	【市（維）】段差解消	維持修繕課			済

【新田南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	府道 吹田箕面線	上新田4-8-15付近道路	歩道がない。注意喚起の表示。	【府】歩道整備困難。	大阪府池田土木事務所	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
4	市道 上新田第29号線	上新田4-9-12付近交差点	横断歩道・道路標識がない。横断歩道・道路標示を設置してほしい。横断歩道と信号機の設置が必要と認識する。	【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（保）】主道路がわかり易いよう誘導線の設置。	基盤保全課	済
5	市道 上新田第21号線	上新田4-18-56付近交差点	子ども飛び出しの注意喚起と速度超過の注意喚起。冬季は路面凍結防止剤の配置。	【市（維）】当該箇所に凍結防止剤を設置（済） 【市（交）】「子どもに注意！」電柱幕更新（済）	交通政策課 維持修繕課			済

6	市道 上新田第19号線	上新田4-23-18付近道路	グリーンベルトを設置していただいているが、冬季は路面が凍結することもあり坂で蛇行しているのでスリップするにも車両もある。この区間のグリーンベルトを使用して登下校する児童は多く、車両の通行量も多い。	【市（維）】当該箇所に凍結防止剤設置。（済） 【市（保）】柵設置検討。（済）	基盤保全課 維持修繕課			済
8	市道 上新田中央線	上新田4-22-6付近道路	自動車がスピードを出している。スピードが出せないような路面の加工はできないものか。	【市（保）】速度抑制対策検討	基盤保全課			済
9	市道 上新田中央線	上新田3丁目5-26付近道路	自動車がスピードを出している。運転者から見やすい掲示。スピード抑制の注意掲示。	【市（交）】電柱幕設置済 【市（保）】当該道路は吹田市の道路	交通政策課 基盤保全課	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
10	市道 上新田第14号線	上新田3-3-9付近道路	自動車が進入してくる。構造的な歩行者の安全確保が困難であれば、通行規制、速度規制、注意喚起など、子どもの安全に配慮する規制をお願いしたい。	【市（交）】電柱幕設置検討	交通政策課			済
11	市道 上新田第14号線	上新田3-8-7付近交差点	見通しが悪い。隅切がほしい。	【教】除草作業 【警】止まれの更新	豊中警察			済
13	（主）旧大阪中央環状線	上新田2-1-27付近道路	歩道がない。歩道が無く道幅も狭い。自動車の速度も早く、道路に面した住宅から出る子どもたちが大変危険である。速度規制や子どもの飛び出しの危険性を伝える方法を実施してほしい。	【府】歩道拡幅困難。	大阪府池田土木事務所	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済
14	（主）旧大阪中央環状線	上新田2-9-22付近道路	歩道がない。歩行するスペースの確保。側溝の蓋の設置。自動車等のスピード抑制と歩行者注意の喚起など。	【府】側溝蓋の設置を検討します。	大阪府池田土木事務所			未済
15	市道 上新田第27号線	上新田4-1-18付近道路	見通しが悪い。交通量が多く、横断者も多いので運転者は死角からの子どもの飛び出しに気付き難い。道路上の自動車と駐車場から出る自動車への注意を促す表示をお願いしたい。	【市（交）】「子どもに注意！」電柱幕設置	交通政策課			済
16	（主）旧大阪中央環状線	上新田4-6-16付近道路	自動車がスピードを出している。道路に沿った歩道が無く、歩行者の安全を確保することが困難。通過する自動車の速度も気になる。自動車等の速度規制等ができないか。ドライバーへの子どもの飛び出し注意喚起の表示。	【府】歩道拡幅困難	交通政策課 大阪府池田土木事務所	【教】注意喚起・安全指導	豊中市教育委員会	済