

第4次（令和5年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（未就学児施設）

【HOPPA蛭池駅前】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	国道176号	蛭池東町3-5-7付近歩道		【府】改善を検討します→検討の結果、民地の高さが決まっており対策が困難	大阪府池田土木事務所			済
2	市道 刀根山小学校北通り線	蛭池東町3-5-23付近道路		【市（管）】指導（文書）	基盤管理課			済
3	国道176号	蛭池東町2-4-12付近歩道		【府】歩道拡幅困難	大阪府池田土木事務所	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置	交通政策課	済
4	国道176号	蛭池東町3-5-7付近歩道		【警】指導取締り	豊中警察			済
5	国道176号	蛭池東町3-5-7付近交差点		【警】設置基準満たさず見送り	豊中警察	【市（交）】注意喚起・安全指導	交通政策課	済

【あけぼの幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 南桜塚第45号線	南桜塚2-13-1付近道路		【市（保）】電柱幕設置済み	基盤保全課			済

【いずみ保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	(主) 大阪池田線	蛭池西町1-16-7付近歩道橋		【府】清掃を実施します。	大阪府池田土木事務所			済
2	市道 刀根山小学校北通り線	蛭池東町2-11-12付近道路		【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】注意喚起・安全指導。	交通政策課	済
3	(主) 大阪池田線 市道 蛭池西町第9号線	蛭池西町2-16-31付近交差点		【府】カーブミラー設置困難 【警】停止線標示、「止まれ」文字更改。(済) 【市（保）】カーブミラー設置検討→府との協議により設置困難(済)	基盤保全課 豊中警察 大阪府池田土木事務所			済
4	市道 蛭池東町第23号線	豊中市蛭池東町1-8-5付近交差点		【市（保）】街路樹伐採検討	基盤保全課			済
5	市道 蛭池東町第27号線	蛭池東町1-6-9付近道路		【市（保）】路側帯設置に必要な幅員の基準を満たさない。電柱幕設置検討。	基盤保全課			済
6	(主) 大阪国際空港線	蛭池中町1-6-27付近交差点		【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】注意喚起・安全指導	交通政策課	済
7	市道 阪急西側北線	蛭池南町2-9-3付近交差点		【警】指導取締り	豊中警察			済
8	市道 蛭池中町第25号線	蛭池中町1-11-25付近交差点		【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（保）】路面標示更新	基盤保全課	済
9	市道 蛭池駅前線	豊中市蛭池中町3-2-3付近交差点		【市（保）】カーブミラー設置検討→設置位置がないため、設置不可。	基盤保全課	【市（保）】交差点マーク（十字）設置(済)	基盤保全課	済
10	市道 阪急西側北線	蛭池中町3-3-4付近交差点		【市（保）】カーブミラー設置(済)	基盤保全課			済
11	(主) 大阪池田線	蛭池西町1-16-7付近歩道橋		【府】触れる程度では危険はありません	大阪府池田土木事務所			済
12	(主) 大阪池田線	蛭池西町1-16-1付近歩道		【府】横断防止柵を設置します。	大阪府池田土木事務所			済
13	市道 蛭池北町第10号線	蛭池北町1-4-13付近道路		【市（保）】市では清掃等の観点から側溝へ蓋の設置は行っていない。宅地側の側溝の壁は民地であり、側溝蓋の設置は難しい。	基盤保全課	【市（保）】道路鋸（セーフアイ）設置。	基盤保全課	済
14	市道 大阪国際空港線	蛭池西町1-25-12付近歩道		【市（管）】指導済（口頭）	基盤管理課			済

【シャイニーキッズフォルテ】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	(主) 伊丹豊中線	豊中市北桜塚1-2-11付近歩道		【府】段差の改善を検討します	大阪府池田土木事務所	【府】注意喚起のポストコーン設置済		済
2	(主) 伊丹豊中線	北桜塚1-1-1付近歩道		【府】対策を検討中→通行部分に段差がないことを確認したため対策は不要	大阪府池田土木事務所			済

【東邦幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	市道 北桜塚第13号線	北桜塚2-7-3付近道路		【警】指導取締り	豊中警察			済
4	市道 北桜塚第14号線	北桜塚2-7-21付近道路		【警】停止線標示、「止まれ」文字更改	豊中警察			済

第4次（令和5年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（未就学児施設）

5	市道 北桜塚大塚公園線	北桜塚4-3-7付近道路		【警】指導取締り	豊中警察			済
---	-------------	--------------	--	----------	------	--	--	---

【旭丘かいせい保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	(主) 旧大阪中央環状線、市道 神崎刀根山線	夕日丘1-1-12付近交差点		【府】東側歩道は若干拡幅しました。西側歩道は拡幅困難です。過年度に看板設置済 【市（整）】有効幅員を2m以上確保できているため、拡幅不要。	基盤整備課 大阪府池田土木事務所	【市（管）】店舗への指導後、庇撤去済	基盤管理課	済
2	(主) 旧大阪中央環状線	赤阪1-1-12付近交差点		【府】設置しました。（工事に伴うもの）	大阪府池田土木事務所			済
3	市道 神崎刀根山線	夕日丘1-1-8付近歩道		【市（交）】「自転車スピード落とせ」電柱幕設置。	交通政策課			済

【ひかり保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 曾根南町第24号線	曾根南町1-6-28付近道路		【市（交）】放置自転車対策	交通政策課			済
2	市道 曾根南町第24号線	曾根南町1-6-2付近交差点		【市（交）】「スピード落とせ」電柱幕設置	交通政策課			済
3	市道 曾根南町第24号線	曾根南町1-5-11付近道路		【市（管）】指導後、看板撤去済。	基盤管理課			済
4	市道 曾根南町第24号線	曾根南町1-6-2付近交差点		【市（保）】路面標示更新	基盤保全課			済

【トレジャーキッズひがしとよなか保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 東豊中町第96号線	東豊中町5-3-6-6付近道路		【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】注意喚起・安全指導	交通政策課	済
2	市道 東豊中町第96号線	東豊中町5-3-6-6付近道路		【市（保）】路面標示設置	基盤保全課			済
3	(主) 旧大阪中央環状線	東豊中町5-3-6-20付近歩道		【市（交）】「自転車スピード落とせ」電柱幕設置（済） 【府】令和6年度に自転車通行空間を整備済	交通政策課 大阪府池田土木事務所			済
4	(主) 旧大阪中央環状線	東豊中町5-3-6-20付近歩道		【府】歩道拡幅困難	大阪府池田土木事務所	【市（交）】注意喚起	交通政策課	済
5	(主) 旧大阪中央環状線	東泉丘2-1-1付近交差点		【警】設置基準満たさず見送り。	豊中警察	【市（交）】注意喚起・安全指導	交通政策課	済
6	(主) 旧大阪中央環状線	東泉丘2-1-10付近歩道		【府】段差を応急補修済	大阪府池田土木事務所			済
7	千里公園	東泉丘2-2-14付近公園		【市（公）】自主管理協定で公園清掃を行っている団体の車両であることが分かりました。	公園みどり推進課			済
8	市道 東豊中町第98号線	東豊中町5-2-7-55付近交差点		【市（交）】「スピード落とせ」電柱幕設置	交通政策課			済
9	市道 東豊中町第95号線	東豊中町5-3-2-21付近道路		【警】指導取締り	豊中警察			済
10	二ノ切公園	東豊中町5-2-146付近公園		【市（公）】公道以外の団地内道路に接した出入口であること、高低差が大きいため現状ではバリアフリー化が難しいと考えています。バリアフリーに対応した出入口がプール側、球場側にありますので、そちらをご利用ください。	公園みどり推進課			済