

道路管理者による対策

対策箇所一覧

【桜塚小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	平塚熊野田線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和6年度
2	北桜塚大塚公園線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和7年度以降

【刀根山小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3	大阪国際空港線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和6年度
4	豊中柴原線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和7年度以降

【豊島小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
5	服部団地西側線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道拡幅、歩道改良整備	豊中市	令和6年度

【熊野田小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
6	曾根箕面線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和7年度以降
7	平塚熊野田線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和7年度以降

【庄内さくら学園】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
8	庄内中央線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和6年度

【千成小学校・庄内南小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
9	阪急西側南線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和6年度
10	阪急西側南線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和7年度以降

【庄内よつば学園】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	神崎刀根山線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道拡幅、歩道改良整備	豊中市	令和6年度

【豊島西小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
12	利倉園田線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和6年度

【東泉丘小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
13	新千里1号線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和6年度

【寺内小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
14	寺内第23号線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和7年度以降

【北条小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
15	北条豊南線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道改良整備	豊中市	令和7年度以降

【豊島北小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
16	勝部寺内線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和7年度以降

【原田小学校】


図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
17	原田伊丹線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和7年度以降

校区名

桜塚小学校

施工箇所

自転車通行空間整備事業(平塚熊野田線)



校区名	桜塚小学校	施工箇所	歩道改良整備事業(北桜塚大塚公園線)
-----	-------	------	--------------------




校区名

刀根山小学校

施工箇所

自転車通行空間整備事業(大阪国際空港線)




校区名

刀根山小学校

施工箇所

歩道改良整備事業(豊中柴原線)



- ・歩道が狭く、勾配がきつい
- ・段差、凹凸がある

<対策メニュー>

- ・歩道改良整備

凡 例


 : 令和7年度以降

校区名

豊島小学校

施工箇所

歩道改良整備事業(服部団地西側線)



・歩道が狭く、勾配がきつい
・段差・凹凸がある

<対策メニュー>
・歩道改良整備

凡例


■ : 令和6年度

校区名


熊野田小学校

施工箇所


自転車通行空間整備事業(曾根箕面線)



校区名	熊野田小学校	施工箇所	自転車通行空間整備事業(平塚熊野田線)
-----	--------	------	---------------------



校区名	庄内さくら学園	施工箇所	自転車通行空間整備事業(庄内中央線)
-----	---------	------	--------------------




凡例
 : 令和6年度

校区名

千成小学校・庄内南小学校

施工箇所

歩道改良整備事業(阪急西側南線)




校区名

千成小学校・庄内南小学校

施工箇所

歩道改良整備事業(阪急西側南線)




校区名

東泉丘小学校

施工箇所

自転車通行空間整備事業(新千里1号線)




校区名


寺内小学校

施工箇所


歩道改良整備事業(寺内第23号線)



校区名	北条小学校	施工箇所	歩道改良整備事業(北条豊南線)
-----	-------	------	-----------------



校区名	豊島北小学校	施工箇所	自転車通行空間整備事業(勝部寺内線)
-----	--------	------	--------------------



校区名

原田小学校

施工箇所

自転車通行空間整備事業(原田伊丹線)

