

対策要望箇所図

保育施設名	おひさま保育園	No.	7, 8
場所	7 赤阪1丁目1番付近道路、8 赤阪1丁目1番付近道路	点検実施日	令和3年7月8日




対策要望箇所図

保育施設名	おひさま保育園	No.	1, 2, 3, 4, 5
場所	1 中桜塚5丁目7番付近自転車・歩行者道、2 中桜塚5丁目11番付近交差点、3 中桜塚5丁目11番付近道路、4 中桜塚5丁目14番付近道路、5 中桜塚5丁目23番付近道路	点検実施日	令和3年7月8日




対策要望箇所図

保育施設名	おひさま保育園		No.	6
場所	6 夕日丘1交差点	点検実施日	令和3年7月8日	




対策要望箇所図

保育施設名	ゆいゆいつばめ桃山保育園	No.	1
場所	1 新千里南町2丁目4番付近横断歩道	点検実施日	令和3年6月27日




対策要望箇所図

保育施設名	ゆいゆいつばめ桃山保育園		No.	2
場所	2 新千里南町2丁目4番付近歩道	点検実施日	令和3年6月27日	




対策要望箇所図

保育施設名	ゆいゆい保育園	No.	4, 5, 6, 7, 8
場所	4 新千里南町3丁目1番付近道路、5 二ノ切公園前交差点、6 二ノ切公園前交差点、7 二ノ切公園前交差点、8 二ノ切公園前交差点	点検実施日	令和3年6月27日




対策要望箇所図

保育施設名	ゆいゆい保育園	No.	9
場所	9 新千里南町3丁目1番付近歩道	点検実施日	令和3年6月27日



対策要望箇所図

保育施設名	ゆいゆい保育園	No.	1, 2, 3
場所	1 新千里南町 2 丁目 4 番付近歩道、2 新千里南町 3 丁目 2 番付近歩道、3 新千里南町 3 丁目 1 番付近歩道	点検実施日	令和3年6月27日




対策要望箇所図

保育施設名	こころの森保育園	No.	4
場所	4 岡上の町4丁目3番付近道路	点検実施日	令和3年9月7日



対策要望箇所図

保育施設名	こころの森保育園	No.	1, 2, 3
場所	1 本町5丁目13番付近横断歩道、2 本町5丁目13番付近三叉路、3 北桜塚4丁目16番付近道路	点検実施日	令和3年9月7日



対策要望箇所図

保育施設名	こころの森保育園	No.	5
場所	5 岡上の町2丁目5番付近道路	点検実施日	令和3年9月7日




対策要望箇所図

保育施設名	にっこりことぶき園	No.	2, 3
場所	2 服部西町3丁目12番付近道路、3 服部寿町3北交差点	点検実施日	令和3年9月7日



対策要望箇所図

保育施設名	にっこりことぶき園		No.	1
場所	1 穂積 1 丁目10番付近歩道	点検実施日	令和3年9月7日	



対策要望箇所図

保育施設名	夢の鳥保育園		No.	1
場所	1 服部南町5丁目6番付近三叉路	点検実施日	令和3年9月8日	




対策要望箇所図

保育施設名	豊中文化幼稚園	No.	1, 2, 3, 4
場所	1 上野西1丁目9番付近交差点、2 上野西1丁目9番付近横断歩道、3 上野西2丁目1番付近道路、4 上野西1丁目6番付近道路	点検実施日	令和3年9月13日



対策要望箇所図

保育施設名	てしま保育園	No.	1, 2
場所	1 服部西町4丁目2番付近三叉路、2 服部西町4丁目2番付近歩道	点検実施日	令和3年9月14日



対策要望箇所図

保育施設名	てしま保育園	No.	6, 7, 8
場所	6 服部豊町2丁目16番付近道路、7 服部豊町2丁目20番付近交差点、8 服部西町3丁目5番付近歩道	点検実施日	令和3年9月14日



対策要望箇所図

保育施設名	てしま保育園	No.	3
場所	3 服部西町4丁目11番付近交差点	点検実施日	令和3年9月14日



対策要望箇所図

保育施設名	てしま保育園	No.	4, 5
場所	4 服部西町4丁目1番付近交差点、5 服部西町3丁目15番付近交差点	点検実施日	令和3年9月14日

