

第3次豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

1.【克明小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
282	1	市道末広町第3号線	末広町2丁目10番付近道路	自動車が進入してくる。 看板が古いので新調して見やすくしてほしい。スピードを出さないように道路に看板を設置するなど工夫してほしい。 時間帯規制があるにもかかわらず車通りが多く、危ない。	【警】 ・自動車進入規制標識設置位置変更 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
283	2	私道	末広町2丁目9番付近道路	歩道が狭い。 暗い。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
388	3	市道阪急西側北線	岡町北3丁目4番付近歩道	自転車歩道を走行している。 歩道が怖くて車道を歩く児童がいたのだが、これはこれで車と接触しかけたことがある。交差点に立ってほしい。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

2.【桜塚小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
549	1	国道176号（桜塚交差点）	桜塚交差点	歩行者が渡りにくい。 青時間を長くしてほしい。 青信号の時間が短いので児童(特に低学年)は渡りきれない。高学年の児童も斜め横断をしている。	【警】 ・道路改良工事により東側横断歩道延伸のため延長を検討	豊中警察署	済	
550	2	市道北桜塚第17号線 （市道北桜塚第22号線） （市道大曾公園南通り線）	北桜塚2丁目1番付近道路	自動車がスピードを出している。 一方通行を逆走する車があったり、道幅が広いからスピードを出す車が多い。	【警】 ・自動車速度違反取締り ・自動車逆走取締り	豊中警察署	済	
551	3	市道北桜塚大塚公園線	中桜塚4丁目6番付近道路	自転車がスピードを出している。 桜塚高校の入り口に向かって、スピードを出した自転車が通行するため危険。	【教】 ・高校への注意喚起	豊中市教育委員会	済	
552	4	府道旧大阪中央環状線 市道曾根箕面線 （交差点）	中桜塚5丁目1番付近交差点	自動車が進入してくる。 無理に右折左折して、横断歩道に侵入してくる。	【警】 ・一時停止違反取締り	豊中警察署	済	
553	5	市道大曾公園南通り線 （くらし館）	北桜塚3丁目4番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
554	6	国道176号 （北桜塚2交差点） （市道北桜塚第13号線） （市道北桜塚第17号線）	北桜塚2交差点	歩行者が渡りにくい。 横断歩道を待つ場所が狭く、下校時には多くの児童が車道ぎりぎりに立っている状態である。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
555	7	市道岡上の町第11号線 市道岡上の町第17号線	岡上の町1丁目7番付近交差点	見通しが悪い。 自転車がスピードを出して来ていると左折する際に気づきにくい。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
556	8	市道中桜塚第22号線	中桜塚3丁目2番付近道路	歩道がない。 歩道がないため、車との接触の危険がある。	【市（保）】 ・「とび出し注意」「スピード落とせ」電柱幕更新	豊中市	済	

・対策箇所一覧

557	9	府道旧大阪中央環状線 (交差点) (市道北桜塚第23号線) (市道中桜塚第20号線)	北桜塚3丁目1番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。 渋滞して信号待ちの車が侵入してくるため危険。	【警】 ・道路改良工事中、完了時に横断歩道更改	豊中警察署	済	
-----	---	---	----------------	---	----------------------------	-------	---	--

3. 【大池小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
245	1	市道刀根山線	本町3丁目4番付近交差点	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(6)対策済
246	2	府道豊中亀岡線	本町1丁目13番付近交差点	交通渋滞のため、スクランブル交差点上で車が止まっていることもあり、歩行者や自転車がその間をぬって通らなくてはならなくなることもありそれも危険。車がこのスクランブル交差点で交差することが危険。横断歩道の付け方を変えたり、信号の工夫によって車の流れを変えるという方法もあるように思う。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H30(1)対策済
247	3	府道豊中亀岡線	本町4丁目8番付近横断歩道	横断歩道を待つ場所があれば良いが難しそう。車と接触しないための柵やカラー表示などを設置してほしい。	【府】 ・路肩のカラー舗装	大阪府	済	H27(5)対策済 H30(4・6)対策済
248	4	市道千里側右岸1号線	千里園3丁目1番付近道路	見通しも木が無くなって少し改善された。横断歩道設置が難しいと聞いているが、道が細く自転車や車などがそばを通り危険。ペイントなどでわかりやすく表示してほしい。	【市(保)】 ・交差点マーク更新 ・停止誘導線設置	豊中市	済	H30(9)対策済
249	5	市道刀根山線	千里園2丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 スクールゾーンの表記、看板の設置場所の工夫など、スピードを抑えたり、交通量を減らすような工夫。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
250	6	市道東豊中線	本町8丁目3番付近道路	桃山台方面のバス停を豊中駅側に移動してはどうか。(本町八丁目バス停)。	【事・市(交)】 ・バス停移設検討	事業者 豊中市	済	H27(1)対策済 H30(13)対策済

4. 【蟻池小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
96	1	市道大阪国際空港線	蟻池北町3丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 東からの下りのため、信号が見えにくく、信号無視が多い。空港前の信号の方を見て、手前の信号を見落とす。	【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中警察署	済	
97	2	市道蟻池北町第16号線	蟻池北町2丁目2番付近交差点	自転車がスピードを出している。 樹木があり見通しが悪い。南へ向かう下り坂で、スピードが出やすい。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置 ・樹木剪定依頼	豊中市	済	
98	3	市道蟻池中町第31号線	蟻池中町2丁目6番付近道路	子どもが水路に降りて遊んでしまう。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
99	4	市道蟻池中町第14号線	蟻池中町3丁目11番付近道路	自転車がスピードを出している。 徐行の標識の設置。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
100	5	市道蟻池中町第14号線	蟻池西町1丁目13番付近交差点	見通しが悪い。 飛び出し注意の看板を設置してほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

101	6	市道蛭池中町第10号線	蛭池西町1丁目13番付近交差点	見通しが悪い。 一時停止の規制をしてほしい。	【警】 ・一時停止規制設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
102	7	市道蛭池駅前線 市道蛭池西町第13号線	蛭池西町1丁目12番付近交差点	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】 ・「とび出し注意」電柱幕設置	豊中市	済	
103	8	市道蛭池駅前線	蛭池中町2丁目14番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
104	9	市道蛭池駅前線	蛭池中町2丁目14番付近道路	自動車がスピードを出している。 スクールゾーンの表示を増やしてほしい。	【教・市(保)】 ・スクールゾーン路面標示設置検討	豊中市	済	
105	10	市道蛭池中町第14号線	蛭池中町2丁目14番付近道路	溝が深く、物を落としたり取れない。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委 員会	済	
106	11	市道蛭池中町第14号線	蛭池西町1丁目8番付近道路	歩道がない。 上と下の道で歩道と車道・自転車道を分けてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委 員会	済	
107	12	市道蛭池中町第14号線	蛭池西町1丁目8番付近道路	バイクが3台永く放置されており、撤去してほしい	【警】 ・バイク駐車違反取締り 【市(管)】 ・指導・撤去	豊中警察署 豊中市	済	
108	13	市道蛭池西町第16号線	蛭池西町1丁目4番付近道路	深い溝があり危険。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委 員会	済	
109	14	市道蛭池西町第16号線	蛭池西町1丁目3番付近道路	深い溝があり危険。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委 員会	済	
110	15	市道蛭池西町第16号線 市道蛭池中町第25号線	蛭池西町1丁目3番付近道路	見通しが悪い。 一時停止の規制をしてほしい。	【警】 ・一時停止規制設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕更新	豊中警察署 豊中市	済	
111	16	市道蛭池中町第14号線	蛭池中町1丁目14番付近道路	自動車がスピードを出している。 自動車だけではなく、自転車も同様に交通量が多い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
112	17	市有道	蛭池中町1丁目13番付近道路	歩道がない。 スクールゾーンの看板はあるが、道路には表示がないので、わかりやすくしてほしい。	【教・市(保)】 ・スクールゾーン路面標示設置検討	豊中市 豊中市教育委 員会	済	
113	18	市有道	蛭池中町1丁目9番付近道路	標識の時間帯13-15を12:30-16に変更してほしい。	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委 員会	済	
114	19	市道蛭池中町第9号線	蛭池中町3丁目11番付近自転車・歩行者 道	夜に暗い。	【市(保)】 ・街路灯設置検討	豊中市	済	
115	20	市道蛭池中町第14号線	蛭池中町1丁目14番付近道路	見通しが悪い。	【市(交)】 ・電柱幕「子どもとび出し注意」更新	豊中市	済	
116	21	市道蛭池北町第16号線	蛭池北町2丁目2番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【府】 ・外側線設置	大阪府	済	
117	22	市道蛭池北町第16号線	蛭池北町3丁目1番付近三叉路	見通しが悪い。 隅切がほしい。	【市(交)】 ・電柱幕「子どもに注意」	豊中市	済	
118	23	市道大阪国際空港線	蛭池北町3丁目1番付近歩道	自転車が飛び出してくる。 自転車が横断歩道したを通りすぎる。東から西に向かう下り坂がスピードが出やすいため、歩道橋を渡った後の歩行者とぶつかりやすい。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

119	24	府道大阪国際空港線	蛭池南町3丁目1番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標識を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更新済	豊中警察署	済	
120	25	市道阪急西側北線	蛭池南町2丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 車の通行量が多いが、歩道がない。	【市（保）】 ・交差点マーク等の更新 【市（交）】 ・「スピード落とせ」「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
121	26	府道大阪池田線	蛭池西町1丁目6番付近横断歩道	自転車用の白線がないので、歩行者とぶつかりそう。	【府】 ・「歩行者優先」の看板設置	大阪府	済	
122	27	府道大阪池田線	蛭池西町1丁目6番付近歩道	暗くて危ない。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
123	28	市道阪急西側北線	蛭池南町2丁目9番付近道路	よく車が駐車しており、死角が多い。	【警】 ・自動車駐車違反取締り	豊中警察署	済	
124	29	府道大阪国際空港線	蛭池中町1丁目7番付近歩道橋	滑りやすい。	【府】 ・横断歩道橋階段滑り止め	大阪府	済	
125	30	市道蛭池西町第10号線	蛭池西町2丁目4番付近道路	見通しが悪い。	【市（保）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
127	31	市道蛭池駅前線	蛭池西町1丁目11番付近道路	自転車の通行が多く、スピードも出やすく、子どもとぶつかりやすい。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
128	32	市道蛭池駅前線	蛭池西町1丁目11番付近道路	スクールゾーンの表示が薄い。	【保】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
129	33	府道大阪池田線	蛭池西町2丁目17番付近交差点	北から東へ曲がる際に、見通しが悪い。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
130	34	市道蛭池北町第16号線	蛭池北町2丁目2番付近交差点	見通しが悪い。 道が4本交錯し、道が細く見通しが悪い。	【市（保）】 ・「とび出し注意」電柱幕設置	豊中市	済	

5. 【桜井谷小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
50	1	市道二中南側桜の町線	柴原町3丁目11番付近道路	自転車がスピードを出している。 進入禁止の文字が見えにくい。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
51	2	市道二中北通り線	宮山町2丁目3番付近交差点	自動車がスピードを出している。 路面に表示してほしい。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(3)対策済
52	3	市道宮山町第57号線	宮山町2丁目3番付近交差点	自動車がスピードを出している。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(3)対策済
53	4	市道宮山町第51号線 市道宮山町第57号線	宮山町2丁目7番付近交差点	自動車が飛び出してくる。 路面に表示してほしい。	【警】 ・止まれ、一時停止線更改	豊中警察署	済	
54	5	市道宮山町第39号線	宮山町2丁目3番付近交差点	自動車がスピードを出している。 路面表示を設置してほしい。	【警】 ・止まれ、一時停止線更改	豊中警察署	済	
55	6	市道宮山町第17号線	宮山町4丁目26番付近交差点	自動車がスピードを出している。 停止線を明確にかいてほしい。	【警】 ・一時停止線更改	豊中警察署	済	H27(2)対策済

・対策箇所一覧

56	7	市道宮山町第35号線	宮山町3丁目3番付近三叉路	見通しが悪い。 一時停止の規制をしてほしい。 車同士が危ない。	【警】 ・一時停止規制検討済 (代替案) 【市(保)】 ・停止誘導線検討 ・カーブミラー設置検討	豊中警察署 豊中市	済	
57	8	市道豊中柴原線	宮山町3丁目20番付近三叉路	自転車がスピードを出している。 自転車と歩行者の分離をしてほしい。	【市(整)】 ・自転車ネットワーク計画により矢羽根・ビクト の設置	豊中市	済	
58	9	府道大阪中央環状線	柴原町2丁目8番付近歩道	自動車がめいわく駐車している。 介護施設の車がよく停車、長い時間、下校時刻と重なり危険。	【警】 ・自動車駐車違反取締り	豊中警察署	済	H27(5)対策済
59	10	市道柴原町第47号線	柴原町2丁目7番付近道路	自動車がスピードを出している。 下校時の車が多い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
60	11	市道柴原町第47号線	柴原町2丁目6番付近道路	見通しが悪い。 自転車が速いスピードで降りてくるので危険。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
61	12	府道大阪中央環状線	柴原町4丁目1番付近歩道	自転車がスピードを出している。 児童が通ることがわかる掲示板を設置してほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
62	13	市道柴原町第27号線	柴原町5丁目6番付近道路	自動車がスピードを出している。 歩行者優先がなされていない。自転車がスピードを出しやすい。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H27(6)対策済

6.【熊野田小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
154	1	市道平塚熊野田線	熊野町1交差点	交差点交通量が多い。豊中駅に向う方向の車両に信号無視をする車両がある。安全対策と取り締まりの強化を求めます。	【警】 ・信号無視取締り 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
156	2	市道熊野町第38号線	熊野町1丁目8番付近道路	細い道から自転車が飛び出してくる。歩道からは見にくく、出会い頭の衝突の危険性が高い。坂になっているため、自転車がくるのが、小学生の目線から確認しにくい。	【交】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
157	3	市道熊野町第40号線	熊野町1丁目11番付近交差点	見通しが悪い。 見通しが悪く、バス通り側からの通行が分からない。自転車がスピード出しがちです。	【交】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
158	4	市道熊野町泉丘小学校線	熊野町2丁目2番付近三叉路	見通しが悪い。 横断歩道はあるが、少し道が曲がっているため車が見づらい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
159	5	市道平塚熊野田線	熊野町4丁目5番付近道路	見通しが悪い。 カーブになっており、車からの見通しが悪い。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
160	6	市道平塚熊野田線 市道東豊中団地熊野町線	熊野町4丁目4番付近交差点	ロータリー中央の植え込みの木で、車が来ているか見えにくい。車のスピードが速く、左右を確認して渡ろうとしても車が迫っていることが多い。車の交通量が多い。	【市(保)】 ・剪定	豊中市	済	H30(2)対策済
161	7	市道熊野町第25号線	熊野町3丁目10番付近道路	カーブなので、車や自転車、バイクから見えづらく危険。	【市(交)】 ・「子ども注意」電柱幕設置	豊中市	済	
162	8	市道熊野町第10号線 市道熊野町第41号線 市道熊野町第48号線	熊野町3丁目17番付近交差点	見通しが悪い。 車や歩行者も見えづらい場所です。	【警】 ・止まれ、一時停止線新設検討	豊中警察署	済	
163	9	市道東豊中団地熊野町線	熊野町4丁目15番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 抜け道に使う車が多く、スピードが出ていて危険。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

・対策箇所一覧

164	10	市道東豊中団地熊野町線	熊野町4丁目7番付近交差点	信号がない。車のスピードが速めで、危険。	【警】 ・信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
165	11	市道平塚熊野田線	熊野町4丁目3番付近交差点	電柱が、車・歩行者共に死角となっている。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(3)対策済
169	12	市道神崎刀根山線	熊野町1丁目7番付近歩道	自転車歩道を走行している。 対策は何がいいのかわかりませんが、自転車の通行量が多いです。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
170	13	府道旧大阪中央環状線 市道神崎刀根山線	八坂橋交差点	角の見通しが悪い。	【府】 ・注意喚起の看板設置	大阪府	済	
171	14	市道神崎刀根山線 市道岡町熊野田線	夕日丘1交差点	登校時、高校生の自転車のスピードが速くて危険である。また、市役所方向においては、歩道の幅が狭く、マンション等から出てくる子どもは、車と自転車と距離がない時がある。さらに交差点の所に電柱あるのですが、車道寄りに出ているので、自転車と自動車と歩行者のタイミングが一緒になると危険と感ずる。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置 ・高校への啓発	豊中市	済	H30(11)R3対策予定
172	15	市道岡町熊野田線	夕日丘1丁目5番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標識を更新してほしい。 多くの子どもが通る所。いくら待っても止まってくれる車がとても少ない。	【警】 ・横断歩道一時停止路面標示更改 ・一時停止違反取締り	豊中警察署	済	
16	16	市道中桜塚第31号線	中桜塚5丁目5番付近道路	道が狭く、車の抜け道として使っている車が多いうえ速度が速く危険。	【警】 ・止まれ・一時停止線新設検討	豊中警察署	済	
175	17	府道旧大阪中央環状線 市道夕日丘第1号線	夕日丘1丁目1番付近交差点	右側からの車の出入りが多く不安に感じる。	【市(保)】 ・剪定・除草依頼	豊中市	済	H27(9)対策済
176	18	府道旧大阪中央環状線 夕日丘歩道橋	栗ヶ丘町18番付近歩道橋	歩道橋の不透明のパネルが死角になり、人通りの少ない時間は防犯面で不安である。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
177	19	市道赤坂第2号線	赤阪1丁目1番付近交差点	見通しが悪くスピードを出す自動車や自転車が多く危険。一学期中、児童が被害にあった事故が把握しているだけでも2件もあった。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(6)対策済
178	20	市道赤坂第2号線	赤阪1丁目1番付近道路	自動車の抜け道になっており、スピードを出す自動車が多く危険である。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(6)対策済
179	21	市道赤坂第2号線	赤阪1丁目2番付近道路	自動車の抜け道になっており、スピードを出す自動車が多い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(5)対策済
180	22	市道栗ヶ丘町第4号線	栗ヶ丘町7番付近道路	坂道をスピードを出して通る自転車が多い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
181	23	市道栗ヶ丘町第10号線	栗ヶ丘町8番付近道路	工事用の大型車両がたくさん通る。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
182	24	市道栗ヶ丘町第1号線	栗ヶ丘町11番付近三叉路	坂を下りたそのままのスピードで公園に入るまで道で、車と重なったら危い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
183	25	市道平塚熊野田線 市有道	栗ヶ丘町12番付近道路	坂道を下ると車の通行が見えにくくて危険。	【市(保)】 ・カーブミラー設置検討	豊中市	済	

7. 【中豊島小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
----------	-----	-----	--------	--------------	------	------	----	--------

・対策箇所一覧

209	1	市道城山町第9号線	城山町2丁目1番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。 止まれの表示が消えかけている箇所をはっきり認識できるように直してほしい。 国道176号は歩道も広いが、スピードを出す車の突っ込みや自転車との衝突を心配して、この細道を通らせている家庭が多い。また住宅街に通じる道でもあるため、人通りも多い。一方近隣に駐車場があるため車の通行も頻繁であり、車には特に気をつけなければならない。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署	済	
210	2	市道服部吹田線	服部本町1丁目5番付近交差点	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。 東方面から走ってくる車の量も多く、信号がないためスピードも出す車が多く、道を横断するのに危険を感じる。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【警】 ・一時停止路面標示更改 【市(保)】 路面標示(交差点マーク)更新	豊中南警察署 豊中市	済	
211	3	市道長興寺大溝線 市道長興寺城山町線 市道城山町第9号線	城山町3丁目4番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。	【警】 ・一時停止違反取締り 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	H27(5)対策済
212	4	市道曾根東町第31号線	曾根東町5丁目17番付近道路	自動車が飛び出してくる。 カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
213	5	市道曾根駅東町線	曾根東町2丁目5番付近道路	柵がない。 柵を設置してほしい。 歩道が狭いため、車の突っ込みが心配される。	【市(保)】 ・路側帯更新	豊中市	済	H30(15)対策済
214	6	国道176号	城山町2丁目1番付近歩道	自転車が歩道を走行している。 歩道内に自転車通行レーンと歩行者通行レーンを設置してほしい。 国道176号は車がスピードを出して走るため、自転車は歩道を走っている。その自転車はスピードを出して走っているため、児童と衝突する危険性がある。	【府】 ・注意喚起看板設置	大阪府	済	
215	7	国道176号	城山町2丁目9番付近交差点	自動車がスピードを出している。 交通量も多く、朝の通勤時間帯はスピードを出す車が多い。児童が横断歩道を渡るので十分注意が必要である。朝の警察の巡回をお願いしたい。	【警】 ・登校時巡回	豊中警察署	済	H27(1)対策済

8.【豊島小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
168	1	市道豊島小学校服部南町線 市道服部西町第21号線	服部西町2丁目15番付近道路	本校の児童の8割が利用する南門周辺は両側通行になっており、自動車が頻繁に通行します。南に向かう道路は歩道がありません。登下校時も規制がないため、大変危険です。これまでも警察に規制を要請しましたが、生活道路のため規制できないと言われていました。	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	H27(1)対策済 H30(1)対策済

9.【原田小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
349	1	市道岡町北原田小学校線	曾根西町4丁目15番付近道路	自動車がスピードを出している。 注意喚起の表示等をしてほしい。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
350	2	市道岡町南第17号線 (市道岡町南第12号線)	岡町南2丁目5番付近道路	自動車が飛び出してくる。 注意喚起の表示等をしてほしい。	【市(交)】 ・「子ども注意」電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

351	3	市道原田元町第3号線 (市道原田元町第2号線) (市道原田元町第5号線)	原田元町1丁目5番付近交差点	自動車スピードを出している。 一旦停止等注意喚起の表示をしてほしい。	【警】 ・一時停止規制検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
352	4	市道岡町南第21号線 市道岡町原田線	岡町南1丁目12番付近三叉路	自転車飛び出してくる。 三叉路に、注意喚起を促す表示をしてほしい。	【市(交)】 ・「子ども注意」電柱幕設置	豊中市	済	
353	5	市道曾根西町第4号線 市道岡町原田線	曾根西町4丁目8番付近交差点	自転車スピードを出している。	【警】 ・止まれ、一時停止線更改 【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
354	6	市道曾根駅原田線	曾根西町2丁目2番付近道路	自動車スピードを出している。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
355	7	市道曾根西町第14号線	曾根西町4丁目2番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
356	8	市道曾根駅原田線 市道原田元町第9号線	原田元町2丁目13番付近交差点	自動車スピードを出している。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
357	9	市道曾根駅原田線 市道原田元町第18号線 市道原田元町第22号線	原田元町2丁目12番付近道路	自動車スピードを出している。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
358	10	市道曾根駅原田線	原田元町2丁目3番付近三叉路	自動車スピードを出している。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(1)対策済 H30(2)対策済
359	11	原田元町歩道橋	原田元町1丁目12番付近歩道橋	歩道橋の老朽化で、雨の日に滑りやすくなっている。歩いていたら揺れが大きくなり、児童が怖がっている。車高の高いトラックが通る時に、歩道橋にぶつかりそうになっているので、非常に危険。	【府】 ・歩道橋階段滑り止め	大阪府	済	
360	12	市道勝部第18号線	勝部1丁目5番付近道路	歩道が狭い。 支障物(クリーニングのワゴン等、車)を撤去してほしい。	【市(管)】 ・グリーンベルト上の荷物除去要請	豊中市	済	H30(1)対策済
361	13	市道勝部利倉線	勝部2丁目6番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 車が頻繁にスピードを出しながら走行しているので、歩道またはグリーンベルトを設置してほしい。	【市(保)】 ・外側線設置検討 (代替案) 【市(交)】 「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
362	14	市道曾根駅原田線	原田元町2丁目6番付近交差点	歩道がないうえに、自転車、自動車、バイクがひっきりなしに交差しているため、非常に危険。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(3)対策済

10. 【小曾根小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
546	1	市有道	浜1丁目26番付近道路	細い道から神崎刀根山線に出る交差点の電柱が邪魔で車が停止線で止まると児童が通れなくなり立ち往生してしまう。雨の日は傘をさしているので大変危険。 電柱の移動など必要な対応を早急に検討してほしい。	【教】 ・注意喚起 ルート変更依頼	豊中市教育委員会	済	
547	2	市道北条豊南線	小曾根2丁目2番付近道路	グリーンベルトを設置してほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
548	3	市道小曾根第5号線	小曾根1丁目9番付近自転車・歩行者道	植え込み部分が広すぎて歩行者が通るスペースが狭い。また、背の高い植え込みで見通しが悪く、児童が飛び出した場合車から確認しづらく危険。	【市(保)】 ・剪定・除草	豊中市	済	

・対策箇所一覧

11.【豊南小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
94	1	市道神崎刀根山線	豊南歩道橋	歩道橋が老朽化しているので、修繕してほしい。	【市（整）】 ・歩道橋改修 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市 豊中市教育委員会	済	
95	2	市道豊南小学校南通り線	豊南町西3丁目20番付近道路	歩道がない。 路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	

12.【上野小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
70	1	市道上野西第32号線	上野西2丁目19番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 (歩道がなく歩行が危険な状態であるため、歩道を設けるか車両の通行禁止の時間帯を13:00-16:00にしていただき、子どもたちの下校時間に合うように変更していただければと思います。)	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
71	2	市道千里園熊野田線	上野東2丁目4番付近歩道	自転車が歩道を走行している。 自転車が走行する場所を道路上または歩道上に明記してほしい。(自転車ナビレーンなど。)	【市（整）】 ・自転車ネットワーク計画により矢羽根・ピクトの設置 【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
72	3	市道東豊中線	上野西1丁目10番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
73	4	市道上野西第46号線	上野西1丁目10番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H27(9)対策済
74	5	市道千里園熊野田線	上野東2丁目19番付近横断歩道	押しボタン信号機に隠れて、横断する子どもの姿が見えにくい。	【警】 ・信号機移設検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(13)対策済

13.【南桜塚小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
443	1	市道大塚熊野田線	南桜塚2丁目2番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	H30(27)対策済
444	2	市道岡町南桜塚線 市道南桜塚第1号線 市道南桜塚第2号線	南桜塚1丁目1番付近交差点	見通しが悪い。 変則的な四叉路で極めて見通しが悪いが通行量は多い。道路上のラインや巻き付け看板を更新してほしい。	【警】 ・一時停止規制路面標示更改 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕更新	豊中警察署 豊中市	済	H30(6)対策済

・対策箇所一覧

445	3	市道中桜塚第58号線	中桜塚2丁目29番付近道路	自動車がスピードを出している。 歩行者への安全対策が求められる。	【警】 ・横断歩道路路面標示更改 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
446	4	市道南桜塚第1号線	南桜塚1丁目9番付近道路	自動車がスピードを出している。 通学路であることへの注意喚起。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(2)対策済
447	5	市道曾根駅南桜塚線	南桜塚1丁目25番付近道路	見通しが悪い。 交通量が多いが道幅は狭く路側帯もない。歩行者への安全対策が求められる。注意喚起の巻き付け看板の更新。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置 【市(交・保)】 ・既設電柱幕設置更新	豊中市	済	H30(15)対策済
448	6	国道176号 (市道曾根駅南桜塚線) (岡町南桜塚線)	南桜塚交差点	歩行者が渡りにくい。 歩車分離式信号にしてほしい。 五叉路でとても渡りにくく危険。	【警】 ・歩車分離信号化検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(4)対策済 H30(17)対策済
449	7	市道南桜塚第6号線 市道南桜塚第41号線 (市道曾根駅南桜塚線)	南桜塚2丁目8番付近交差点	自動車と自転車と歩行者が頻繁に交差し危険。通学路であることへの注意喚起がより必要。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
450	8	市道中桜塚第45号線	中桜塚4丁目11番付近道路	自動車がめいわく駐車している。 めいわく駐車取り締まり強化。	【警】 ・自動車駐車違反取締り	豊中警察署	済	
451	9	市道曾根箕面線 市道南桜塚第18号線	南桜塚3丁目3番付近交差点	自動車が飛び出してくる。 コンビニ利用の車両と歩行者が交差して危険。安全対策が求められる。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
452	10	市道曾根箕面線 市道大塚熊野田線	南桜塚4丁目1番付近交差点	自動車が飛び出してくる。 特に登校時、コンビニ利用の車両と歩行者が交差して危険。安全対策が求められる。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
453	11	市道南桜塚第5号線	南桜塚1丁目1番付近道路	配送業者などのトラックがよく止まり見通しが悪くなる。通学路であることへの注意喚起。	【市(交)】 ・めいわく駐車看板等設置	豊中市	済	
454	12	市道岡町南桜塚線	中桜塚2丁目30番付近三叉路	歩行者が飛び出してくる。 T字路であることを示す表示(ライン)の設置。	【市(保)】 ・交差点路面標示設置検討	豊中市	済	H30(10)対策済
455	13	市道中桜塚第47号線	中桜塚3丁目15番付近道路	自動車がスピードを出している。 通学路であることへの注意喚起を増やす。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
456	14	市道大塚熊野田線	南桜塚3丁目1番付近道路	路側帯はあるが狭い。通学路とより分かるよう対策してほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(31)対策済
457	15	市道岡町南桜塚線 市道南桜塚第5号線	南桜塚1丁目7番付近三叉路	見通しが悪い。 交通量が多く見通しが悪いので、車両と歩行者共により分かりやすい注意喚起がほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(9)対策済
459	16	市道南桜塚第51号線	南桜塚2丁目10番付近道路	自動車がスピードを出している。 国道への抜け道になっている。減速させる対策が必要。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H30(19)対策済
460	17	市道南桜塚第6号線	南桜塚2丁目4番付近交差点	自動車と自転車と歩行者が頻繁に交差し危険。通学路であることへの注意喚起がより必要。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(18)対策済
461	18	市道大塚熊野田線	南桜塚4丁目10番付近交差点及び道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 点滅信号はあるがスピードが出やすい道。歩行者への安全対策が求められる。	【市(保)】 ・グリーンベルト設置検討 (代替案) 【市(保)】 ・電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

462	19	市道曾根駅南桜塚線 市道南桜塚第11号線 市道南桜塚第47号線 市道南桜塚第48号線	南桜塚3丁目5番付近交差点	信号がない。 信号機を設置してほしい。 五叉路で通行量も多い。	【警】 ・信号設置検討済 (代替案) 【市(保)】 ・導流線等路面標示更新 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	H30(22)対策済
463	20	市道大塚熊野田線	南桜塚3丁目1番付近交差点	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
464	21	市道南桜塚第11号線	南桜塚3丁目1番付近道路	見通しが悪い。 車両、歩行者共に注意喚起する物がほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(24)対策済

14.【新田小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
517	1	市道上新田第5号線 (市道上新田第42号線)	上新田2丁目19番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
518	2	市道上新田第41号線	上新田2丁目3番付近道路	自転車がスピードを出している。 注意喚起をお願いしたい。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
519	3	市道上新田第9号線 市道上新田第10号線 市道上新田線	上新田1丁目6番付近交差点	自転車が飛び出してくる。 注意喚起。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H27(2)対策済
520	4	市道上新田線	上新田1丁目6番付近道路	歩道を設置してほしい。	【市(整)】 ・歩行空間設置検討(令和8年度完了予定) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市 豊中市教育委員会	済	
521	5	府道旧大阪中央環状線	上新田1丁目2番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
522	6	市道上新田第2号線 市道上新田第13号線	上新田1丁目9番付近道路	自動車がスピードを出している。 標識の設置。	【警】 ・速度規制標識設置検討 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
523	7	市道上新田第2号線	上新田1丁目10番付近三叉路	自動車が進入してくる。 歩行者や自転車の飛び出しへの注意喚起。	【警】 ・ダイヤモンド路面標示更新 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置 【市(保)】 ・交差点標示路面標示更新	豊中警察署 豊中市	済	
524	8	市道上新田線 市道上新田第8号線	上新田2丁目5番付近三叉路	自動車が進入してくる。 通学路であり、児童の通行への注意喚起。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H27(1)対策済
525	9	市道上新田第8号線	上新田2丁目5番付近道路	自転車がスピードを出している。 注意喚起。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
526	10	府道旧大阪中央環状線 (千里ニュータウンゴルフ ガーデン等出入口)	上新田2丁目13番付近三叉路	自動車が進入してくる。 注意喚起。	【府】 ・カラー舗装 【教】 ・事業者への注意喚起 ・児童への注意喚起	大阪府 豊中市教育委員会	済	

・対策箇所一覧

527	11	府道旧大阪中央環状線 市道上新田第25号線	上新田2丁目13番付近三叉路	自動車が進んでくる。 トラックの出入りに対する注意喚起。	【教】 ・施設事業者への注意喚起 ・児童への注意喚起 【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
528	12	市道新千里2号線	上新田2丁目24番付近道路	歩行者が飛び出してくる。 注意喚起。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
529	13	市道新千里2号線	上新田1丁目76番付近三叉路	歩行者が飛び出してくる。 注意喚起。	【教】 ・注意喚起 安全指導 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市教育委員会 豊中市	済	
530	14	市道上新田第39号線 市道上新田第40号線	上新田1丁目17番付近三叉路	歩行者が飛び出してくる。 注意喚起。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
531	15	市道上新田第5号線 (市道上新田第4号線) (市道上新田第32号線)	上新田2丁目23番付近交差点	自動車がスピードを出している。 注意喚起。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

15. 【庄内小学校】 → 【庄内さくら学園】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
87	1	国道176号	庄内東町1丁目4番付近歩道	自動車が進んでくる。 葬儀場に入りする自動車へ見えるように電柱幕の設置。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
88	2	市有道	庄内東町4丁目1番付近三叉路	見通しが悪い。 一時停止の規制をしてほしい。	【警】 ・一時停止規制設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
89	3	市道庄内西町第9号線	庄内西町2丁目23番付近道路	自転車が放置されている。 撤去の表示及び通学路の表示。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
90	4	市道庄内西町第14号線	庄内西町2丁目13番付近交差点	自動車が進んでくる。 停止線の塗り直し 止まれ表示。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
91	5	市道穂積菰江線	庄内西町3丁目19番付近道路	自転車がスピードを出している。 電柱幕の整備 カーブミラーの整備。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
92	6	市道穂積菰江線	庄内西町3丁目19番付近道路	自転車がスピードを出している。 路面表示を見やすくしてほしい。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

16. 【庄内南小学校】

・対策箇所一覧

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
324	1	市道穂積菰江線	大黒町2丁目1番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
325	2	市道穂積菰江線	大黒町2丁目2番付近交差点	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
340	3	市道穂積菰江線	大黒町1丁目2番付近交差点	横断歩道横ないので、かなり速回り横断しなければならない状態。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
341	4	市道穂積菰江線	大黒町1丁目2番付近道路	信号がない。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	

17.【庄内西小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
139	1	市道原田神崎川線	庄本町2丁目9番付近交差点	自動車がスピードを出している。 先の青信号が先の運転者から見えている時に横断しようとする、スピードを出しているのが危険。また、時間規制がかかっているにもかかわらず進入車両が後をたたない、取り締まりの強化をお願いします。	【警】 ・一時停止違反取締り 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H27(2)対策済 H30(7)対策済
140	2	市道原田神崎川線	庄本町2丁目8番付近交差点	自動車がスピードを出している。 車道までの距離が短く、スピードを出した車に引っかけられる危険があるので取り締まりをお願いします。	【警】 ・自動車速度違反取締り ・横断歩道路面標示更新検討 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H30(6)対策済
141	3	府道庄本牛立線 市道庄本町第29号線	庄本町1丁目12番付近交差点	見通しが悪い。 通学路であることを運転者にアピールできるよう注意喚起の表示を増やしてほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
142	4	市道庄内歩路2号線	庄内宝町2丁目8番付近自転車・歩行者道	自転車スピードを出している。 下りからの上り坂なので、スピードを出していることが多い。路面に凹凸をつけるなど、スピードを落とす工夫をしてほしい。	【市(交)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
143	5	府道大阪池田線	二葉町2丁目1番付近交差点	柵がない。 柵を設置してほしい。 横断歩道が青になっても、自動車が進入してくることが多い。全赤の時間を増やせないのなら、せめて歩道に柵を設けてほしい。	【警】 ・信号歩車分離検討済 (代替案) 【府】 ・車両防護柵設置	大阪府 豊中南警察署	済	H27(3)対策中

・対策箇所一覧

144	6	市道原田神崎川線	二葉町1丁目18番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標識を設置してほしい。 車道が一直線で見通しは良いが、横道からは見通しが悪いので横断歩道を設けて運転者に注意喚起できるようにしてほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	
145	7	市道二葉町第2号線	大島町1丁目21番付近道路	自動車がスピードを出している。 抜け道になっているため、時間帯で進入できないようにしてほしい。	【警】 ・自動車進入時間帯規制検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H27(7)対策済
146	8	市道原田神崎川線 市道大島町第11号線	大島町1丁目23番付近交差点	自動車がスピードを出している。 小さな交差点のため、運転者にわかりにくく、注意喚起の表示を目立つようにしてほしい。	【市(保)】 ・「とび出し注意」の電柱幕更新	豊中市	済	H27(8)対策済 H30(3)対策済
147	9	市道二葉町第8号線 市道大島町第11号線 市道庄内中央緑道5号線	大島町1丁目23番付近交差点	見通しが悪い。 見通しが悪く、横断するのが危険なため、スピードを出さないように取り締まりをしてほしい。	【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中南警察署	済	H27(9)対策済 H30(4)対策済
148	10	市道二葉町第12号線	大島町1丁目8番付近道路	自動車がめいわく駐車している。 違法駐車している車が多い時がある。スピードの出し過ぎも多く、登下校の横断が危険。取り締まりの強化をお願いしたい。	【警】 ・自動車駐車違反取締り ・自動車速度違反取締り 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H27(10)対策済
149	11	市道二葉町第12号線	二葉町1丁目11番付近道路	自動車がスピードを出している。 抜け道のためスピードを出している車が多い。取り締まりの強化をお願いしたい。	【警】 ・自動車速度違反取締り 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H27(11)対策済 H30(8)対策済
150	12	市道大島町第19号線 市道大島町第22号線	大島町2丁目11番付近三叉路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 狭い道からの飛び出しに注意できるように、カーブミラーを見やすくしてほしい。	【市(保)】 ・カーブミラー設置検討	豊中市	済	H30(9)対策済
152	13	市道神崎刀根山線	大島町3丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 大型車がスピードを出しているため、信号待ち中に引っかけられると大変危険。取り締まりをお願いしたい。	【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中南警察署	済	
153	14	市道椋橋堤防線	庄本町4丁目3番付近道路	自動車がスピードを出している。 見通しも悪く、抜け道のためスピードを出している車が多い。曲がった先に横断歩道があるので一時停止するようにしてほしい。	【警】 ・横断歩道一時停止違反取締り ・横断歩道路面標示更改検討	豊中南警察署	済	H27(1)対策済 H30(5)対策済
208	15	市道原田神崎川線	二葉町2丁目1番付近交差点	自動車がスピードを出している。 見通しが悪く、違法駐車も多いので、万が一飛び出してしまった場合大変危険。抜け道になっているため、時間帯で進入できないようにしてほしい。 通学路に面するスチール製の壁が傾いていて大変危険。 長年放置されている。	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導 【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	H27(5)対策済 H30(1)対策済

18. 【野田小学校】 → 【庄内さくら学園】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
41	1	市道稲津町第19号線	稲津町1丁目11番付近自転車・歩行者道	歩道の傾斜が急である。 滑り止めをつけてほしい。	【市(維)】 ・滑り止め舗装	豊中市	済	
42	2	国道176号	庄内東町3丁目8番付近歩道	見通しが悪い。 支障物(花壇)を撤去してほしい。	【府】 ・植樹帯の剪定	大阪府	済	H27(10)対策済

・対策箇所一覧

43	3	市道庄内中道線	庄内幸町2丁目18番付近交差点	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	H30(6)対策済
44	4	市道穂積菰江線	庄内西町2丁目11番付近歩道	柵のない所が多い。 可能なかぎり、柵を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
45	5	市道庄内北回り線	野田町1番付近歩道	歩道に深い水溜りができる。	【市(維)】 ・歩道水たまり解消	豊中市	済	H30(5)対策済

19. 【島田小学校】 → 【庄内さくら学園】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
509	1	市道庄内栄町第15号線	庄内栄町2丁目12番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。	【市(保)】 ・カーブミラー設置検討	豊中市	済	
510	2	市有道(ポケットパーク)	庄内栄町2丁目19番付近道路	街路灯が暗い。	【市(保)】 ・街路灯更新検討	豊中市	済	
511	3	市有道(ポケットパーク)	庄内栄町2丁目19番付近自転車・歩行者道	樹木が高い。	【市(保)】 ・剪定	豊中市	済	
512	4	市道庄内北回り線 市道名神栄町線 市道庄内栄町第8号線	庄内栄町2丁目10番付近交差点	抜け道として使用されており、車の往来が多く、五叉路で見通しも悪く、接触事故の懸念があるため、注意喚起の表示を要望。	【警】 ・横断歩道、停止線等路面標示更改 【市(保)】 ・交差点標示等路面標示更新 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	
513	5	市道七中猪名川線 (庄内栄町第22号線)	庄内栄町5丁目10番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
514	6	府道大阪池田線 栄町歩道橋	庄内栄町5丁目11番付近歩道橋	歩道橋の手すり柵が低い、老朽化が進んでいる。	【府】 ・歩道橋柵高さ変更 ・歩道橋補修	大阪府	済	
515	7	市道庄内栄町第18号線 (市道庄内栄町第15号線) (市道庄内栄町第21号線)	庄内栄町3丁目11番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。 児童は、南北に通行、車が東西に抜けるため、接触事故の危険が高い。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中南警察署 豊中市	済	H27(2)対策済

20. 【千成小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
299	1	市道庄内東町第41号線	庄内東町6丁目18番付近阪急高架下	旧蛍光灯のため、夜間はやや暗い。LED電灯にしてほしい。	【市(保)】 ・照明更新	豊中市	済	
300	2	市道千成町第3号線	千成町1丁目2番付近道路	見通しが悪い。 「T字マーク」の路面表示が薄れているため、更新してほしい。	【警】 ・横断歩道予告路面標示更改	豊中南警察署	済	

・対策箇所一覧

301	3	市道千成町第3号線	千成町1丁目2番付近道路	見通しが悪い。 「スピード落とせ」の電柱幕等の標示をしてほしい。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
302	4	私道	千成町1丁目5番付近三叉路	見通しが悪い。 細い路地から学校前の道路に抜ける手前に路面標示(一時停止歩行者用)を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
303	5	市道千成町第3号線 市道千成町第4号線	千成町1丁目5番付近三叉路	見通しが悪い。 道路表示「十字マーク」(白色)が薄れているため、引き直してほしい。	【市(保)】 ・交差点路面標示更新	豊中市	済	
304	6	市道千成町第4号線	千成町1丁目5番付近三叉路	見通しが悪い。 一時停止の標示が薄れているため、引き直してほしい。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中南警察署	済	
305	7	市道千成町第3号線 市有道	千成町2丁目4番付近交差点	見通しが悪い。 「文マーク」が劣化しているため、「子どもとび出し注意」の電柱幕に更新してほしい。 当該箇所は日本新金属の通用門であり、大型車両の通行が頻繁にある。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
306	8	市道千成町第3号線 市道千成町歩第1号線 市有道	千成町2丁目4番付近交差点	見通しが悪い。 「子供を犯罪から守るモデル地区」の看板横に、「とび出し注意」の看板を設置してほしい。	【市(保)】 ・歩行者・自動車専用道への(フットマーク)設置	豊中市	済	
308	9	市道三和町第7号線 私道	三和町4丁目10番付近交差点	見通しが悪い。 路面標示(注意喚起)を加えてほしい。 駐車場の脇から出てくる登下校の児童が東方向へ向かう車・バイクから、より見えにくくなっている。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(3)対策済
309	10	私道	三和町3丁目9番付近道路	車両の通行量が多く危険だが、これといった対策がとられていない。当該道路は私道だが、何か対策を講じてほしい。 多くの児童が道路の脇を登下校する横をかなりの量の車両が東西どちらへも通行しており危険である。	【教】 ・ルート変更又は私道所有者へ協力依頼	豊中市教育委員会	済	
310	11	市道三和町第21号線	三和町2丁目1番付近交差点	自動車が進入してくる。 多くの方向から多くの車両・バイクが進入してくる。これ以上、何か対策を講じることができないか。 特に朝の登校時は、多くの方向から通勤・通学等の車両・バイクが進入してきて、ここを2段階で横断歩道を渡る児童にとって危険箇所である。 地域・保護者の旗振りや見守りが欠かせない。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H30(6)対策済
311	12	市道庄内東町第41号線	庄内東町6丁目18番付近道路	見通しが悪い。 飛び出し注意の電柱幕を西側にも取り付けてほしい。 高架下の東の先は幅員が狭く、見通し(東西共に)はよくない。	【市(保)】 ・「とび出し注意」電柱幕設置	豊中市	済	
312	13	市道庄内東町第41号線	三国1丁目1番付近交差点	見通しが悪い。 路面標示(注意喚起)をつけてほしい。 急坂になっており、特に東側(上)から坂を下りてくる車・バイクが通行する児童にとって危険である。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
313	14	市道穂積菰江線	千成町2丁目1番付近横断歩道	自動車がスピードを出している。 横断歩道の南側には電柱幕が設置されているが、北側にも同様の電柱幕を設置してほしい。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H30(2)対策済
314	15	市道穂積菰江線	千成町2丁目1番付近道路	自動車がスピードを出している。 横断歩道の北側と南側に「児童通学路」の路面標示を設置。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(2)対策済
315	16	市道穂積菰江線	千成町1丁目1番付近道路	自動車がスピードを出している。 横断歩道を挟んだ南北それぞれにランプを設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H30(2)対策済
316	17	市道穂積菰江線	千成町1丁目1番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中南警察署	済	H30(2)対策済
317	18	市道神崎刀根山線 市道神州町第1号線	神州町2番付近交差点	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 一方通行の細い道路から神崎利根山線へ合流する箇所に設置希望。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H30(13)対策済

・対策箇所一覧

318	19	国道176号 市道三国第11号線	三国 2丁目4番付近叉路	見通しが悪い。 注意喚起の看板等の標示が必要。 陸橋をおりて来た児童がスピードを出す自転車にとってブラインドになり危険。 また、東側から抜けて来る車が国道に合流する際、危険。	【府】 ・注意喚起看板設置 【教】 ・注意喚起 安全指導	大阪府 豊中市教育委員会	済	H30(10)対策済
319	20	国道176号	三国 2丁目4番付近歩道	見通しが悪い。 看板は設置されているが、他に対策を講じてほしい。 陸橋をおりて来た児童がスピードを出す自転車にとってブラインドになり危険。	【府】 ・注意喚起看板設置 【教】 ・注意喚起 安全指導	大阪府 豊中市教育委員会	済	H30(10)対策済
320	21	市道三国第11号線	三国 2丁目3番付近交差点	自動車がスピードを出している。 注意喚起の看板を設置してほしい。 国道への抜け道になっており、複数方向からスピードを出して車が通行している。 横断歩道は1箇所しかない。 (過去には死亡事故もあったもよう)。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
321	22	市道天竺川右岸庄内線	三国 1丁目6番付近叉路	車両の通行量が多く、三国方面に向けカーブしており、見通しも悪い。「スピード落とせ」や「T字」マーク標示が必要。 幅員が狭いにもかかわらず、一方通行だが車両の通行量が多い。 登下校でこの道路を乱横断しないといけない児童もおり危険。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
322	23	市道千成町第2号線	千成町 3丁目7番付近道路	元々、自転車歩行者専用道路の標識が設置されているが、壁がセットバックされたため、道路が広くなり車両が通るようになった。車両通行禁止の標識を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
323	24	市道千成町第3号線	千成町 1丁目5番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 歩道の設置あるいは路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

21.【北丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
82	1	市道新千里北町第38号線	新千里北町 1丁目17番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。 横断歩道が薄く消えかけているので、線を引きなおしてほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
83	2	市道新千里北町第31号線	新千里北町 1丁目16番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 白線もなく車もスピード出して走っているため、歩行者と車の走る場所を区別するものがほしい。	【市(保)】 ・グリーンベルト設置検討 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
86	3	市道新千里北町第38号線	新千里北町 3丁目5番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【警】 ・横断歩道更改	豊中警察署	済	

22.【東丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
----------	-----	-----	--------	--------------	------	------	----	--------

・対策箇所一覧

486	1	市道新千里東町歩第5号線	もみじ橋	柵の高さが低い。	【市（整）】 ・歩道橋柵高改善（令和8年度完了予定） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市 豊中市教育委員会	済	
487	2	市道新千里東町歩第5号線	もみじ橋	道幅が狭くなるので撤去機能していない。	【市（維）】 ・車止め移設	豊中市	済	
488	3	市道新千里東町歩第5号線	もみじ橋	柵が壊れている。 柵を更新してほしい。	【市（整）】 ・歩道橋柵修繕（令和8年度完了予定） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市 豊中市教育委員会	済	
491	4	市道千里東町外回り線 市道千里東町センター通り線	新千里東町3丁目3番付近横断歩道線	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
496	5	市道新千里東町歩第2号線	新千里東町3丁目3番付近道路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 （代替案） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H30(4)対策済
497	6	市道新千里東町歩第2号線	新千里東町3丁目7番付近道路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 （代替案） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
500	7	市道新千里東町歩第1号線	あかしや橋	柵が壊れている。 柵を更新してほしい。	【市（保）】 ・柵補修	豊中市	済	
501	8	市道新千里東町歩第1号線	あかしや橋	柵が壊れている。 柵を更新してほしい。	【市（整）】 ・歩道橋柵補修 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市 豊中市教育委員会	済	
502	9	市道新千里東町歩第1号線 （あかしや橋北側）	あかしや橋北側	柵がない。 柵を設置してほしい。	【市（保）】 ・転落防止柵設置検討	豊中市	済	
505	10	市道新千里東町歩第1号線 市道新千里東町歩第5号線	新千里東町3丁目7番付近三叉路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 自転車などが突然出てくることあり危険。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

23. 【東豊中小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
93	1	市道東豊中町第63号線	東豊中町3丁目3番付近交差点	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 （代替案） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(1)対策済 H30(3)対策済

24. 【豊島西小学校】

・対策箇所一覧

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
188	1	市道利倉第19号線 市道利倉第22号線	利倉2丁目10番付近三叉路	見通しが悪い。 隅切がほしい。	【市（保）】 ・「とび出し注意」電柱幕設置	豊中市	済	
189	2	市道利倉第23号線	利倉1丁目12番付近交差点	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中南警察署	済	
190	3	市道利倉第22号線	利倉3丁目5番付近道路	歩道がない。 路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。 該当交差点の北側該歩道または該当交差点の北側設置。	【市（交）】 ・「子ども注意」電柱幕設置	豊中市	済	
191	4	市道利倉園田線	利倉西1丁目1番付近交差点	見通しが悪い。 道路構造を見通しの良いものにするるとともに、歩車分離信号等に変更してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
192	5	市道利倉園田線	利倉2丁目16番付近歩道	自転車が歩道を走行している。 自転車用の走路自設置。	【市（整）】 ・自転車ネットワーク計画により矢羽根・ピクト の設置 【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
193	6	市道利倉第22号線	利倉3丁目9番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。 一時停止標識の設置。	【警】 ・一時停止違反取締り	豊中南警察署	済	
194	7	市道上津島第24号線	上津島2丁目7番付近道路	歩道がない。 路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。	【市（交）】 ・「子ども注意」電柱幕設置	豊中市	済	

25.【西丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
75	1	市道千里西町外回り線	新千里西町2丁目6番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。 車道が北からの下り坂で通る車やバイクがスピードを出して走ってきます。ルネ千里中央（マンション）に住む児童が登校時にこの横断歩道をわたるため大変危ないです。以前は飛び出し坊やの看板があったのですが撤去されてしまいました。信号の設置が難しければ何らかの対策をお願いしたいです。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 （代替案） 【市（保）】 ・「速度落とせ」路面標示設置 ・「歩行者横断注意」看板設置	豊中警察署 豊中市	済	H30(1)対策済
76	2	市道千里西町センター通り線	新千里西町2丁目23番付近道路	自動車がスピードを出している。 自動車が下り坂でスピードを落とすような標識を追加で設置してほしい。 通学路ではありませんが、保護者（PTA）から自動車やバイクがスピードを出して坂の上から下りて来るのでこわいという意見が多数寄せられています。車がスピードを出し過ぎてカーブ部を曲がり切れずに横転事故を起こしたこともあります。児童が放課後に横の歩道を通ることが多いので対策をお願いします。※「速度を落とせ」という標識はありますが、速度を落とさずに通る自動車が多いです。	【市（保）】 ・「スピード落とせ」看板設置	豊中市	済	

26.【高川小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
77	1	市道北条豊南線	小曽根4丁目16番付近道路	自動車がスピードを出している。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
78	2	市道小曽根第48号線	小曽根4丁目7番付近道路	手前に車の侵入防止のポールがあるが地域住民が抜け道にしたいようで、児童の通っていない家が市に取り外してもらおうと働きかけている事が聞こえてくる。子どもが多く通る道なので、死守してほしい。	【市（管）】 ・一般車両進入禁止車止め継続	豊中市	済	

・対策箇所一覧

79	3	市道浜第31号線	浜3丁目22番付近道路	緑の通学路であるという舗装がはげている。	【市（保）】 ・グリーンベルト更新	豊中市	済	
80	4	市道豊南町西第16号線	豊南町西3丁目11番付近道路	歩道はあるがスクールゾーンの印がない。小曽根方面に抜ける道になっているので、子どもが使っていることをもっとわかるようにしてほしい。	【教】 ・文マーク設置	豊中市教育委員会	済	
81	5	市道北条豊南線	豊南町東2丁目3番付近道路	フジシートのトラックがずっと走っている中、抜け道でもあるここ周辺は年に何回も事故が起きている。幸い子どもは巻き込まれていないが事故で通行できないことが下校中に去年は何回もあった。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

27.【刀根山小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
465	1	市道刀根山第15号線 市道刀根山第16号線	刀根山4丁目3番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
466	2	市道刀根山第1号線	刀根山6丁目15番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。	【市（保）】 ・カーブミラー設置検討 (代替案) 【市（保）】 ・電柱幕設置	豊中市	済	
467	3	府道大阪中央環状線 金坂歩道橋	刀根山6丁目15番付近歩道橋	歩道橋。 滑りやすくなっていたり歩道橋の柵が古く、風が強い日や雨の日は危険なので、修繕が必要。	【府】 ・歩道橋南側階段のステップ更新	大阪府	済	
468	4	府道大阪中央環状線 市道清風荘刀根山公園線	待兼山町5番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道の更改	豊中警察署	済	
469	5	市道清風荘刀根山公園線	刀根山元町12番付近道路	見通しが悪い上に通行量が多いため、カーブミラーは設置されているが危険なので、路側帯が付けられたい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H27(5)対策済
471	6	市道刀根山小学校北通り線	刀根山4丁目6番付近道路	この車道を中央環状線に抜ける近道であるために朝の自動車の通行量が多い。 ドライバーに目立つ垂れ幕が必要。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
472	7	市道刀根山線 市道刀根山元町第16線	刀根山元町2番付近三叉路	電柱に掲載している垂れ幕が朽ちているので更新してほしい。 このポイント付近は、中央環状線に出る近道であるため、自動車の通行が毎朝多いので、目立つように注意喚起が必要。	【市（保）】 ・「事故多しスピード落とせ」電柱幕更新	豊中市	済	H27(11)対策済 H30(1)対策済
473	8	市道刀根山第53号線	刀根山元町3番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 先の交差点にはミラーが設置されているが、そこに行くまでの細い車道を歩く際に見通しが悪い。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
474	9	市道刀根山千里橋線	刀根山1丁目4番付近道路	柵が壊れている。 柵を更新してほしい。 柵の近くの電柱に掲載している垂れ幕の更新をしてほしい。	【市（交）】→【市（資）】 ・所有者へ螢池柵補修依頼済 【教】 ・注意喚起 安全指導。 【市（保）】 ・「事故多しスピード落とせ」電柱幕更新	豊中市	済	

28.【南丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
----------	-----	-----	--------	--------------	------	------	----	--------

・対策箇所一覧

422	1	市道新千里南町歩第1号線 市道新千里南町歩第2号線 市道新千里南町歩第5号線	新千里南町1丁目1番付近交差点	見通しが悪い。 オレンジボールの設置。	【市（保）】 ・ポールコーン設置	豊中市	済	
423	2	市道新千里南町第14号線 (市道新千里南町歩第26号線)	新千里南町2丁目11番付近三叉路	横断歩道、オレンジボール、速度抑制道路の設置	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市（保）】 ・ポールコーン設置 ・「スピード落とせ」看板設置	豊中警察署 豊中市	済	H30(3)対策済
424	3	市道千里南町外回り線	新千里南町2丁目2番付近道路	横断歩道の設置。 速度抑制道路への変更。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市（保）】 ・路面標示更新 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
425	4	市道二ノ切桃山台線	新千里南町2丁目4番付近道路	オレンジボールの設定。	【市（保）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置 ・ポストコーン設置検討	豊中市	済	
426	5	市道二ノ切桃山台線	新千里南町3丁目12番付近道路	道ををでこぼこ道にしてほしい(速度抑制のため)。	【市（保）】 ・「歩行者横断注意」看板設置	豊中市	済	
427	6	市道二ノ切桃山台線	新千里南町3丁目1番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H30(6)対策済
428	7	市道千里南町外回り線 市道新千里南町第16号線	新千里南町2丁目5番付近三叉路	自動車がスピードを出している。 速度抑制のため、カラー道路等にしてほしい。	【警】 ・一時停止違反取締り 【市（保）】 ・「歩行者横断注意」看板設置	豊中警察署	済	

29.【豊島北小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
25	1	市道阪急西側南線	曾根南町2丁目19番付近道路	押しボタン式信号機を押し、車側が止まれるになると、待ちの車がコンビニの駐車場側にを迂回し強引に通り返しようとする。また、自転車もとまらず横断してくるため通行している児童にぶつかりそうになる。	【警】 ・歩道横断時の一時停止違反取締り検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中南警察署 豊中市教育委員会	済	
26	2	市道曾根南町第18号線	曾根南町2丁目17番付近三叉路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 登下校で通る児童が多いT字路です。朝は抜け道としてたくさんのバイクや自転車、車が通ります。児童が向かいの歩道へ道を横断する様子が見えづらい。	【市（保）】 ・カーブミラー設置検討	豊中市	済	
27	3	市道曾根南町第18号線 市道豊島公園南通り利倉線	利倉東1丁目2番付近交差点	歩行者が飛び出してくる。 飛び出し注意の看板設置。車にもスピード落とせの指示をしてほしい。	【教】 ・ななめ横断について指導 【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市 豊中市教育委員会	済	H27(2)対策済
28	4	市道服部天神駅利倉東線	服部西町4丁目2番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 歩道〔白線〕も追加して欲しい。	【市（保）】 ・カーブミラー設置検討 【市（交）】 ・「とび出し注意」電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

29	5	府道豊中吹田線	服部豊町1丁目3番付近道路	道幅に対して交通量が多いため、離合するたびに歩道に車が侵入している状態。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
30	6	市道飯急西側南線	曾根南町1丁目12番付近歩道	柵がない。 柵を設置してほしい。 以前下校中の児童と車が接触する事故があったため。	【市（保）】 ・車止め設置検討	豊中市	済	

30.【泉丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
365	1	市道熊野町泉丘小学校線	西泉丘1丁目5番付近三叉路	見通しが悪い。 子供用の一旦停止のようなマークが欲しい。車両のように近くに小学校があるような指示が欲しい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
366	2	市道旭丘中通り線	旭丘3番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標識を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
367	3	市道旭丘中通り線	旭丘3番付近三叉路	見通しが悪い。 歩行者に注意を促す一時停止の標示を設置してほしい。	【市（保）】 ・フットマーク設置	豊中市	済	
368	4	市道旭丘中通り線	旭丘6番付近道路	速度落とせの表示を塗り直してほしい。	【市（保）】 ・「速度落とせ」路面標示更新	豊中市	済	
369	5	市道旭丘中通り線	旭丘2番付近横断歩道	歩行者が渡りにくい。 南北の横断歩道にも歩行者信号をつけてほしい。	【警】 ・歩行者用信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
372	6	市有道	西泉丘1丁目13番付近道路	自動車が進入してくる。 スクールゾーンの表示を塗り直してほしい。	【市（保）】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
373	7	市有道	西泉丘1丁目13番付近道路	自動車が飛び出してくる。 道路上の止まれの表示を塗り直してほしい。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署	済	
374	8	市有道 (私道)	西泉丘1丁目16番付近三叉路	自転車飛び出してくる。 自転車が一時停止を認識するような標示がほしい。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
375	9	私道	西泉丘1丁目16番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。 止まれの表示を塗り直してほしい。	【警】 ・一時停止規制路面標示更改	豊中警察署	済	
376	10	市有道	西泉丘1丁目16番付近自転車・歩行者道	歩道が狭い。 3枚目の写真のような通学路の表示が反対側にもほしい。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(8)対策済
377	11	市有道	東泉丘1丁目7番付近道路	自動車が進入してくる。 スクールゾーンの表示を塗り直してほしい。	【市（保）】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
378	12	市有道 市道東泉丘第14号線 (市道東泉丘第13号線)	東泉丘1丁目6番付近道路	自動車がスピードを出している。 時間規制を行うあるいは一時停止の表示をするなど車両に対する注意を喚起してほしい。	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
379	13	市有道 市道東泉丘第14号線	東泉丘4丁目1番付近三叉路	自動車がスピードを出している。 自動車や自転車などの車両が大きな道から細い道にスピードを出して入ってくる歩行者優先などわかりやすい表示がほしい。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(4)対策済
380	14	市道西泉丘第5号線	東泉丘4丁目1番付近道路	自動車が進入してくる。 スクールゾーンの表示を塗り直してほしい。	【市（保）】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	H30(4)対策済
381	15	市道西泉丘第5号線	西泉丘2丁目724番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。 止まれの標識があるが劣化が進んでいて、見えにくい。	【警】 ・一時停止規制標識建替え	豊中警察署	済	
382	16	府道熊野大阪線 市道熊野町服部緑地線	西泉丘2丁目724番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

・対策箇所一覧

385	17	府道熊野大阪線	西泉丘1丁目10番付近道路	急な坂がある三叉路なので自動車が出ている。 スクールゾーンの標示を塗り直してほしい。	【府】 ・スクールゾーン路面標示更新	大阪府	済	H30(2)対策済
386	18	市道西泉丘第18号線	西泉丘1丁目15番付近三叉路	自転車がスピードを出している。 自転車がスピードによって坂をくだってくるので、一時停止を促す表示がほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(2)対策済
387	19	府道熊野大阪線	西泉丘1丁目15番付近道路	自動車が出ている。 電柱幕がついているが劣化のためその表示内容が見えなくなっている。	【市(保)】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕更新	豊中市	済	H30(2)対策済
516	20	市道旭丘中通り線	旭丘3番付近道路	バスが通る道路上に大きな凹みがあり、雨天時、水が溜まった所を車両が通行することによって歩行者に水がかかる。道路状の凹みを修理してほしい。	【市(維)】 ・舗装補修	豊中市	済	

31.【少路小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
131	1	市道緑丘第2号線	緑丘4丁目18番付近交差点	状況:①一旦停止側の車が飛び出してくる②優先側走行の車がスピードを出し過ぎ③抜け道同士の交差点/要望:①「止まれ」の塗り直し。②制限速度(20km)の路面表示とドット線を引く。③交差点をレンガ色に塗る。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署	済	
132	2	市道緑丘第2号線	緑丘4丁目25番付近道路	自動車が出ている。 電柱幕を増設。減速を促す路面立体表示を追加。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
133	3	市道緑丘第2号線	緑丘4丁目11番付近道路	自動車が出ている。 路面に制限速度(20km)の表示と、路側帯とグリーンベルトの設置。グリーンベルトが無理であれば、ピンクのマチカネ君電柱幕を一帯に付ける。	【警】 ・20km速度規制路面標示設置検討済(代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
151	4	市道緑丘千里西町線 市道緑丘第43号線 市道緑丘第63号線	緑丘3丁目4番付近道路	自動車が出ている。 イメージジャンプの設置。・交差点手前に、「この先通学路の為減速」などの注意喚起を、路面に表記する又は同様の看板を設置。・交差点南東のコーナー(グリーンベルトの始点)に歩行者を守るためのU字ガードパイプ又はオレンジのポストコーンを設置。・路面の「止まれ」が消えかかっているので塗り直し。	【市(保)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置 【警】 ・一時停止路面標示更新	豊中警察署 豊中市	済	
166	5	市道緑丘第81号線 (市道西緑丘線)	緑丘1丁目4番付近三叉路及び道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 ポイントから東側の道路に路側帯がないので、路側帯及びグリーンベルトの設置と、コーナーにオレンジポストコーンの設置。	【市(保)】 ・グリーンベルト設置検討	豊中市	済	
167	6	市道西緑丘第30号線 市道西緑丘第91号線	緑丘1丁目16番付近交差点及び道路	自動車が出ている。 注意喚起の為、交差点全面をレンガ色に塗る。交差点から北東の歩道にガードレールの設置。付近の道路の電柱に、「児童横断あり」の電柱幕を設置。交差点から南東の道路の路側帯をグリーンベルトにする。交差点の「止まれ」の塗り直し。	【警】 ・一時停止規制設置検討済(代替案) 【市(保)】 ・路側帯グリーンベルト設置検討	豊中警察署 豊中市	済	
216	7	市道緑丘第87号線 市道緑丘第90号線 市道緑丘第91号線	緑丘1丁目16番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 南西側道路について、南路側帯とグリーンベルトの設置と、路面のスクールゾーン表示の塗り直し+「最後行」や「スピード落とせ」などの追加表示。南東側道路について、路側帯とグリーンベルトの設置と、「止まれ」と「速度落とせ」の塗り直し。交差点をレンガ色に塗る。	【警】 ・一時停止路面標示更改 【市(保)】 ・路側帯(グリーンベルト)設置 ・「速度落とせ」路面標示更新 ・交差点マーク更新 ・スクールゾーン路面標示更新 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	

・対策箇所一覧

217	8	市道翠丘東豊中線	緑丘1丁目1番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。 歩道の横の空き地を歩道にして、歩道の幅を広げて欲しい。 集団登校時、スクランブル交差点を北東から南東へ渡る児童と北西から南東へ渡る児童が、南東側の歩道で合流し混雑している所に、自転車がスピードを落とさず突っ込んでくる。減速せずに突っ込んでくる自転車が1番良くないが、児童を守る為に渡った先で待避場所がほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
218	9	市道翠丘東豊中線	西緑丘2丁目9番付近交差点	自転車走行可の歩道を走っている自転車が、歩行者信号が青になり信号を西側から東側の歩道へ渡っている児童の列に、歩道を走る自転車が突っ込んでくるので、信号手前の歩道上に「自転車一旦停止」の表示をしてほしい。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
219	10	市道緑丘第90号線 市道緑丘第96号線 市道緑丘第103号線	緑丘2丁目6番付近交差点	自動車がスピードを出している。 交差点をレンガ色に塗る。 小学校の通学路であるが、中央環状線への抜け道となっていて、登校時間帯に通勤の車や工事車両が頻繁に通る。	【警】 ・一時停止路面標示更改 【市(保)】 ・T字の更新 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
220	11	市道緑丘第94号線	緑丘1丁目28番付近交差点	自動車がスピードを出している。 児童横断ありの電柱幕を東西に走る道路に設置。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
221	12	市道西緑丘第2号線	緑丘1丁目32番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 中央線を消して、路側帯(グリーンベルト)を広くとってほしい。道路西側が通学路なので、特に西側。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
222	13	市道西緑丘線	緑丘1丁目31番付近三叉路	柵の隙間が大きい。 柵の隙間を大きくしてほしい。 ポストコーンを増やすか、ガードレールに変える。	【市(保)】 ・ポストコーン追加検討	豊中市	済	
223	14	市道西緑丘第10号線	西緑丘2丁目4番付近道路	自動車が進入してくる。 グリーン帯に車が侵入してくるので、グリーン帯外側にポストコーンの設置(特にカーブ付近)。	【市(保)】 ・路面標示の更新 ・ポストコーン設置検討(代替案) 【市(交)】 「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H27(5)対策済
224	15	市道西緑丘第10号線	西緑丘2丁目5番付近道路	「止まれ」「スクールゾーン」が薄くなっているのを塗り直し。電柱幕も色褪せているので、取り替え。	【警】 ・一時停止路面標示更改 【市(保)】 ・スクールゾーン路面標示更新(済) 【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕更新	豊中警察署 豊中市	済	
225	16	市道西緑丘第9号線	西緑丘2丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 「この先児童横断あり」「スピード落とせ」の路面標示。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
226	17	市道西緑丘第9号線	西緑丘1丁目5番付近道路	自動車が進入してくる。 資源ゴミ回収日に取り締まりをして欲しい。 違法なゴミ回収者が、集団登校児童の列に割り込んで急停車する事案が発生。	【教】 ・マンション管理組合等の協力要請 【警】 ・順次取締り	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	

・対策箇所一覧

227	18	市道西緑丘第6号線 市道西緑丘第8号線	西緑丘1丁目4番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標識を設置してほしい。 飛び出しくんの西側にマンションの出入り口があり、児童がよく渡る場所である。対応に時間がかかるのであれば児童横断注意の電柱幕を設置。	【警】 ・一時停止路面標示更改 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
228	19	市道西緑丘線	少路2丁目3番付近道路	歩道がない。 路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
229	20	市道西緑丘線	緑丘1丁目31番付近三叉路	交差点南西側の道の西側を通学路としているが、北西から南西へ右折する車が減速不足のまま反対車線を越えて行く為、止まれ付近の車が左へ避けようとするのがあり、児童と接触の危険があるので、今立っ交差点の西側にたっているポストコーンをもう一つ道路側（止まれの停止線端位）に増やす。付近に児童横断注意の電柱幕を設置。	【市（保）】 ・ポストコーン追加検討（済） 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
230	21	市道西緑丘線	緑丘1丁目31番付近道路	歩道がない。 電柱幕を設置してほしい。（グリーンベルトは別途要望済み）。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
231	22	市道西緑丘線 市道西緑丘第29号線 市道西緑丘第30号線	緑丘1丁目10番付近交差点	横断歩道・道路標識がない。 交差点全面を横断歩道にして欲しいが、駐車場の関係で無理なのであれば、交差点全面をレンガ色に塗って欲しい。 1番児童が集中する交差点であるが、車の通り抜けも多く、危険。	【警】 ・横断歩道設置検討済（代替案） 【市（保）】 ・交差点マーク更新	豊中警察署 豊中市	済	
232	23	市道西緑丘線	緑丘1丁目10番付近道路	自動車がめいわく駐車している。 送迎の車が短時間ではあるが横断歩道付近で停車する為、横断歩道を渡っている児童が見えにくく危険なので、横断歩道から数メートルはガードパイプの設置をしてほしい。	【警】 ・順次取締り 【市（保）】 ・車両防護柵or横断防止柵設置	豊中警察署 豊中市	済	
233	24	市道西緑丘第29号線	西緑丘2丁目10番付近道路	歩道がない。 300人以上の児童が通学路として使用している道であるが、道幅が狭いの一方通行でもなく、抜け道利用の車も通り児童と車の距離が毎日通学に300人以上の児童が通る歩道路面全体をグリーンに塗り、登下校の時間帯を表示し、児童が多く通ることの注意喚起の表示。（電柱幕など）を増やして欲しい。 毎日300人以上の児童が通る通学路なので、歩行者専用道路にして欲しいような場所であるが、駐車場（月極・時間貸し）の出入り口がある為、車の出入りが一定数ある。せめて、通り抜け利用の車を防ぐような表示が出来ればと思	【教】 ・学校用地歩行空間部グリーンベルト化検討 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市 豊中市教育委員会	済	
234	25	市道西緑丘第4号線	西緑丘3丁目6番付近道路	歩道がない。 車が通ると自転車でもすれ違うのが厳しい道幅なので、両側の道路進入口に注意喚起の案内板の設置。	市（保）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
235	26	市道翠丘東豊中線	緑丘1丁目32番付近歩道	自転車が出ている。 自転車走行歩道を自転車走行可をやめて車道に自転車走行レーンを作って欲しい。出来ないなら、歩道に歩行者優先の表示、交差点や歩行者信号の事前に自転車一旦停止の表示。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
236	27	市道翠丘東豊中線	西緑丘2丁目9番付近道路	信号が見えにくい。 信号の少し手前に予告信号と、歩行者信号ありの路面表示をしてほしい。	【警】 ・さびて古い信号機LED化を急ぐ（検討中） ・北行き車両用灯火背面に南行き車両用灯火設置できないか？（検討中）	豊中警察署	済	
237	28	市道翠丘東豊中線 市道西緑丘第10号線	西緑丘2丁目4番付近交差点	自動車が進入してくる。 「止まれ」が消えているので塗り直し。右折車両、信号無視注意などの表記。 歩行者用信号を交差点と勘違いしているのか、西側から南北の道路に右折してきた車が信号無視をして通過する事がある。交差点では無いという事が明確にわかるようにしてほしい。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署	済	
238	29	市道緑丘第103号線	緑丘2丁目6番付近道路	自動車がスピードを出している。 付近一帯のにスクールゾーンの電柱幕と道路の南東側入り口路面に「スクールゾーン」の表記。 通学路であるが、中央環状線への抜け道になっていて交通量が多い。	【教】 ・「文マーク」設置 【教・市（保）】 ・スクールゾーン路面標示設置検討	豊中市教育委員会 豊中市	済	

・対策箇所一覧

239	30	市道西緑丘第10号線	西緑丘2丁目4番付近道路	スクールゾーンの塗り直し、緑バックに白文字で。	【市（保）】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
240	31	市道緑丘第96号線	緑丘1丁目18番付近道路	自動車がスピードを出している。 「スピード落とせ」「速度20km」の路面表示。 中央環状線への抜け道。不動尊前、「緑丘3」交差点を回避する為に、「緑丘3」交差点の一つ手前(北西)の交差点から猛スピードで通り抜ける車がいる。	【警】 ・時速20km制限路面標示設置検討。標識設置済のため見送り。 【市（保）】 ・T字の更新 【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
241	32	市道緑丘第90号線	緑丘1丁目18番付近三叉路	自動車が飛び出してくる。 「止まれ」と「T」マークの塗り直し。	【警】 ・一時停止路面標示更改済 【市（保）】 ・交差点路面標示更新	豊中警察署 豊中市	済	
242	33	市道緑丘第90号線 市道緑丘第96号線	緑丘2丁目6番付近三叉路	自動車がスピードを出している。 北西?南東へ児童が渡るので、注意喚起の為、児童横断ありの電柱幕や標識を、交差点の北東側と南西側の道路に設置。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
244	34	市道西緑丘線	緑丘1丁目31番付近三叉路	自動車が進入してくる。 交差点手前に、右折車センターラインのみ出し注意などの表示。路面に正しいラインへ誘導する為の矢印やゼブラ帯の表示。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

32.【野畑小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
46	1	府道豊中亀岡線	永楽荘4丁目1番付近道路	歩道が狭い。	【府】 ・路側帯更新	大阪府	済	
48	2	市道永楽荘第9号線	永楽荘3丁目9番付近道路	見通しが悪い。 剪定や除草をしてほしい。	【市（保）】 ・樹木剪定・除草	豊中市	済	
49	3	府道豊中亀岡線	春日町5丁目1番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済(代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
134	4	府道豊中亀岡線 市道向第6号線	向丘3丁目8番付近交差点	自動車が飛び出してくる。 信号、カーブミラーのない交差点。	【警】 ・一時停止違反取締り	豊中警察署	済	
135	5	府道豊中亀岡線	西緑丘3丁目11番付近歩道	自動車が飛び出してくる。 できれば人が立っていてほしい。	【教】 ・施設管理者へ交通誘導員配置の要請	豊中市教育委員会	済	
136	6	府道豊中亀岡線 市道向丘第25号線	向丘3丁目10番付近横断歩道	信号がない。 信号機を設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
137	7	市道向丘第25号線	向丘3丁目11番付近道路	歩道の色を変えて、スクールゾーンの文字をはっきりさせる。	【市（保）】 ・路側帯更新 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
138	8	市道向丘第6号線	向丘3丁目14番付近道路	見通しが悪い。 スクールゾーンの文字が消えている。	【市（保）】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
184	9	府道豊中亀岡線	向丘3丁目11番付近歩道	自転車が放置されている。 取り締まりをお願いします。	【府】 ・施設管理者に対する放置自転車対策要請	大阪府	済	
185	10	府道豊中亀岡線	西緑丘3丁目13番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【府】 ・側溝蓋の更新 ・路肩のカラー舗装	大阪府	済	

・対策箇所一覧

186	11	府道豊中亀岡線	永楽荘4丁目1番付近道路	白線が消えかかっています。	【府】 ・路側線更新	大阪府	済	
187	12	府道豊中亀岡線	春日町4丁目2番付近交差点	歩道が狭い。 白線を追加して、待機場所、歩道を作ってください。左折してくる車から見えにくいです。	【府】 ・外側線の追加	大阪府	済	

33.【東豊台小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
280	1	市道島熊山東豊中線	東豊中町2丁目5番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。 横断歩道がないので、車が通る時、スピードが落としていない。そのため、横断歩道か「飛び出し注意」等の標識板を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
281	2	市道東豊中町第17号線 市道東豊中町第42号線 市道東豊中町第108号線	東豊中町1丁目30番付近交差点	自動車がスピードを出している。 止まれのマークか徐行のマークがあればありがたい。	【警】 ・一時停止規制路面標示更改 【市 交】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
284	3	市道緑丘東豊中線	東豊中町1丁目27番付近交差点	自動車がスピードを出している。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
285	4	市道東豊中町第42号線	東豊中町1丁目12番付近三叉路	見通しが悪い。 その他。	【市(保)】 ・「とび出し注意」電柱幕設置検討	豊中市	済	
286	5	市道兎川線	東豊中町6丁目3番付近道路	自転車が出ている。 警察の方の定期的なパトロール。	【警】 ・自動車・自転車速度抑制巡回	豊中警察署	済	H30(3)R3対策予定
287	6	市道兎川線	東豊中町1丁目14番付近三叉路	見通しが悪い。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
288	7	市道兎川線	東豊中町1丁目1番付近道路	自動車が進入してくる。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
289	8	市道島熊山東豊中線	東豊中町4丁目1番付近歩道	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
290	9	市道東豊中町第53号線 (市道島熊山東豊中線)	東豊中町1丁目7番付近三叉路	見通しが悪い。 一時停止の規制をしてほしい。	【警】 ・押しボタン信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H30(5)対策済
291	10	市道東豊中外回り線	東豊中町3丁目2番付近道路	自動車がめいわく駐車している。	【警】 ・自動車駐車違反取締り	豊中警察署	済	H30(7)対策済
292	11	市道東豊中町第53号線 市道東豊中町第54号線	東豊中町4丁目2番付近道路	自動車がスピードを出している。 丁字路。登校時間は車両通行禁止にしてほしい。	【警・教】 説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
295	12	市道上野新田線	東豊中町4丁目1番付近三叉路	自転車がスピードを出している。 登校中の学生の自転車が特に怖い。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
297	13	市道上野新田線	東豊中町4丁目1番付近歩道	自転車がスピードを出している。 車道を走るようにしてほしい。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
298	14	市道東豊中町第133号線	東豊中町4丁目2番付近道路	自動車がめいわく駐車している。	【警】 ・自動車駐車違反取締り	豊中警察署	済	H30(7)対策済

・対策箇所一覧

342	15	市道東豊中町第146号線	東豊中町6丁目5番付近横断歩道	信号がない。 信号機を設置してほしい。 信号設置以外の対策案として…横断歩道が立体に見える塗装（京都市亀岡市にて）。 車が減速しない、歩行者無視でスピード出したまま通過。 横断歩道付近の駐車により、見通しが悪くなり危険。	・ゾーン30プラス対策 【市（整）警】 ・現在ゾーン30プラス施策として、横断歩道両側にハンブ建設	豊中警察署 豊中市	済	H30(8)対策済
344	16	市道東豊中町歩第3号線	東豊中町6丁目10番付近歩道	自転車進入止めの修繕をしてほしい。	【市（維）】 ・自転車進入止め修繕	豊中市	済	
345	17	市道東豊田地熊野町線	東豊中町6丁目10番付近道路	見通しが悪い。 カーブミラーを設置してほしい。 車も歩行者も気付きにくい。	【市（保）】 ・道路標示更新（センターライン） 【警】 ・横断歩道の更新	豊中警察署 豊中市	済	
346	18	市道東豊中町第78号線	番付近道路	歩道がない。 路側帯（グリーンベルト）を設置してほしい。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
347	19	市道東豊田地熊野町線	東豊中町6丁目7番付近横断歩道	信号がない。 見通しが悪い。	【警】 ・信号設置検討済 （代替案） 【市（保）】 ・路面標示更新（センターライン） 【警】 ・路面標示更新 （ダイヤマーク、30）	豊中警察署 豊中市	済	

34.【箕輪小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
389	1	市道箕輪小学校東通り線	箕輪1丁目12番付近道路	自動車がスピードを出している。 国道176号線から空港線への抜け道になっているため、交通量が多く、スピードも出している。	【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中警察署	済	
390	2	市道箕輪第23号線	箕輪1丁目8番付近道路	自動車が進入してくる。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
391	3	市道千里側左岸3号線 千里川	箕輪1丁目16番付近道路	柵が壊れている。 柵を更新してほしい。	【府】 ・フェンス修繕	大阪府	済	
392	4	市道豊中駅箕輪線	箕輪橋	飛び出し坊やが土台の石だけになっている。	【教・市（交・管）】 ・基礎等撤去	豊中市教育委員会 豊中市	済	
393	5	市道豊池南町勝部線	箕輪2丁目10番付近道路	自動車がスピードを出している。	【警】 ・自動車速度違反取締り	豊中警察署	済	
394	6	府道大阪池田線	走井北交差点	自動車がスピードを出している。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
395	7	府道伊丹豊中線 箕輪第12号線	箕輪1丁目3番付近交差点	短い信号のため無視をする自転車が多数。	【警】 ・自転車信号無視取締り	豊中警察署	済	
404	8	府道伊丹豊中線	走井1丁目1番付近歩道	自転車がスピードを出している。 歩道橋から降りてすぐの所であるため、スピードを出して走って来る自転車と衝突する危険がある。	【府】 ・注意喚起看板設置	大阪府	済	
405	9	市道走井第14号線	走井1丁目8番付近道路	自転車がスピードを出している。 注意喚起を促す電柱幕等の設置。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
406	10	市道走井第29号線	走井1丁目19番付近道路	自動車がスピードを出している。 可能であれば電柱幕等の増設。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H30(3)対策済

・対策箇所一覧

407	11	市道箕輪小学校東通り線 市道山の上町第4号線	山ノ上町6番付近三叉路	自動車がスピードを出している。 「止まれ」の路面表示が薄くなっているため見にくい。	【警】 ・一時停止規制路面標示更改	豊中警察署	済	H30(5)対策済
408	12	市道山の上町第7号線	山ノ上町4番付近交差点	自動車がスピードを出している。 片側には電柱幕があったが逆方向にはなかったため、電柱幕の設置を要望。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	H30(7)対策済
409	13	市道山の上町第7号線	山ノ上町6番付近交差点	自動車が飛び出してくる。 飛び出し注意等の電柱幕設置。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
410	14	市道立花町第3号線 (市道立花町第5号線)	立花町3丁目6番付近三叉路	張り替えを要望。	【教】 ・文マーク更新	豊中市教育委員会	済	
411	15	市道立花町第3号線 (市道立花町第4号線)	立花町3丁目6番付近三叉路	張り替えを要望。	【教】 ・文マーク更新	豊中市教育委員会	済	
412	16	市道豊中駅箕輪線	玉井町3丁目11番付近三叉路	自動車がスピードを出している。 横断歩道の設置や運転者が認識しやすい標識の設置。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【市（交）】 ・子ども注意電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
413	17	市道箕輪小学校東通り線	箕輪1丁目15番付近道路	張り替えを要望。	【教】 ・文マーク更新	豊中市教育委員会	済	
414	18	市道立花町第5号線	立花町1丁目11番付近交差点	張り替えを要望。	【市（保）】 ・「事故多しスピード落とせ」電柱幕更新	豊中市	済	
415	19	市道箕輪小学校東通り線	立花町3丁目15番付近道路	自動車がめいわく駐車している。 通学路上のため可能であればパトロール強化を要望。	【警】 ・めいわく駐車巡回強化	豊中警察署	済	H27(1)対策済
416	20	市道箕輪小学校東通り線	箕輪1丁目1番付近歩道	学校前の通学路のひび割れがあり、地震などで破損の可能性があるため、補強を要望。	【市（維）】 ・歩道舗装補修	豊中市	済	
417	21	市道箕輪小学校東通り線	箕輪1丁目1番付近道路	張り替えを要望。	【教】 ・文マーク更新	豊中市教育委員会	済	
419	22	市道箕輪小学校東通り線	立花町3丁目12番付近道路	張り替えを要望。	【教】 ・文マーク更新	豊中市教育委員会	済	
420	23	府道伊丹豊中線	箕輪1丁目1番付近歩道	自転車スピードを出している。 走井(西側)からくる自転車に見える注意喚起する電柱幕等ないため、設置要望。	【府】 ・注意喚起看板設置	大阪府	済	H30(14)対策済

35. 【北条小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
480	1	市道北条町第38号線	北条町2丁目16番付近歩道	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。	【市（整）】 ・狭さくの設定	豊中市	済	H30(10)対策済
481	2	市道北条町第23号線	北条町3丁目7番付近道路	見通しが悪い。 トラックへの注意喚起が必要である。 トラックの出入りと児童の登下校の時間帯が重なり合って危険である。	【教】 ・店舗搬入車への注意喚起	豊中市教育委員会	済	
482	3	市道神崎刀根山線	北条町3南交差点	歩行者が渡りにくい。 歩行者用信号が青色にもかかわらず横断歩道を横切って通る自転車が非常に多い。	【警】 ・信号違反取締り	豊中南警察署	済	H27(6)対策済
483	4	市道勝部寺内線	北条町2交差点	歩行者が渡りにくい。 歩車分離式信号をなくして欲しい。 自転車が信号の色にもかかわらず歩道を横切るのでかえって危険である。	【警】 ・歩車分離式信号の取り止め検討 ・自転車信号無視取締り	豊中南警察署	済	
484	5	市道勝部寺内線	北条小学校東交差点	歩行者が渡りにくい。 青時間を長くしてほしい。	【警】 ・信号歩行者青時間延長検討	豊中南警察署	済	

・対策箇所一覧

485	6	市道若竹町第12号線	若竹町1丁目9番付近交差点	歩行者や自転車が多く自動車運転者への注意喚起が必要である。	【市（保）】 ・区画線更新（路側線等）	豊中市	済	H27(2)対策済 H30(5)対策済
532	7	市道若竹町第16号線	若竹町2丁目18番付近道路	子供が用水路に入りにくくなるようにしてほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
533	8	市道若竹町第16号線	若竹町2丁目18番付近道路	用水路に柵等がなく非常に危険である。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
534	9	市道若竹町第20号線	若竹町2丁目11番付近道路	用水路に昨夜2等がなく大変危険である。	【市（保）】 ・転落防止柵設置	豊中市	済	

36. 【寺内小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
63	1	市道勝部寺内線	寺内2丁目13番付近道路（地下道）	暗い。地下道を抜けると雑草がかなり生い茂り歩行の妨げになる。	【市（保）】 ・除草 【府】 ・雨漏り修繕検討	大阪府 豊中市	済	H30(1)対策済
64	2	市道東寺内町第7号線	東寺内町8番付近道路	歩道が狭い。 グリーンベルトを設置してほしい。	【市（保）】 ・区画線更新（路側線等）	豊中市	済	H27(7)対策済 H30(2)対策済
65	3	市道東寺内線	東寺内町2番付近横断歩道	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 （代替案） 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
68	4	市道千里園熊野田（寺内）線	寺内1丁目2番付近交差点	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 （代替案） 【市（交）】 「子どもに注意」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	H27(2)対策済
69	5	市道寺内第6号線	寺内1丁目10番付近道路	停止線の引き直し・止まれの字の修正。	【警】 ・一時停止路面標示更改	豊中警察署	済	

37. 【緑地小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
251	1	市道曽根駅南桜塚線	南桜塚4丁目12番付近横断歩道	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標示を更新してほしい。 押しボタン式信号の設置が望ましいが『長興寺北2』に信号があるため、対象箇所の停止線や横断歩道を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 （代替案） 【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	
252	2	市道長興寺南第36号線 （市道長興寺南第37号線）	長興寺南4丁目3番付近交差点	自転車が飛び出してくる。 電柱幕等の注意喚起表示してもらいたい。 学校北門が目前にあり児童が多く利用する主要な通学路であるため、見守り隊の方やPTA校外委員さんまた履正社の先生も朝は立ってくれている。	【市（交）】 ・「自転車スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	

・対策箇所一覧

253	3	市道曾根駅南桜塚線	夕日丘3丁目12番付近横断歩道	歩行者が渡りにくい。 押しボタン式信号設置希望。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(1)対策済 H30(1)対策済
254	4	市道城山町第1号線 市道長興寺南第28号線 市道城山町第19号線	長興寺南4丁目16番付近交差点	学校西門前で登下校の児童が最も通る交差点。自転車やバイク、車の通行も多いため、路面に「スクールゾーン」や色を変える等できないものか。 登下校時間帯は見守り隊の方が立っていただいている。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
255	5	市道城山町第1号線	城山町3丁目1番付近道路	自動車が入り込める。 ①「止まれ」の道路標示更改②電柱の移設(学校向かって右折する車両が電柱部分から曲がってくるため)③車両時間帯規制 登下校時間帯は警備員が立ちますが、①～③の順で希望します。	【警】 ・一時停止路面標示強調標示設置	豊中警察署	済	
256	6	市道長興寺大溝線	城山町1丁目12番付近道路	歩道が狭い。 歩道を広げてほしい。 登校時間は西側歩道は広く、人も溜まることができる。一方下校時間帯は東側歩道が狭いため、道まであふれてしまう。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
257	7	市道長興寺北第20号線	長興寺北3丁目13番付近道路	柵がない。 柵を設置してほしい。	【市(保)】 ・ガードレール設置(開口部)	豊中市	済	
258	8	市道長興寺大溝線	城山町2丁目5番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 歩道がなくなってしまうため。 日中はさわ病院の警備員さんが誘導してくれているが、誰も立っていない時間外は気になっている。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
259	9	市道長興寺大溝線	城山町3丁目4番付近道路	歩道がない。 路側帯(グリーンベルト)を設置してほしい。 道幅が狭く、交通量が多いわりには路側帯もなく歩道もない。 日中はさわ病院の警備員さんが誘導してくれているが、誰も立っていない時間外は気になっている。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
260	10	市道城山町第1号線	長興寺南3丁目14番付近道路	スクールゾーンの強調、塗り直し。 道幅は細いが車の抜け道となっている。	【市(保)】 ・スクールゾーン路面標示更新	豊中市	済	
261	11	市道長興寺大溝線	長興寺北2丁目4番付近横断歩道	信号がない。 押しボタン式信号機の新設。 2年前に下校中の児童が交通事故のあった箇所。	【警】 ・横断歩道用信号設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	H27(2)対策済 H30(2)対策済

・対策箇所一覧

262	12	市道長興寺北第1号線 市道長興寺北第12号線 市道長興寺北第18号線	長興寺北2丁目3番付近交差点	見通しが悪い。 電柱幕の新設。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
-----	----	--	----------------	--------------------	--------------------------	-----	---	--

38.【桜井谷東小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
430	1	市道桜の町第11号線	向丘1丁目3番付近道路	車道にはみ出さない為にも、ガードレール設置が必要だと感じている。	【市（保）】 ・車両防護柵or横断防止柵設置検討	豊中市	済	
431	2	市道向丘第9号線	桜の町7丁目10番付近歩道	グリーンベルトを設置してほしい。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
432	3	府道豊中亀岡線 (ロマンチック街道)	桜の町7丁目11番付近歩道	歩道が狭い。 陸橋の設置。 児童が多く、一般歩行者や自転車で通行される方との接触の危険に加えて、渡り切れない児童が車道まで溢れ出る危険性がある。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
434	4	市道西緑丘線	少路2丁目3番付近道路	歩道が途中でできているため、歩道の延長が必要。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	
435	5	市道少路第20号線	少路2丁目3番付近三叉路	自動車が進入してくる。 特に下校時、交通量が多い。	【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	
437	6	市道二中南側桜の町線 市道桜の町第9号線 (市道桜の町第54号線)	桜の町7丁目2番付近交差点	自動車がスピードを出している。 特に下校時、東側から坂を下ってスピードを保ったまま来る車が、生垣の為に目視しにくく危険。	【教】 ・生垣の剪定依頼 【市（交）】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(5)対策済
438	7	市道高橋上野線	桜の町6丁目3番付近道路	自動車がスピードを出している。 特に朝の交通量が多く、スピードも出ていて危険な様子。	【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
439	8	市道千里川左岸1号線 市道桜の町第29号線 市道桜の町第32号線	桜の町6丁目2番付近交差点	バイクが飛び出してくる。 注意喚起の表示が必要。	【警】 ・一時停止違反取締り 【市（交）】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中警察署 豊中市	済	
441	9	市道千里川右岸1号線 市道永楽荘中道橋線	春日町1丁目6番付近交差点	見通しが悪い。 グリーンベルトがあれば、分かりやすいのでは？。	【市（保）】 ・誘導線設置検討	豊中市	済	H30(4)対策済
442	10	市道少路第1号線	少路2丁目2番付近道路	歩道が途中でできているため、歩道の延長が必要。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	H30(7)対策済

39.【東泉丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去 対策要望
195	1	市道千里園熊野田線	東泉丘2丁目13番付近道路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標識を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道設置検討済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
196	2	市道千里園熊野田線	東泉丘3交差点	横断歩道・道路標識が薄い。 横断歩道・道路標識を更新してほしい。	【警】 ・横断歩道路面標示更改	豊中警察署	済	

・対策箇所一覧

197	3	市道千里園熊野田線	東泉丘4丁目3番付近三叉路	信号がない。 歩行者用信号機を設置してほしい。	【警】 ・横断歩道用信号設置済 (代替案) 【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
-----	---	-----------	---------------	----------------------------	--	-------------------	---	--

40.【北緑丘小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
535	1	市道北緑丘第2号線	北緑丘2丁目2番付近歩道橋	歩道橋のブロックがはずれている。	【市(保)】 ・階段ブロック補修済	豊中市	済	

41.【新田南小学校】

ObjectID	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	対策	過去対策要望
31	1	市道上新田第28号線 市道上新田第29号線	上新田4丁目18番付近三叉路	横断歩道・道路標識がない。 横断歩道・道路標示を設置してほしい。 信号機もあれば安全性は高まります。	【警】 横断歩道設置検討済 (代替案) 【警】 ・既設横断歩道の標示更改 【教】 ・他の横断歩道利用を周知	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
32	2	市道上新田第21号線	上新田4丁目18番付近道路	自動車が進入してくる。 T字路手前での注意喚起などまた進入の制限等。	【市(交)】 ・「子どもに注意」電柱幕設置	豊中市	済	H30(1)対策済
34	3	市道上新田中央線	上新田4丁目22番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 交差点から北への下り坂でスピードを抑制する仕組みや注意喚起をする対策がほしい。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
35	4	市道上新田中央線	上新田4丁目25番付近道路	自動車がスピードを出している。 スピードを出せない仕組みや警告表示など。	【市(交)】 ・「スピード落とせ」電柱幕設置	豊中市	済	
36	5	市道上新田第27号線	上新田4丁目1番付近道路	見通しが悪い。 構造的な改善が困難であれば、運転者と歩行者への注意喚起の表示などをお願いしたい。	【教】 ・施設事業者に対し見直し改善要望(カーブミラー設置等)	豊中市教育委員会	済	
37	6	市道上新田第14号線	上新田3丁目6番付近道路	自動車が進入してくる。 歩行者の安全を確保できるように、歩道の設置と何らかの通行の制限かけてほしい。抜け道になっていると認識している。	【警・教】説明文配付後時間帯規制検討済 (代替案) 【教】 注意喚起 安全指導	豊中警察署 豊中市教育委員会	済	
38	7	府道旧大阪中央環状線	上新田1丁目2番付近交差点	見通しが悪い。 隅切がほしい。	【教】 ・隅切り設置検討 ・剪定・除草依頼	豊中市教育委員会	済	
39	8	府道旧大阪中央環状線	上新田4丁目5番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 常時交通量の多い道路のため歩行者は安心して歩けない。 歩行者のすぐ横を自動車が通過している。反対側に渡る横断歩道が2箇所程あるが信号機は設置されておらず、反対側は校区外である。	【教】 ・注意喚起 安全指導	豊中市教育委員会	済	

・対策箇所一覧

40	9	府道吹田箕面線	上新田4丁目16番付近道路	歩道がない。 歩道を設置してほしい。 歩道が切れて無いところがある。	【教】 ・注意喚起 安全指導 ※ルート変更 並行して歩路あり	豊中市教育委員会	済	
----	---	---------	---------------	--	--------------------------------------	----------	---	--

凡例

- 【警】 → 豊中警察署・豊中南警察署
- 【府】 → 池田土木事務所
- 【教】 → 教育委員会 学校教育課
- 【市（整）】 → 都市基盤部 基盤整備課
- 【市（保）】 → 都市基盤部 基盤保全課
- 【市（管）】 → 都市基盤部 基盤管理課
- 【市（交）】 → 都市基盤部 交通政策課
- 【市（維）】 → 都市基盤部 維持修繕課