

螢池駅西自動車駐車場 ・ 定期交換部品の交換周期と費用一覧【3号機】

(様式 A)

竣工年：2003年
設置場所：豊中市螢池中町

●：交換実施済み
★：一部交換済み
▽：予定交換部品

Table with columns: 台数, 部位, 部品名, 数量(1基), 交換時期 (2008-2028), 交換工事 (2024-2028), 保内内容. Includes sections for リフト昇降装置, リフト装置, 走行台車, 駐車室, 中間コンベヤ, 出入口扉, 入庫ステージ, 出庫ステージ.

