




通学路の安全点検対策箇所図／<34>箕輪小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／<34>箕輪小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／<35>北条小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／<35>北条小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／<36>寺内小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／<37>緑地小学校(1)




通学路の安全点検対策箇所図／<37>緑地小学校(2)




通学路の安全点検対策箇所図／<38>桜井谷東小学校




通学路の安全点検対策箇所図／<39>東泉丘小学校



通学路の安全点検対策箇所図／<40>北緑丘小学校(1)



通学路の安全点検対策箇所図／<40>北緑丘小学校(2)



通学路の安全点検対策箇所図／<41>新田南小学校

