

対策箇所一覧

【克明小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	阪急西側北線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和4年度以降

【桜井谷小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
2	豊中柴原線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和4年度以降

【中豊島小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3	曾根駅東町線 曾根服部緑地線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和4年度以降
4	服部利倉線外	歩道がない。	駅前広場整備に併せて歩道整備	豊中市	令和3年度以降

【豊島小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
5	阪急西側南線	自転車と歩行者が錯綜している。	自転車通行空間の整備	豊中市	令和4年度以降

【庄内小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
6	阪急西側南線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	バリアフリー化	豊中市	令和4年度以降

【庄内南小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
7	庄内南1号線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	バリアフリー化	豊中市	令和4年度以降

【庄内西小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
8	庄本神崎川線	歩道が狭く、勾配がきつい。段差、凹凸がある。	歩道拡幅、バリアフリー化	豊中市	令和4年度以降

【千成小学校】

図面番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
9	神崎刀根山線	交通量の多い道路で車両の交通渋滞が発生している。	交差点改良、バリアフリー化	豊中市	令和4年度以降