

豊中市の学校施設の耐震性能について

(平成 30 年 (2018 年) 8 月 28 日改訂版)

教育委員会事務局教育総務課
資産活用部施設整備課

豊中市立学校施設の耐震性能について

豊中市では平成15年度(2003年度)から、学校施設(旧幼稚園を含む)の耐震化促進を図るために文部科学省が示した「耐震化優先度調査」を行い、その結果に基づき、「新耐震基準」を制定した昭和56年(1981年)以前に建設された小中学校の校舎・体育館、こども園(旧幼稚園)の園舎について「耐震二次診断」を実施してまいりました。本市の学校施設は、「新耐震基準」施行以前に建設されたものが多数を占め、これら施設に対する耐震化については、「学校施設耐震化計画」の下、平成29年度(2017年度)に本市の全66学校施設(334棟)の耐震化率100%を達成いたしました。

なお、災害時に一時避難所となる小中学校体育館の耐震化は、平成21年度ですべての小中学校体育館の耐震補強工事を完了させ、平成24年度でこども園(旧幼稚園)の園舎についても完了いたしました。

市立学校施設耐震化率について

	学校・園数	全棟数 a	新耐震基準 b	耐震性有 c	耐震補強済 d	改修が必要な 棟数	耐震化率 (b+c+d)/a
小学校	41	229	31	27	171	0	100%
中学校	18	95	18	9	68	0	
小計	59	324	49	36	239	0	
こども園 (旧幼稚園)	7	10	2	4	4	0	100%
合計	66	334	51	40	243	0	100%

(注1) 平成30年(2018)3月31日現在

(注2) 調査対象となっている建物は、非木造の2階建て以上または延べ床面積200㎡を超える建物

(注3) 棟数については、国からの指導及び、耐震二次診断時の棟数の捉え方により見直しを行っています。

学校施設耐震性能一覧表の見方

1. 建物区分欄

- 「屋」：屋内運動場（体育館）
- 「校」：小中学校の校舎
- 「園」：こども園（旧幼稚園）の園舎

2. 棟番号

文部科学省公立学校施設台帳における棟番号

3. 構造階数欄

- 「R」：鉄筋コンクリート造
- 「S」：鉄骨造
- 「数字」：地上階数

4. 構造耐震指標欄

- 「新耐震」：現行の建築基準法により建設されたもの
- 「耐震性有」：耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの
- 「耐震補強済」：耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修を実施し、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの

5. 備考欄

- 「耐震補強設計」：記載年度に補強設計を行うもの
- 「改築・補強設計」：記載年度に改築設計や補強設計を行うもの
- 「耐震補強工事」：記載年度に補強工事を行うもの
- 「改築工事」
及び
- 「改築・補強工事」：記載年度に改築工事や補強工事を行うもの

※ 備考欄の記載年度は場合により時期変更することもあります。

構造耐震指標（I s 値）について

構造耐震指標（I s 値）とは、建築物の耐震性能を表す指標です。地震力に対する建築物の強度、地震力に対する建築物の靱性（変形能力、粘り強さ）が大きいほど、この指標は大きくなり建築物の耐震性能が高いと判断されます。

I s 値の目安は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく告示（平成18年1月25日国土交通省告示第百八十四号）に以下のとおり示されています。

$I s < 0.3$: 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

$0.3 \leq I s < 0.6$: 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

$0.6 \leq I s$: 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

また、文部科学省では、公立学校施設の耐震改修の耐震性能の要件として、地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後のI s 値が概ね0.7を超えることとしています。

豊中市の学校施設については、文部科学省の耐震性能の要件に則り、I s 値が0.7を超えることを基準として建築物の耐震性能を判断しています。

建築防災協会基準について

建築防災協会基準（2001年改訂版（平成13年改訂版）「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」）による建築物の耐震性能の判定においては、第二次診断でI s 値0.6以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。

同基準によると、耐震診断結果の判定は第二次診断で0.6未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問あり』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものではない。被害は、あるI s 値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、I s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなり、被害程度の推定は現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である」、「この理由としては、地盤や地振動が場所によって異なること、材料強度、強度・靱性<じんせい>の評価、施工などのばらつきが存在することが考えられる」とされています。

問合せ：豊中市資産活用部施設整備課耐震工事係
Tel 06-6858-3438

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
克明小学校	岡町北3-4-1	校	②-1	1966	03	R4	936.00	耐震補強済			
		校	②-2	1967	08	R4	1187.00	耐震補強済			
		校	③-1	1968	05	R4	1196.00	耐震補強済			
		校	③-2	1969	03	R4	1206.00	耐震補強済			
		校	③-3	1971	03	R4	510.00	耐震補強済			
		校	⑪	1976	03	R4	1330.00	耐震性有			
		校	⑯	1999	03	R2	666.00	新耐震			
		屋	⑫	1981	03	R2	890.00	耐震補強済			
桜塚小学校	北桜塚2-6-1	校	②	1963	03	R3	597.00	耐震性有			
		校	③	1966	03	R3	1044.00	耐震補強済			
		校	⑤	1967	03	R3	450.00	耐震補強済			
		校	⑥	1968	05	R3	180.00	耐震性有			
		校	⑬	1979	12	R3	1198.00	耐震性有			
		校	④	2005	03	R3	1792.00	新耐震			
		屋	⑧	1971	08	R1	809.00	耐震補強済			
大池小学校	本町1-7-12	校	⑮	1996	12	R5	3168.00	新耐震			
		校	⑱	2000	03	R5	5409.00	新耐震			
		屋	⑯,⑰	1998	03	R5	1360.00	新耐震			
蛭池小学校	蛭池中町1-15-1	校	①-1,2	1963	07	R3	3284.00	耐震性有			
		校	②-1	1966	12	R3	1084.00	耐震補強済			
		校	⑬	1968	03	R1	495.00	耐震補強済			
		校	⑭	1969	03	R3	462.00	耐震補強済			
		校	⑮	1975	05	R3	494.00	耐震補強済			
		校	⑯	1979	03	R2	215.00	耐震性有			
		校	⑰	1979	03	R3	122.00	耐震性有			
		屋	⑧	1964	05	R1	872.00	耐震性有			
桜井谷小学校	柴原町3-11-1	校	⑧-1,⑯,⑰	1961	66	05	R3	1878.00	耐震補強済		
		校	⑩	1968	03	R3	1580.00	耐震補強済			
		校	⑬-1	1971	08	R3	1193.00	耐震性有			
		校	⑱	1972	03	R3	1440.00	耐震補強済			
		屋	⑪	1968	05	R1	811.00	耐震補強済			
熊野田小学校	赤阪1-5-1	校	②	1958	09	R3	1833.00	耐震補強済			
		校	①-1	1966	03	R3	779.00	耐震補強済			
		校	⑮	1966	12	R3	795.00	耐震補強済			
		校	③	1970	08	R3	992.00	耐震補強済			
		校	⑪	1971	08	R3	1389.00	耐震補強済			
		屋	⑨	1968	03	R2	864.00	耐震補強済			
中豊島小学校	曾根東町6-13-1	校	②-1,2	1963	64	05	R4	1477.00	耐震補強済		
		校	②-3	1967	05	R4	1450.00	耐震補強済			
		校	④-1,2	1971	05	R4	2882.00	耐震補強済			
		屋	⑨	1963	02	S2	726.00	耐震補強済			
豊島小学校	服部西町3-6-5	校	③-1,2,3	1960	66	03	R3	2071.00	耐震性有		
		校	④	1963	04	R3	2003.00	耐震補強済			
		校	③-4	1968	11	R4	1935.00	耐震補強済			
		校	⑬	1972	05	R3	1358.00	耐震補強済			
		屋	⑰	1985	03	R2	956.00	新耐震			
原田小学校	原田元町1-17-1	校	①-1	1963	04	R3	1873.00	耐震性有			
		校	①-2	1965	03	R3	1890.00	耐震補強済			
		校	①-3	1969	03	R3	1034.00	耐震補強済			
		校	⑨	1972	05	R3	1288.00	耐震補強済			
		屋	⑦	1964	05	R2	887.00	耐震補強済			

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
小曾根小学校	小曾根1-2-1	校	⑰	2014	10	R4	1081.00	新耐震			
		校	②	1967	05	R4	1387.00	耐震補強済			
		校	⑬	1968	05	R4	888.00	耐震補強済			
		校	⑭、⑮	1970	03	R4	2216.00	耐震補強済			
		屋	⑤	1963	02	R1	812.00	耐震補強済			
豊南小学校	豊南町西2-19-1	校	①-1	1957	03	R3	677.00	耐震補強済			
		校	①-2	1963	03	R3	1057.00	耐震補強済			
		校	②-1	1966	02	R3	1386.00	耐震補強済			
		校	②-2	1967	05	R3	1053.00	耐震性有			
		校	①-3	1970	03	R3	622.00	耐震補強済			
		校	②-3	1970	03	R3	441.00	耐震補強済			
		屋	⑥-1	1968	05	R2	964.00	耐震補強済			
上野小学校	上野東2-8-8	校	①、⑱、⑳、㉑	1958	03	R3	2797.00	耐震補強済			
		校	㉒	1965	05	R3	1251.00	耐震補強済			
		校	②	1970	03	R3	1801.00	耐震補強済			
		校	⑫	1976	03	R3	1133.00	耐震補強済			
		屋	⑧	1968	05	R2	866.00	耐震補強済			
南桜塚小学校	南桜塚2-2-1	校	①、⑪	1960	03	R3	2359.00	耐震補強済			
		校	⑩	1963	03	R3	790.00	耐震補強済			
		校	⑬	1973	09	R3	946.00	耐震補強済			
		校	⑮	2015	03	R3	1418.00	新耐震			
		校	⑯	2016	10	R3	1561.00	新耐震			
		屋	⑥	1985	03	R2	901.00	新耐震			
新田小学校	上新田2-19-1	校	①-1	1973	05	R4	282.00	耐震性有			
		校	①-1,2,3	1973	05	R4	2142.00	耐震補強済			
		校	①-1	1973	05	R3	1628.00	耐震性有			
		校	①-2,3	1975	05	R3	251.00	耐震性有			
		校	③-1	1978	03	R3	1114.00	耐震補強済			
		校	③-2	1982	03	R3	562.00	新耐震			
		屋	②	1973	09	R2	1024.00	耐震補強済			
庄内小学校	庄内幸町4-29-2	校	①-1,2	1961	12	R3	1614.00	耐震補強済			
		校	②	1964	05	R3	1044.00	耐震補強済			
		校	③-1	1966	12	R4	1890.00	耐震補強済			
		校	④	1968	03	R4	1205.00	耐震補強済			
		屋	⑦	1968	05	R2	874.00	耐震補強済			
庄内南小学校	大黒町1-2-15	校	①-1,2,3	1958	08	R3	1984.00	耐震性有			
		校	①-4	1963	03	R3	660.00	耐震補強済			
		校	③-1	1963	08	R3	773.00	耐震補強済			
		校	③-2	1964	05	R3	270.00	耐震補強済			
		校	④	1965	05	R3	1218.00	耐震補強済			
		校	⑤	1968	03	R3	946.00	耐震補強済			
		屋	⑧	1966	08	R1	810.00	耐震補強済			
庄内西小学校	庄本町4-1-10	校	③	1960	03	R3	660.00	耐震補強済			
		校	④-1	1971	03	R3	1529.00	耐震補強済			
		校	⑯	1963	03	R3	660.00	耐震補強済			
		校	⑰-1	1966	03	R3	1068.00	耐震補強済			
		校	⑳-1	1967	03	R3	1349.00	耐震補強済			
		屋	⑭	1984	03	R2	948.00	新耐震			
野田小学校	野田町1-1	校	①-1	1959	03	R3	1800.00	耐震補強済			
		校	①-2	1960	03	R3	1311.00	耐震補強済			
		校	④	1971	03	R2	360.00	耐震補強済			
		校	②	1963	02	R3	1419.00	耐震補強済			
		屋	⑱	1982	03	R2	930.00	新耐震			

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
島田小学校	庄内栄町2-20-1	校	①-1	1965	03	R3	1974.00	耐震補強済			
		屋	⑧	1966	10	R1	810.00	耐震補強済			
千成小学校	千成町2-2-65	校	①	1966	07	R4	2416.00	耐震補強済			
		校	⑤	1967	01	R4	1840.00	耐震補強済			
		校	④	1971	08	R4	1448.00	耐震補強済			
		屋	②	1968	02	R1	812.00	耐震補強済			
北丘小学校	新千里北町2-19-1	校	⑭,⑮	1966	03	R2	2004.00	耐震補強済			
		校	①-1	1966	03	R2	1598.00	耐震補強済			
		校	⑯	1966	03	R1	192.00	耐震性有			
		校	④-1	1967	03	R2	1070.00	耐震補強済			
		校	④-2	1967	03	R2	1125.00	耐震補強済			
		校	⑨	1974	09	R2	183.00	耐震性有			
		校	③-1,2	1971	03	R2	362.00	耐震補強済			
		校	⑬	1971	03	R2	338.00	耐震補強済			
		屋	⑥	1972	03	R2	651.00	耐震性有			
東丘小学校	新千里東町3-1-1	校	①-1,4	1966	03	R2	3349.00	耐震補強済			
		校	③-1	1968	03	R2	1280.00	耐震補強済			
		校	⑦	1971	03	R2	725.00	耐震補強済			
		校	③-2	1971	03	R2	1078.00	耐震補強済			
		校	①-3	1972	03	R2	440.00	耐震補強済			
		校	⑥	1973	09	R2	834.00	耐震補強済			
		屋	④	1969	03	R2	865.00	耐震補強済			
東豊中小学校	東豊中町5-1-1	校	①-1,3	1966	10	R4	2323.00	耐震補強済			
		校	①-2	1968	03	R4	1402.00	耐震補強済			
		校	②	1969	03	R4	1857.00	耐震補強済			
		校	③	1970	03	R4	920.00	耐震補強済			
		屋	⑦	1970	03	R2	864.00	耐震補強済			
豊島西小学校	上津島3-4-1	校	①-1	1967	08	R3	1972.00	耐震補強済			
		校	①-2	1968	05	R3	1104.00	耐震補強済			
		校	②-1,2	1976	05	R3	688.00	耐震補強済			
		校	⑤	1979	10	R4	528.00	耐震補強済			
		校	⑥	1982	03	R4	507.00	新耐震			
		校	⑦	1992	03	R3	418.00	新耐震			
西丘小学校	新千里西町2-23-1	屋	③	1969	02	R2	888.00	耐震補強済			
		校	⑭	2016	12	R4	3566.00	新耐震			
		校	⑮	2016	12	R3	997.00	新耐震			
		校	⑯	2016	12	R4	1241.00	新耐震			
		校	⑰	2016	12	R3	762.00	新耐震			
高川小学校	豊南町東1-1-1	屋	④	1970	02	R2	864.00	耐震補強済			
		校	①	1968	05	R4	2221.00	耐震補強済			
		校	②-1	1969	05	R4	1455.00	耐震補強済			
		校	⑱	1972	03	R4	832.00	耐震補強済			
		校	⑳-1,2	1975	06	R4	1475.00	耐震補強済			
屋	④	1970	03	R2	866.00	耐震補強済					

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
刀根山小学校	刀根山5-2-1	校	①	1969	05	R4	2389.00	耐震補強済			
		校	②	1970	05	R4	1864.00	耐震補強済			
		校	⑦	1972	05	R3	1176.00	耐震補強済			
		校	⑧-1,2,3	1974	03	R3	917.00	耐震補強済			
		屋	⑤	1971	02	R2	869.00	耐震補強済			
南丘小学校	新千里南町2-13-1	校	①	1969	08	R3	2390.00	耐震補強済			
		校	②-1,2	1970	03	R3	1572.00	耐震補強済			
		校	⑩	1971	03	R3	665.00	耐震補強済			
		校	⑩	1973	09	R3	1164.00	耐震補強済			
		屋	④	1971	03	R2	866.00	耐震補強済			
豊島北小学校	曾根南町2-19-1	校	①、②	1970	07	R4	2329.00	耐震補強済			
		校	③	1971	05	R4	3217.00	耐震補強済			
		校	⑧	1974	05	R4	771.00	耐震補強済			
		校	⑨	1980	03	R4	686.00	耐震補強済			
		屋	⑤	1972	02	R2	866.00	耐震補強済			
泉丘小学校	西泉丘1-10-1	校	①-1,4	1974	08	R4	2817.00	耐震補強済			
		校	①-1	1974	08	R2	628.00	耐震性有			
		校	②-1,2	1974	08	R4	1768.00	耐震補強済			
		校	⑤-1,2	1976	03	R4	769.00	耐震補強済			
		校	⑥	2009	03	R4	563.00	新耐震			
		屋	③	1974	08	R2	868.00	耐震補強済			
少路小学校	西緑丘2-10-1	校	①-1,5	1974	03	R3	2967.00	耐震補強済			
		校	⑤-1,2	1975	05	R3	1053.00	耐震性有			
		校	⑥	1981	02	R4	1655.00	耐震補強済			
		校	⑧	2007	03	R4	410.00	新耐震			
		校	⑨	2008	03	R4	357.00	新耐震			
		屋	②	1974	03	R2	886.00	耐震補強済			
野畑小学校	向丘3-1-1	校	①-1,2	1974	03	R3	1330.00	耐震補強済			
		校	②-1,3	1974	03	R4	3642.00	耐震補強済			
		校	⑨	1978	03	R3	599.00	耐震性有			
		校	④	1980	12	R4	383.00	耐震性有			
		屋	③	1974	03	R2	881.00	耐震補強済			
東豊台小学校	東豊中町6-2-1	校	①-1,4	1974	08	R4	3312.00	耐震補強済			
		校	②	1974	08	R3	1287.00	耐震補強済			
		校	⑧-1,2	1978	09	R4	854.00	耐震補強済			
		校	⑨	2010	03	R3	282.00	新耐震			
		屋	③	1974	08	R2	863.00	耐震補強済			
箕輪小学校	箕輪1-1-1	校	①-1,2,3	1975	03	R4	3892.00	耐震補強済			
		校	⑧-1,2	1975	03	R3	1351.00	耐震性有			
		屋	②	1975	03	R2	868.00	耐震補強済			
北条小学校	北条町2-16-1	校	①-1,2	1975	03	R4	3981.00	耐震補強済			
		校	②-1,5	1975	03	R3	1304.00	耐震補強済			
		校	⑪-1,2	1978	09	R4	532.00	耐震補強済			
		校	⑫	1980	10	R4	514.00	耐震補強済			
		屋	③	1975	03	R2	883.00	耐震補強済			
寺内小学校	寺内2-15-1	校	①-1,4	1975	03	R3	2466.00	耐震補強済			
		校	①-1	1975	03	R1	130.00	耐震性有			
		校	⑦	1975	03	R3	1138.00	耐震補強済			
		校	⑧-2	1975	03	R3	149.00	耐震補強済			
		校	⑧-1	1978	09	R4	1366.00	耐震補強済			
		屋	②	1975	03	R2	864.00	耐震補強済			

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
緑地小学校	城山町4-1-1	校	⑧,⑩	1976	08	R4	4112.00	耐震補強済			
		校	①,⑨	1976	08	R4	1174.00	耐震性有			
		校	⑥	1980	10	R4	376.00	耐震補強済			
		屋	②	1976	08	R2	883.00	耐震補強済			
桜井谷東小学校	桜の町7-5-1	校	⑭	2016	01	R4	1590.00	新耐震			
		校	①-1,3	1978	03	R4	3989.00	耐震補強済			
		校	⑬	1978	03	R4	1333.00	耐震補強済			
		校	⑪	1980	05	R4	370.00	耐震性有			
		校	⑨	2007	03	R4	363.00	新耐震			
		屋	②	1978	03	R2	881.00	耐震補強済			
東泉丘小学校	東泉丘3-2-1	校	①-1	1978	03	R4	2796.00	耐震補強済			
		校	①-1	1978	03	R4	1415.00	耐震補強済			
		校	①-1	1978	03	R4	1210.00	耐震補強済			
		校	⑦	1980	05	R4	529.00	耐震補強済			
		校	⑧	2012	03	R4	362.00	新耐震			
		屋	②	1978	03	R2	883.00	耐震補強済			
北緑丘小学校	北緑丘2-4-1	校	②-1,3	1978	03	R4	1414.00	耐震補強済			
		校	①-1,4,9	1978	03	R4	936.00	耐震補強済			
		校	①-1,4,5,9	1978	03	R4	868.00	耐震補強済			
		校	①-1,9	1978	03	R4	1409.00	耐震補強済			
		校	②-2,4	1981	12	R4	363.00	耐震補強済			
		校	⑤-1,2	1981	12	R4	882.00	耐震補強済			
		校	⑦	1989	03	R5	542.00	新耐震			
		屋	③-1,2	1978	03	R2	881.00	耐震補強済			
新田南小学校	上新田4-9-1	校	②-1,2	1984	08	R4	3839.00	新耐震			
		校	④-1,3	1984	08	R4	1743.00	新耐震			
		校	④-2	1989	08	R4	759.00	新耐震			
		屋	⑥	1984	08	R2	918.00	新耐震			

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
第一中学校	曾根西町1-6-1	校	㉖	2014	07	R4	4164.00	新耐震			
		校	㉗	2016	03	R4	3420.00	新耐震			
		屋	⑧	1964	07	R1	1216.00	耐震補強済			
第二中学校	宮山町2-1-1	校	②-1	1961	03	R3	665.00	耐震補強済			
		校	⑤	1963	02	R3	1297.00	耐震性有			
		校	⑧-1	1968	03	R4	2318.00	耐震補強済			
		校	⑧-2	1969	05	R4	1719.00	耐震補強済			
		校	②-2	1971	08	R3	1110.00	耐震補強済			
		校	②-3	1972	03	R3	810.00	耐震性有			
		屋	⑪	1961	09	R1	1144.00	耐震補強済			
第三中学校	栗ヶ丘町1-1	校	⑤-1.2	1958	61	03	R3	1745.00	耐震性有		
		校	⑥	1963	03	R3	1038.00	耐震補強済			
		校	⑨	1970	08	R3	1152.00	耐震補強済			
		校	⑱	1971	08	R3	1445.00	耐震補強済			
		校	㉑-1	1972	03	R3	1458.00	耐震補強済			
		校	㉓	1973	03	R4	1362.00	耐震補強済			
		屋	⑮	1964	07	R1	1576.00	耐震補強済			
第四中学校	服部本町4-5-7	校	㉗	1961	08	R4	1436.00	耐震補強済			
		校	⑦	1961	08	R3	1630.00	耐震性有			
		校	⑭	1972	03	R3	1608.00	耐震補強済			
		校		2017	09	R4	3186.03	新耐震			
		屋	㉑-1.2	1986	03	R2	1383.00	新耐震			
第五中学校	立花町1-10-1	校	㉖	2013	02	R2	3194.00	新耐震			
		校	㉗	2015	03	R2	3498.00	新耐震			
		屋	⑪	1963	02	R1	1120.00	耐震補強済			
第六中学校	庄内幸町4-29-1	校	①-1.2	1957	60	03	R3	1725.00	耐震性有		
		校	②	1961	03	R3	1568.00	耐震補強済			
		校	④-1	1969	03	R4	2410.00	耐震補強済			
		屋	③-1.2	1964	07	R2	2072.00	耐震補強済			
第七中学校	庄内栄町5-10-1	校	①-1	1962	03	R4	2629.00	耐震補強済			
		校	①-2	1963	02	R4	2315.00	耐震補強済			
		校	①-3	1963	07	R4	1448.00	耐震補強済			
		校	㉑	1969	08	R4	970.00	耐震補強済			
		屋	⑩	1964	07	R2	1229.00	耐震補強済			
第八中学校	新千里東町3-2-1	校	①,⑭	1966	03	R3	1419.00	耐震補強済			
		校	①	1966	03	R2	876.00	耐震補強済			
		校	⑬,⑭	1966	03	R3	1194.00	耐震補強済			
		校	③	1968	03	R3	1933.00	耐震補強済			
		校	④	1971	03	R2	778.00	耐震補強済			
		校	⑦-1.2	1974	03	R3	1179.00	耐震補強済			
		校	⑧	1975	05	R3	1175.00	耐震性有			
		校	⑨	1975	05	R3	356.00	耐震性有			
屋	⑤	1969	08	R1	1181.00	耐震補強済					

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
第九中学校	新千里南町1-4-1	校	①	1970	03	R2	1141.00	耐震補強済			
		校	②-1,2,3	1970	03	R3	1608.00	耐震補強済			
		校	③-1,2,3	1970	03	R3	1440.00	耐震補強済			
		校	⑦	1973	03	R3	1141.00	耐震補強済			
		校	⑧	1973	09	R3	1101.00	耐震補強済			
		校	⑩	1975	06	R4	1507.00	耐震補強済			
		屋	⑤	1971	02	R2	1220.00	耐震補強済			
第十中学校	野田町8-1	校	①-1	1972	08	R4	3854.00	耐震補強済			
		校	⑤	1974	05	R4	2114.00	耐震補強済			
		校	⑥	1977	09	R4	523.00	耐震補強済			
		屋	②-1	1973	02	R2	1214.00	耐震補強済			
第十一中学校	西緑丘2-11-1	校	①	1973	08	R4	3680.00	耐震補強済			
		校	⑤-1	1974	03	R4	3520.00	耐震補強済			
		校	⑨	1992	03	R4	745.00	新耐震			
		屋	②	1973	09	R2	1216.00	耐震補強済			
第十二中学校	浜2-14-1	校	①-1	1973	05	R4	2003.00	耐震補強済			
		校	②-1	1973	05	R4	1996.00	耐震補強済			
		校	①-2	1974	05	R4	1048.00	耐震補強済			
		校	②-2	1974	05	R4	2243.00	耐震補強済			
		校	①-3	1977	09	R4	504.00	耐震補強済			
		校	①-4	1980	11	R4	668.00	耐震補強済			
		屋	③	1973	09	R2	1229.00	耐震補強済			
第十三中学校	柴原町2-14-1	校	①-1	1977	08	R4	3091.00	耐震補強済			
		校	①-1,4,5	1977~81	08	R4	2799.00	耐震補強済			
		校	①-2	1979	03	R4	723.00	耐震補強済			
		校	①-1,3	1977~81	03	R4	1537.00	耐震補強済			
		屋	②	1977	08	R2	1216.00	耐震補強済			
第十四中学校	北緑丘1-1-1	校	①-1	1978	03	R3	1509.00	耐震補強済			
		校	②-1,3	1978	03	R2	737.00	耐震性有			
		校	②-1	1978	03	R3	1315.00	耐震補強済			
		校	①-2,3,4	1980	03	R3	1411.00	耐震補強済			
		校	②-2	1980	03	R4	1010.00	耐震補強済			
		校	⑧	1983	08	R4	723.00	新耐震			
		屋	③	1978	03	R2	1245.00	耐震補強済			
第十五中学校	熊野町3-8-1	校	①-1	1979	03	R4	2043.00	耐震補強済			
		校	①-1	1979	03	R4	2140.00	耐震補強済			
		校	①-1	1979	03	R4	2546.00	耐震補強済			
		校	①-2	1981	03	R4	1376.00	耐震補強済			
		屋	④	1979	03	R2	1238.00	耐震補強済			
第十六中学校	北条町3-18-1	校	①-1,4,5	1981	03	R4	2681.00	耐震性有			
		校	②	1981	03	R4	2850.00	耐震補強済			
		校	④	1983	03	R4	1083.00	新耐震			
		屋	③	1981	03	R2	1245.00	耐震補強済			
第十七中学校	西泉丘2-2432-2	校	②-1,2,4	1982	03	R4	2045.00	新耐震			
		校	①-1,2,4	1982	03	R4	3128.00	新耐震			
		校	①-3	1984	11	R4	363.00	新耐震			
		校	②-3	1984	11	R4	899.00	新耐震			
		校	⑩	2016	07	R4	616.00	新耐震			
		屋	③	1982	03	R2	1247.00	新耐震			
第十八中学校	蛭池中町4-7-1	校	①	1986	03	R4	4013.00	新耐震			
		校	②	1986	03	R4	2004.00	新耐震			
		屋	③-1,2	1986	03	R2	1390.00	新耐震			

学校施設耐震性能一覧表

施設名	住所	建物 区分	棟番号	竣工		構造 階数	延べ面積	構造耐震 指標	平成29年 度(2017 年度)	平成30年 度(2018 年度)以降	備考
				年	月						
ゆたか幼稚園	東豊中町5-2-1	園	②	1993	03	R2	1137.00	新耐震			
てしま幼稚園	曾根南町2-19-2	園	⑤	1990	03	R2	1394.00	新耐震			
とねやま幼稚園	刀根山6-1-15	園	①-1,2	1970	03	R2	468.00	耐震補強済			
		園	①-1	1970	03	R2	360.00	耐震補強済			
せんなり幼稚園	千成町2-2-1	園	①	1970	03	R2	530.00	耐震補強済			
		園	①	1971	03	R2	565.00	耐震性有			
しんでん幼稚園	上新田3-7-1	園	①	1974	03	R2	707.00	耐震性有			
		園	②	1974	03	R1	221.00	耐震性有			
てらうち幼稚園	寺内1-12-1	園	①	1975	05	R2	989.00	耐震補強済			
のばたけ幼稚園	北緑丘1-3-1	園	①-1,2,3	1981	03	R2	749.00	耐震性有			